










***Upozornění !
Určeno pro kutily.***

509111-16 CZ

Přeloženo z původního návodu

www.blackanddecker.eu

LZR4



Použití výrobku

Toto nářadí Black & Decker je určeno pro vysílání laserových paprsků, které pomáhají při provádění pracovních operací. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.

Bezpečnostní pokyny



Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny z baterií, riziko zranění nebo materiálních škod.

- ♦ Před použitím tohoto nářadí si pečlivě přečtěte tento návod.
- ♦ Uchovejte tento návod pro případné další použití.

Pracovní prostor udržujte v čistotě

- ♦ Přeplněný pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.

Berte v úvahu okolí pracovní plochy

- ♦ Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte kvalitní osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.

Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti

- ♦ Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo aby se dotýkaly tohoto nářadí.

Nepřekázejte sami sobě

- ♦ Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.

Buďte pozorní

- ♦ Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
- ♦ Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.

Používejte pouze vhodné nářadí

- ♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto nářadí.

Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.

Kontrolujte stav nářadí

- ♦ Před použitím vždy zkontrolujte, zda není nářadí poškozeno. Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat a zda bude řádně provádět určenou funkci.
- ♦ Nepoužívejte toto nářadí, je-li jakákoli jeho část poškozena nebo zničená.

Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte

- ♦ Nejsou-li nářadí a baterie používány, měly by být uloženy na suchém a zajištěném místě, mimo dosah dětí.

Opravy

- ♦ Toto nářadí splňuje požadavky platných bezpečnostních předpisů.
- ♦ Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými technikami, kteří budou používat originální náhradní díly. V jiných případech může dojít k velkému ohrožení uživatele.

Další bezpečnostní pokyny pro baterie, které nejsou určeny k nabíjení

- ♦ Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
- ♦ Neskladujte baterie na místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
- ♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“. Baterie nespalujte.
- ♦ V extrémních podmínkách může docházet k úniku kapaliny z baterie. Zjistěte-li únik kapaliny z baterie, postupujte následovně:
 - Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte na to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou.

Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů




Varování! Laserové záření.



Nedívejte se do laserového paprsku.



Nedívejte se přímo do laserového paprsku pomocí optických přístrojů.



Viz technické údaje laserového výrobku.



Tento výrobek nesmí být použit osobami mladšími 16 let.

- ♦ Tento laser odpovídá požadavkům třídy 2 dle normy EN 60825-1. Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěťte jeho opravu pouze autorizovanému servisu.
- ♦ Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce laserových paprsků.
- ♦ Působení paprsku laseru třídy 2 na zrak osob je považováno za bezpečné, nepřekročí-li doba záření maximálně 0,25 sekundy. Reflexy očních víček poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti větší než 1 m odpovídá tento laser zařazení třídy 1 a proto je považován za zcela bezpečný.
- ♦ Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně a přímo.
- ♦ Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické přístroje.

- ♦ Neprovádějte nastavení nářadí do takové výšky, aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce jejich hlav.
 - ♦ Nedovolte dětem, aby se dostaly do blízkosti laseru.
- Varování!** Tento výrobek není určen pro venkovní použití. Nepoužívejte tento laser při pracích prováděných venku.

Zbytková rizika

Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v příložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- ♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli pohybující se částí.
- ♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli horkou částí.
- ♦ Zranění způsobená při výměně jakékoli části nebo příslušenství.
- ♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení. Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.

Bezpečnost ostatních osob

- ♦ Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.

Popis

Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.

1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Volič pracovního režimu
3. Otvor laserového paprsku
4. Kryt baterie

Obr. A

5. Stojan
6. Závěsný řemínek

Sestavení

Varování! Ujistěte se, zda je přístroj vypnutý.

Vložení baterie (obr. B)

- ♦ Sejměte kryt baterie (4) z přístroje.
- ♦ Připojte baterii ke konektoru. Větší svorka baterie je připojena k menší konektorové svorce.
- ♦ Nasadte zpět kryt a řádně jej zajistěte.

Instalace přístroje (obr. A, C a D)

Přístroj může být postaven na vodorovný povrch, jako je například podlaha nebo stůl. Přístroj může být také namontován na stojan (5). Přístroj může být také pomocí závěsného řemínku (6) zavěšen na stropní nosník nebo na jinou bezpečnou konstrukci.

Poznámka: Laserové paprsky budou srovnány pouze v případě, není-li přístroj vychýlen o více než 5° z vertikální polohy.

Montáž přístroje na stojan (obr. C)

- ♦ Srovnejte šroub (8) na stojanu s laserovým přístrojem.
- ♦ Našroubujte přístroj na stojan a ujistěte se, zda je řádně připevněn.
- ♦ Chcete-li přístroj sejmut, vyšroubujte jej ze stojanu.

Zavěšení přístroje (obr. A a D)

- ♦ Provlékněte závěsný řemínek (6) drážkou v horní části přístroje a vytvořte smyčku.
- ♦ Srovnejte přístroj tak, aby byl zavěšen v relativně vyrovnané poloze.

Postavení a vyrovnaní stojanu (obr. A a E)

Postavení

- ♦ Pro postavení stojanu si vyberte rovnou plochu.
- ♦ Uvolněte páčkové pojistky (7) (obr. A) a vysuňte nohy stojanu na požadovanou délku.
- ♦ Zajistěte páčkové pojistky, aby došlo k zablokování opěrných noh.
- ♦ Našroubujte přístroj na stojan.

Seřízení

- ♦ Povolte zajišťovací šroub (10) (obr. E).
- ♦ Vytáhněte skládací rukojeť (9) a otáčejte rukojetí, dokud nebude dosaženo požadované výšky.
- ♦ Utáhněte zajišťovací šroub (10), aby došlo k zajištění stojanu v požadované výšce.

Použití

- ♦ Proveďte požadovanou instalaci přístroje.
- ♦ Chcete-li zvětšit pracovní vzdálenost a přesnost, umístěte laser uprostřed pracovního prostoru. Světelné podmínky v pracovním prostoru ovlivňují viditelnost laserového paprsku.
- ♦ Uvědomte si, že extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb nebo posun staveb, stojanů, zařízení atd. Tímto způsobem může dojít k ovlivnění přesnosti. Před každým použitím přístroje ověřte nastavení, protože mohlo dojít k jeho pohybu.

Zapnutí a vypnutí (obr. F)

- ♦ Chcete-li přístroj zapnout, posuňte spínač zapnuto/vypnuto (1) doprava.
- ♦ Chcete-li přístroj vypnout, posuňte spínač zapnuto/vypnuto doleva.

Volba pracovního režimu (obr. F)

- ♦ Chcete-li provádět projekci samostatného laserového paprsku při skenování plochy odpovídající třetině kruhu, přesuňte volič pracovního režimu (2) doleva.

- ♦ Chcete-li provádět projekci trojitého laserového paprsku při skenování plochy celého kruhu, přesuňte volič pracovního režimu (2) doprava.

Údržba

Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového nářadí nebo nářadí opatřeného napájecím kabelem:

- ♦ Zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno snímatelnou baterií.
- ♦ Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení/nářadí pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku.

ochrana životního prostředí



Třídte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.

Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.

Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.

Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com

Technické údaje

	LZR4 (H 1)
Napájecí napětí	V 9
Velikost baterie	6LR61
Třída laseru	2
Provozní teplota	°C 0 - 40
Hmotnost	kg 1,5

Záruka

Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní

jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:

- ♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
- ♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
- ♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
- ♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.

Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:

www.2helpU.com

Navštivte prosím naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti Black & Decker informovat zákazníky o průběžných změnách a nových výrobcích. Další informace o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese www.blackanddecker.co.uk

BLACK & DECKER TRADING S.R.O.

Kláštorského 2

143 00 Praha 4 – Modřany

Česká republika

Tel.: 00420 2 444 02 450

00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk

BAND SERVIS


Južná trieda 17 (budova TWD)

040 01 Košice



Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk


Partial support - Only parts shown available
 Nur die aufgeführten teile sind lieferbar
 Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
 Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
 Solo estan disponibles las peizas listadas
 So se encontram disponiveis as pecas listadas
 Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
 zijn beschikbaar



2



1



5

©



ZÁRUČNÍ LIST



KARTA GWARANCYJNA



JÓTÁLLÁSI JEGY



ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiący

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje
H	Gyári szám	A vásárlás napja
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży
SK	Číslo série	Dátum predaja

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis