



Notice originale
Original instructions
Originalbedienungsanleitung
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Manual original
Istruzioni originali
Manual original
Instrukcja oryginalna
Original brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης
Originalbruksanvisning

Alkuperäinen käyttöohje
Původní návod
Eredeti útmutató
Instrucción original
Оригинальна инструкция /паспорт/
Originálny návod
Оригинальное руководство
Originale instruksjonene


V.CA50F

Ø 50 mm

- MEULEUSE D'ANGLE
- ANGLE CUT-OFF TOOL
- WINKELTRENNSCHLEIFER
- HAAKSE DOORSLIJPMACHINE
- HERRAMIENTA DE CORTE ANGULAR
- UTENSILE DA TAGLIO ANGOLARE
- FERRAMENTA DE CORTE ANGULAR
- NARZĘDZIE DO CIĘCIA KĄTOWEGO
- VINKELSKÆRER
- ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ
- VINKELSKÄRVERKTYG
- KULMAKATKAISUKONE
- ÚHLOVÁ BRUSKA
- SAROKCSISZOLÓ
- POLIZOR UNGHIULAR
- ЪГЛОВ ИНСТРУМЕНТ С АБРАЗИВЕН ДИСК
- UHLOVÁ FRÉZA
- УГОЛОВОЙ РЕЗАК
- VINKELSLIPER



www.facom.com



Gachette de sécurité
Safety trigger
Sicherheits-Druckschalter
Veiligheidshendel
Gatillo de seguridad
Pulsante di sicurezza
Gatilho de segurança
Spust z zabezpieczeniem
Med sikkerhedsudløser
Σκανδάλη ασφαλείας
Säkerhetsavtryckare
Turvaliipaisin

Bezpečnostní spoušť
Biztonsági retesz
Trägaci de siguranță
Предпазен спусък
Bezpečnostná spúšť
Предохранительная собачка
Sikkerhetsklemme



Protège meule intégral
Built-in wheel guard
Durchgehender Schleifteller-Schutz
Volledige slipschijfbeschermer
Protege-muela integral
Proteggi mola integrale
Protecção integral do disco
Wbudowana osłona tarczy
Fuld beskyttelse af slibeskive
Ενσωματωμένος προφυλακτήρας
Heltäckande skivskydd
Kiinteää laikansuojuks
Kompletní ochrana brusného kotouče
Teljes korongvédő
Apărătoare a roții integrată
Цялостен предпазител на шлифовъчния диск
Zabudovaný ochranný kryt kotúča
Встроенная защита абразивного диска
Innebygget skivebeskyttelse



FR



ATTENTION



D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SONT JOINTES. LIRE CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE. CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS. NE PAS LES DÉTRUIRE. L'EMPLOYEUR EST TENU DE COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DE CE MANUEL AUX EMPLOYES UTILISANT CETTE MACHINE. LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS SUIVANTS PEUT CAUSER DES BLESSURES.

MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

• LES MEULEUSES ÉQUIPÉES DE MEULES D'ÉBARBAGE OU DE TRONÇONNAGE, NE SONT PRÉVUES QUE POUR LE MEULAGE ET L'ÉBARBAGE DE PIÈCES MÉTALLIQUES OU EN ALLIAGE (ALUMINIUM, LAITON, BRONZE, etc...). POUR TOUTE AUTRE UTILISATION, FACOM DÉCLINE TOUTE RESPONSABITÉ.

Risques résiduels

Malgré le respect de la réglementation de sécurité en vigueur et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être évités. Il s'agit des risques suivants :

- Perte d'audition ;
- Blessure due à des particules volantes ;
- Brûlure due à des accessoires qui chauffent pendant le fonctionnement ;
- Blessure due à un usage prolongé ;
- Contact avec de la poussière de substances dangereuses.

CETTE MACHINE N'EST PAS CONÇUE POUR ÊTRE UTILISÉE EN ATMOSPHERE EXPLOSIVE.

La meuleuse a été conçue pour des applications professionnelles de coupe et de meulage.

NE PAS l'utiliser en conditions humides ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Cette meuleuse est un outil électrique professionnel.

NE PAS laisser les enfants entrer en contact avec l'outil. Lorsque des opérateurs inexpérimentés utilisent cet outil, ils doivent être supervisés.

- Jeunes enfants et infirmes. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ni par des personnes infirmes sans supervision.

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ni d'un manque d'expérience, de connaissances ou de savoir-faire, sauf si ces personnes sont supervisées par quelqu'un qui est responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent jamais être laissés seuls avec ce produit. L'utilisation de cette machine et accessoires doit être conforme aux instructions de cette notice. Utiliser cette machine pour d'autres opérations pourrait entraîner un risque de situation dangereuse pour les personnes et l'environnement.

• Cette machine doit toujours être exploitée, inspectée et entretenue conformément à toutes les réglementations (locales, départementales, fédérales et nationales), applicables aux machines pneumatiques tenues/ commandées à la main.

• Pour la sécurité, les performances optimales et la longévité maximale des pièces, cette machine doit être connectée à une alimentation d'air comprimé de 6,2 bars (620 kPa) maximum à l'entrée, avec un flexible de 10 mm de diamètre intérieur.

• Le dépassement de cette pression d'utilisation maximum de 6,2 bars indiquée entraînera des risques de situations dangereuses comme une vitesse excessive, la rupture d'éléments, un couple supérieur ou une force supérieure pouvant détruire la machine et ses accessoires ou la pièce sur laquelle le travail est effectué.

• S'assurer que tous les flexibles et les raccords sont correctement dimensionnés et bien serrés.

• Veiller à ne pas endommager les flexibles et les connecteurs.

• Utiliser toujours de l'air sec, propre et lubrifié, à une pression maximum de 6,2 bars. La poussière, les fumées corrosives et/ou une humidité excessive peuvent endommager le moteur d'une machine pneumatique.

• Ne jamais lubrifier les machines avec des liquides inflammables ou volatiles tels que le kérosène, le gasoil ou de l'essence.

• Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.

• L'utilisation d'un flexible suspendu est recommandée.

Un raccord rapide connecté directement au raccord d'admission augmente le poids de la machine et réduit donc sa manœuvrabilité.

• La machine pneumatique doit être équipée et connectée au réseau d'air comprimé via des raccords rapides afin de faciliter son arrêt en cas de danger.

• A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter la machine, de dégraissier les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

• Pour être informé des dangers multiples, lire attentivement les consignes de sécurité avant d'installer, d'utiliser, de réparer ou d'entretenir la meuleuse, de remplacer des accessoires sur la meuleuse ou de travailler près de la meuleuse. L'utilisateur peut être gravement blessé s'il ne l'a pas fait.

• L'installation, le réglage et l'utilisation de la meuleuse sont réservés à des opérateurs qualifiés et formés.

• Ne pas modifier cette meuleuse. Les modifications peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter les risques pour l'opérateur.

• Ne pas jeter les consignes de sécurité ; les donner à l'opérateur.

• Ne pas utiliser la meuleuse si elle a été endommagée.

• La défaillance de la pièce à travailler ou des accessoires, ou même de l'outil inséré, peut créer des projectiles à grande vitesse.

• S'assurer que la pièce à travailler est fixée de manière sécurisée.

• S'assurer que le produit abrasif est bien fixé à la meuleuse.

• S'assurer que le protège-meule est en place, en bon état et correctement monté. Veiller à ce qu'il soit régulièrement contrôlé.

• Vérifier que les brides indiquées par le fabricant sont utilisées et en bon état, par exemple, dépourvues de fissures et d'ébarbures, et sont planes.

• Vérifier que la broche et les filets de la broche ne sont ni endommagés ni usés.

• S'assurer que les étincelles et débris produits par l'utilisation de la meuleuse ne créent pas de danger.

• Éviter de toucher la broche en rotation et la meule qui est fixée, afin d'éviter les coupures sur les mains ou d'autres parties du corps.

• Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent être physiquement capables de manipuler le volume, le poids et la puissance de l'outil.

• Conserver une position du corps équilibrée et de bons appuis au sol.

• Pour les travaux en surplomb, porter un casque de protection.

• En cas de tronçonnage, la pièce à travailler doit être soutenue de telle manière que la largeur de la fente reste constante ou s'élargisse pendant l'opération.

• Si le produit abrasif se coince dans une fente, éteindre la meuleuse et libérer la meule. Vérifier que la meule est toujours correctement fixée et n'est pas endommagée avant de poursuivre l'opération.

• Les meules abrasives et meules à tronçonner ne doivent pas être utilisées pour le meulage latéral. Il ne faut pas employer les meuleuses à la vitesse périphérique maximale d'un produit abrasif.

• L'opérateur doit faire attention à ce que personne ne se trouve aux environs.

• Les étincelles dues au meulage peuvent enflammer les vêtements et causer de graves brûlures. S'assurer que les étincelles n'atterrisse pas sur les vêtements. Porter des vêtements ignifugés et garder un seau d'eau à proximité.

• Inspecter le produit abrasif avant utilisation. Ne pas utiliser de produits abrasifs qui sont susceptibles d'avoir fait une chute ou qui sont ébréchés, fissurés ou defectueux.

• Avant l'utilisation, veiller à ce que le produit abrasif soit correctement monté et vissé. Faire tourner la meuleuse sans l'utiliser pendant au moins 1 minute dans une position sans danger. Si des vibrations importantes ou d'autres défauts apparaissent, arrêter immédiatement la meuleuse et rechercher la cause de ces défauts.

• Vérifier les dimensions et autres données pertinentes, afin d'empêcher l'extrémité de la broche de toucher le fond du trou des meules en cloche, coniques ou droites équipées de trous filetés pour le montage sur les broches des machines.

• Lorsque les produits abrasifs sont fournis ou utilisés avec des raccords réducteurs ou des douilles, l'utilisateur doit s'assurer que le raccord ou la douille ne touche pas la face du flasque et que la force de serrage permet un entraînement suffisant en rotation pour empêcher le produit abrasif de glisser.

• Lorsque des flasques sont fournis pour plusieurs types ou tailles d'abrasif, toujours installer les flasques correspondant à l'abrasif utilisé.

• Pendant et après l'utilisation, éviter le contact direct avec l'outil inséré, car il peut être chaud ou brûlant.

• Conserver et manipuler le produit abrasif avec soin, conformément aux consignes de FACOM.

• Les glissades, trébuchements et chutes sont des causes importantes de blessure sur le lieu de travail. Tenir compte des surfaces glissantes créées par l'utilisation de l'outil et des dangers de trébuchement liés au conduit d'air ou au flexible hydraulique.

• Faire preuve d'une attention particulière dans les environnements mal connus. Il peut exister des dangers cachés, tels que l'électricité ou d'autres réseaux d'utilité.



- S'assurer qu'aucun câble électrique, tuyau de gaz, etc., ne peut être la source d'un danger s'il est endommagé par l'utilisation de l'outil.
- Utiliser et entretenir la meuleuse de la façon recommandée dans les présentes consignes, afin de minimiser l'émission de poussière ou de fumée.
- Diriger l'évacuation de manière à minimiser la gêne provoquée par la poussière dans un environnement poussiéreux.
- En cas de production de poussière ou de fumée, la priorité doit être de les maîtriser au niveau du point d'émission.
- Toutes les caractéristiques intégrées et tous les accessoires dédiés à la collecte, à l'extraction ou à la suppression de la poussière en suspension ou des fumées doivent être correctement utilisés et entretenus conformément aux consignes du fabricant.
- Sélectionner, entretenir et remplacer l'outil consommable / inséré selon les recommandations des consignes, afin d'éviter une augmentation inutile de la poussière ou des fumées.
- Certains matériaux émettent des particules et de la fumée lorsqu'ils sont meulés, ce qui crée un environnement potentiellement explosif.
- L'exposition à des niveaux de bruit élevés peut provoquer une perte d'audition invalidante et d'autres problèmes, tels que des acouphènes (tintements, bourdonnements ou sifflements dans les oreilles). Par conséquent, il est essentiel d'évaluer le risque et de mettre en place des contrôles adéquats.
- Les contrôles adéquats pour réduire le risque peuvent inclure la mise en place de matériaux isolants pour éviter que les pièces à travailler n'émettent un son strident.

UTILISATION DE LA MACHINE

- Avant l'utilisation de la machine, vérifier qu'il n'y a pas d'interaction dangereuse avec l'environnement immédiat (gaz explosif, liquide inflammable ou dangereux, canalisation inconnue, gaine ou câble électrique, etc...).
- Avant de connecter la machine à l'arrivée d'air, vérifier que la gâchette n'est pas bloquée en position marche par un obstacle et qu'aucun outil de réglage ou de montage n'est resté en position.
- Vérifier que la machine est connectée au réseau par un raccord rapide et qu'une vanne de coupure d'air est à proximité pour couper immédiatement l'air en cas de blocage, rupture ou tout autre incident.
- Tenir les mains, les vêtements flottants et les cheveux longs, éloignés de l'extrémité rotative de la machine.
- Pour démarrer l'outil, libérer le levier de sécurité. Vérifier que la vitesse maximale de travail ne dépasse pas la vitesse nominale de l'outil. Avant de mettre l'outil sous tension, s'assurer que la meule à tronçonner est correctement assemblée et visée. N'utiliser que des meules à tronçonner à plus de 20 000 tr/min, d'un diamètre supérieur à 50 mm et dont le diamètre du trou central ne dépasse pas 10 mm.
- Ne pas dépasser le diamètre recommandé car les disques à tronçonner avec un trou central de grand diamètre peuvent osciller.

MAINTENANCE

Votre meuleuse FACOM a été conçue pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. Son bon fonctionnement en continu dépend du soin apporté à l'outil et de son nettoyage régulier.

Lubrification

Toutes les huit heures d'utilisation, si le réseau d'air comprimé n'utilise pas de lubrifiant, en injecter 0,5 à 1 cm³ dans le raccord d'entrée de la machine.

- Faire fonctionner et entretenir la meuleuse de la façon recommandée dans le manuel d'utilisation, pour empêcher une hausse inutile du niveau sonore.
- Sélectionner, entretenir et remplacer l'outil consommable / inséré selon les recommandations du manuel d'utilisation, afin d'éviter une augmentation inutile du niveau sonore.
- Porter des vêtements chauds en cas de travail dans un environnement froid et garder les mains sèches et au chaud.
- Faire fonctionner et entretenir la meuleuse de la façon recommandée dans le manuel d'utilisation, pour empêcher une augmentation inutile du niveau des vibrations.
- Ne pas laisser l'outil inséré brouter sur la pièce à travailler, car cela augmentera probablement les vibrations de manière importante.
- Sélectionner, entretenir et remplacer l'outil consommable / inséré selon les recommandations du manuel d'utilisation, afin d'éviter une augmentation inutile du niveau des vibrations.
- Tenir l'outil sans se crisper (en tenant compte de la force nécessaire pour manier l'outil), mais d'une manière sûre, parce que le risque lié aux vibrations est généralement élevé lorsque la prise est serrée.
- Lorsque des tampons sont fournis avec le produit abrasif, les utiliser.
- Ne jamais diriger l'air sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre.
- Les flexibles qui se détachent peuvent fouetter les personnes présentes et provoquer de graves blessures. Toujours vérifier que les flexibles et les raccords ne sont pas endommagés et sont bien serrés.
- Chaque fois que des accouplements universels à vis (à griffes) sont utilisés, il faut installer des goupilles d'arrêt et des câbles anti-fouet doivent être utilisés pour empêcher la défaillance du raccord entre le flexible et l'outil et entre les flexibles.

Si l'alimentation d'air, les flexibles et les connecteurs sont en bon état mais que l'outil ne fonctionne pas correctement, apporter l'outil au centre de réparation agréé FACOM le plus proche.

- Prévoir, et ne pas oublier, que toute machine motorisée est susceptible d'à-coups brusques lors de sa mise en marche et pendant son utilisation.
 - S'assurer que l'ensemble sur lequel le travail est effectué est bien immobilisé.
 - En cas de blocage, lâcher immédiatement la gâchette et déconnecter la machine du réseau d'air comprimé.
 - Utiliser les accessoires recommandés par FACOM.
 - L'utilisation de rechanges autres que les pièces d'origine FACOM peut causer des risques d'insécurité, réduire les performances de la machine, et annule toutes les garanties.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des réparateurs qualifiés autorisés. Consultez votre distributeur FACOM le plus proche.

À l'aide d'un tournevis plat, tourner la vis de réglage pour réduire ou augmenter la vitesse.



Nettoyage

AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvant ou d'autre produit chimique fort pour nettoyer les pièces non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient affaiblir les matériaux plastiques de ces pièces. Utiliser un chiffon humide, uniquement imbibé d'eau et de savon doux. Ne jamais laisser de liquide entrer dans l'outil ; ne jamais immerger une pièce de l'outil dans un liquide.

ATTENTION



Ne pas utiliser de flexibles ou de raccords endommagés, effilochés ou détériorés.



Les machines pneumatiques peuvent vibrer pendant l'utilisation.



Les vibrations, les mouvements répétitifs et les positions inconfortables peuvent causer des douleurs dans les mains et les bras.



N'utiliser plus de machine en cas d'inconfort, de picotements ou de douleurs. Consulter un médecin avant de recommencer à utiliser la machine.



Ne pas transporter la machine par son flexible.



Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher trop en avant pendant l'utilisation de cette machine. Ne pas utiliser une machine sous l'emprise de drogues, d'alcool, de médicaments ou si vous êtes fatigué.



Utiliser les équipements de protection tels que lunettes, gants, chaussures de sécurité ainsi qu'une protection acoustique.

Rester vigilant, faire preuve de bon sens et d'attention pendant l'utilisation de la machine.



Couper toujours l'alimentation d'air comprimé et débrancher le flexible d'alimentation avant d'installer, déposer ou ajuster tout accessoire sur cette machine, ou d'entreprendre une opération d'entretien quelconque sur la machine.



Lors du travail sur certains matériaux, l'exposition aux poussières peut être dangereuse pour la santé.

Prenez connaissance de la composition du matériau travaillé et utilisez les éléments de sécurité adaptés. Dans le doute utiliser le maximum de protection.




MISE EN SERVICE DE LA MACHINE

LUBRIFICATION





Utiliser toujours un lubrificateur avec ces machines. Nous recommandons l'emploi du filtre-régulateur-lubrificateur suivant: **FACOM N.580**.

Toutes les huit heures de fonctionnement, si un lubrificateur n'est pas utilisé sur le réseau d'air comprimé, injecter 1/2 à 1 cm³ par le raccord d'admission de la machine.



NE JAMAIS UTILISER LA MEULEUSE D'ANGLE SANS LE CARTER DE PROTECTION




Modèle	Meule d'ébarbage	Puissance moteur	Diamètre du trou central	Largeur maxi. de la meule	Niveau de bruit				Niveau de vibration m/s ²			
					Pression dB(A)	Puissance dB(A)	Pression dB(C)					
	mm	kW	mm	mm		k*	k*		k*	k**		
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

* k = incertitude de mesure en dB

** k = incertitude de mesure en m/s²

Modèle	Vitesse normale	Consommation d'air	Pression d'utilisation	Poids	Dimensions
	tr/min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85



DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

NOUS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, DÉCLARONS SOUS NOTRE PROPRE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT **V.CA50F - MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE Ø 50 MM MARQUE FACOM**

- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « MACHINES » 2006/42/CE
- ET EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME EUROPÉENNE HARMONISÉE EN ISO 11148-7: 2012

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique et fait cette déclaration pour le compte de Facom.

Markus Rompel

20.03.2016

Directeur de l'ingénierie





EN



⚠ WARNING



**IMPORTANT SAFETY INFORMATION ENCLOSED. READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE MACHINE.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER TO PLACE THE INFORMATION IN THIS MANUAL INTO THE HANDS OF THE OPERATOR.
FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.**

GETTING STARTED WITH THE MACHINE

- GRINDERS FITTED WITH FETLING OR SAWING WHEELS ARE ONLY INTENDED FOR GRINDING AND DEBURRING METAL OR ALLOY PARTS (ALUMINIUM, BRASS, BRONZE, ETC). FACOM WILL NOT BE LIABLE IF THE MACHINE IS USED FOR ANY OTHER PURPOSE.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulation and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These are:

- Impairment of hearing.
- Risk of personal injury due to flying particles.
- Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
- Risk of personal injury due to prolonged use.
- Risk of dust from hazardous substances.

THIS MACHINE HAS NOT BEEN DESIGNED TO BE USED IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE.

The grinder has been designed for professional cutting, grinding applications.

DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids or gases.

This grinder is a professional power tool.

DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced operators use this tool.

- Young children and the infirm. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- This product is not intended for use by persons (including children) suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of experience, knowledge or skills unless they are supervised by person responsible for their safety. Children should never be left alone with this product.

This machine and its accessories must be used in compliance with these instructions. Using it for any other purpose may cause a risk of danger for people and the environment.

- Always operate, inspect and maintain this machine in accordance with all regulations (local, state, federal and country), that may apply to hand held/hand operated pneumatic machine.
- For safety, top performance, and maximum durability of parts, operate this machine at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet with 3/8" (10 mm) inside diameter air supply hose.
- Exceeding the maximum pressure of 6.2 bar will lead to the risk of danger such as excessive speed, breaking parts, higher torque or force that may destroy the machine and its accessories or the part being worked on.
- Be sure all hoses and fittings are the correct size and are tightly secured.
- Don't abuse hoses or connectors.
- Always use clean, dry and lubricated air at 90 psig maximum air pressure. Dust, corrosive fumes and/or excessive moisture can ruin the motor of an air machine.
- Do not lubricate machine with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or petrol.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label.
- The use of a hose whip is recommended. A coupler connected directly to the air inlet increases tool bulk and decreases tool maneuverability.
- The pneumatic machine must be fitted and connected to the compressed air network via quick disconnects to facilitate shutdown in the event of danger.
- When the life of the tool has expired, it is recommended that the machine be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.
- For multiple hazards, read and understand the safety instructions before installing, operating, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near, the grinder. Failure to do so can result in serious bodily injury.
- Only qualified and trained operators should install, adjust or use the grinder.
- Do not modify this grinder. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator.
- Do not discard the safety instructions; give them to the operator.
- Do not use the grinder if it has been damaged.
- Be aware that the failure of the workpiece or accessories, or even of the inserted tool itself, can generate high-velocity projectiles.

- Ensure that the workpiece is securely fixed.
- Ensure safe clamping of the abrasive product to the grinder.
- Ensure that the guard is in place, is in good condition and is correctly mounted; ensure that the guard is regularly inspected.
- Check that the flanges, as specified by the manufacturer, are used and are in good condition, e.g. free from cracks and burrs, and are plane.
- Check that the spindle and spindle threads are not damaged or worn.
- Ensure that sparks and debris resulting from use do not create a hazard.
- Avoid contact with the rotating spindle and mounted wheel to prevent cutting of hands and other body parts.
- Operators and maintenance personnel shall be physically able to handle the bulk, mass and power of the tool.
- Maintain a balanced body position and secure footing.
- For overhead work, wear a safety helmet.
- When cutting off, the workpiece shall be supported such that the slot is kept at constant or increasing width during the complete operation.
- If the abrasive product becomes jammed in a cut slot, shut off the grinder and ease the wheel free. Check that the wheel is still correctly secured and not damaged before continuing the operation.
- Grinding wheels and cutting-off wheels shall not be used for side grinding. Grinders shall not be used over the maximum peripheral speed of an abrasive product.
- The operator shall pay attention that no bystanders are in the vicinity.
- Grinding sparks can ignite clothing and cause severe burns. Ensure sparks do not land on clothing. Wear fire-retardant clothing and have a bucket of water nearby.
- Inspect the abrasive product before use. Do not use abrasive products which can (possibly) have been dropped or which are chipped, cracked or otherwise defective.
- Ensure that the abrasive product is correctly mounted and tightened before use and run the grinder at no-load speed for at least 1 min in a safe position; stop immediately if considerable vibration or other defects are detected and determine the cause of these defects.
- Prevent the spindle end from touching the bottom of the hole of cups, cones or plugs with threaded holes, intended to be mounted on machine spindles, by checking their dimensions and other relevant data.
- Where abrasive products are supplied or used with reducing adaptors or bushings, the user shall ensure that the adaptor or bushing does not contact the face of the flange and that the clamping force provides sufficient rotational driving action to prevent the abrasive product from slipping.
- In cases where flanges are supplied for several types or sizes of abrasive, always fit the correct flanges for the abrasive being used.
- Avoid direct contact with the inserted tool during and after use as it can be hot or sharp.
- Store and handle the abrasive product with care in accordance with FACOM instructions.
- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool and also of trip hazards caused by the air line or hydraulic hose.
- Proceed with care in unfamiliar surroundings. There can be hidden hazards, such as electricity or other utility lines.
- Ensure that there are no electrical cables, gas pipes, etc., which can cause a hazard if damaged by use of the tool.
- Operate and maintain the grinder as recommended in these instructions, to minimize dust or fume emissions.
- Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust-filled environment.
- Where dust or fumes are created, the priority shall be to control them at the point of emission.
- All integral features or accessories for the collection, extraction or suppression of airborne dust or fumes should be correctly used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions.
- Select, maintain and replace the consumable/inserted tool as recommended in the instructions, to prevent an unnecessary increase in dust or fumes.



- Working with certain materials creates emissions of dust and fumes, causing a potentially explosive environment.
- Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling or humming in the ears). Therefore, a risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential.
- Appropriate controls to reduce the risk may include actions, such as damping materials, to prevent workpieces from «ringing».
- Operate and maintain the grinder as recommended in the instructions handbook to prevent an unnecessary increase in noise.
- Select, maintain and replace the consumable/inserted tool as recommended in the instructions handbook to prevent an unnecessary increase in noise.
- Wear warm clothing whenever working in cold conditions and keep your hands warm and dry.
- Operate and maintain the grinder as recommended in the instructions handbook to prevent an unnecessary increase in vibration levels.

USING THE MACHINE

- Before using the machine, check that there is no dangerous interaction with the immediate environment (explosive gas, inflammable or dangerous liquid, unknown piping, electric sheathing or cable, etc.).
- Before connecting the machine to the air inlet, check the trigger is not blocked in the on position by an obstacle and no adjustment or assembly tool is still in position.
- Check the machine is connected to the network by a quick disconnect joint and that an air breaker valve is close by to shut the air down immediately in the event of blockage, breakage or any other incident.
- Keep hands, loose clothing and long hair away from rotating end of machine.
- To turn the tool «on» release the safety lever. Be certain that its maximum safe operating speed does not exceed the nameplate speed on the cut-off tool. Before switching on the tool, make sure that the cutting wheel is correctly assembled and properly tightened. Use cutting wheels rated above 20,000 RPM and with a diameter of 50 mm and center hole diameter of max 10 mm only. Do not exceed the recommended wheel diameter. Larger hole diameters of the cutting wheel may start to wobble. If the air supply, hoses, and connectors are in

- Do not allow the inserted tool to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.
- Select, maintain and replace the consumable/inserted tool as recommended in the instructions handbook to prevent an unnecessary increase in vibration levels.
- Hold the tool with a light but sole grip, taking account of the required hand reaction forces because the risk arising from vibration is generally greater where the grip force is higher.
- Use blotters where they are provided with the bonded abrasive product.
- never direct air at yourself or anyone else.
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- Whenever universal twist couplings (claw couplings) are used, lock-pins shall be installed and whipcheck safety cables shall be used to safeguard against possible hose-to-tool and hose-to-hose connection failure.

MAINTENANCE

Your FACOM grinder has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Lubrication

Every eight hours' operation, if a lubricator is not used on the compressed air network, inject 1/2 to 1 cm³ through the machine's inlet connection.

order, and the tool is still not functioning properly, take tool to your nearest FACOM Authorized Servicenter.

- Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up and operation of any power machine.
- Ensure that the unit on which the work is being carried out is immobilised.
- In the event of blockage, release the trigger and disconnect the machine from the compressed air network.
- Use accessories recommended by FACOM.
- The use of other than genuine FACOM replacement parts may result in safety hazards, decreased machine performance, and increased maintenance, and cancel all warranties. Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your nearest FACOM Authorized Servicenter.

Using flat head screw driver, turn adjustment screw to reduce/increase speed.



Cleaning

WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the plastic materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse any part of the tool into a liquid.



WARNING



Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings.



The pneumatic machine can vibrate in use. Vibration, repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands and arms. Stop using any machine if discomfort, tingling feeling or pain occurs.

Seek medical advice before resuming use.



Do not carry the machine by the hose.



Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when operating this machine.

Do not use the machine under the influence of drugs, alcohol, medication or if you are tired.



Use protective equipment such as glasses, gloves, safety shoes as well as acoustic protection.



Remain vigilant, use common sense and pay attention when using the machine.



Always turn off the air supply and disconnect the air supply hose before installing, removing or adjusting any accessory on this machine, or before performing any maintenance on this machine.



When working with certain materials, exposure to dust may be dangerous for health.

Get information on the composition of the material you are working on and use suitable protective equipment. If in doubt, use as much protection as possible.




PLACING THE MACHINE IN SERVICE

LUBRIFICATION




Always use of an air line lubricator with these machine. We recommended the following Filter-Lubricator-Regulator Unit: **FACOM N.580**.

Every eight hours' operation, if a lubricator is not used on the compressed air network, inject 1/2 to 1cm³ through the machine's inlet connection.




NEVER USE THE ANGLE CUT-OFF TOOL WITHOUT THE SAFETY GUARD



Model	Deburring wheel	Motor power rating	Center hole diameter	max. wheel wide	Noise level					Vibrations level m/s ²		
					Pressure dB(A)	Power dB(A)	Pressure dB(C)	k*	k*			
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Model	Rated speed	Air consumption	Working pressure	Weight	Dimensions	
					rpm	l/min
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138	59 x 85



* k = measurement uncertainty in dB ** k = measurement uncertainty in m/s²

CE DECLARATION OF CONFORMITY

WE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, DECLARE UNDER OUR OWN RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT **V.CA50F** - **FACOM Ø 50 MM ANGLE CUT OFF TOOL**

- IS IN CONFORMITY WITH THE «MACHINERY» DIRECTIVE 2006/42/CE
- AND IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE HARMONISED EUROPEAN STANDARD EN ISO 11148-7: 2012

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Director Engineering





DE



ACHTUNG



NACHFOLGEND WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. DIESE BETRIEBSANWEISUNG VOR INBETRIEBNAHME DIE MASCHINE UNBEDINGT LESEN. DER ARBEITGEBER IST VERPFLICHTET, DIE IN DIESEM HANDBUCH GEGEBENEN INFORMATIONEN DEM BEDIENER ZUGÄNGLICH ZU MACHEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

- DIE MIT ENTGRAT- ODER KAPPSCHEIBEN AUSGESTATTETEN SCHLEIFER SIND NUR ZUM SCHLEIFEN UND ENTGRATEN VON TEILEN AUS METALL ODER LEGIERUNG VORGSEHEN (ALUMINIUM, MESSING, BRONZE USW.). FÜR JEDER ANDERE BENUTZUNG LEHNT FACOM JEDO VERANTWORTUNG AB.

Restriksionen

Trotz der Umsetzung der zutreffenden Sicherheitsvorschrift und der Implementierung von Sicherheitsvorrichtungen können gewisse Restriksionen nicht vermieden werden. Diese sind:

- Gehörschäden.
- Gefahr von Personenschäden durch umherfliegende Partikel.
- Gefahr von Verbrennungen durch Zubehörteile, die während der Arbeit heiß werden.
- Gefahr von Personenschäden durch langen Gebrauch.
- Gefahr von Staub gefährlicher Stoffe.

DIESE MASCHINE WURDE NICHT FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIONSGEFÄHRLICHER ATMOSPHÄRE ENTWICKELT.

Der Schleifer ist für professionelles Trennen und Schleifen ausgelegt.

NICHT bei Feuchtigkeit verwenden, oder wenn entzündliche Flüssigkeiten oder Gase vorhanden sind.

Dieser Schleifer ist ein professionelles Elektrowerkzeug.

Kinder NICHT in Kontakt mit dem Werkzeug bringen lassen. Wenn unerfahrene Bediener das Werkzeug benutzen, müssen sie beaufsichtigt werden.

- Kleine Kinder und geistig Behinderte. Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von kleinen Kindern und geistig Behinderten verwendet werden.
- Dieses Produkt darf nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung, mangelndem Wissen oder mangelnder Fertigkeit benutzt werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder dürfen niemals allein mit diesem Produkt gelassen werden.

Die Verwendung dieser Maschine und des Zubehörs muss den Anweisungen dieser Anleitung entsprechen. Wenn diese Maschine für andere Arbeiten benutzt wird, könnte das zu einer gefährlichen Situation für die Personen und die Umgebung führen.


- Die Maschine stets nach den örtlich und landesweit geltenden Vorschriften für handgehaltene/handbetriebene Druckluftmaschine betreiben.
- Zur Erzielung höchster Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit der Teile sollte diese Maschine mit einem maximalen Luftdruck von 6,2 bar/620 kp am Lufteinlaß und einem Luftzuflusschlach 10 mm Innendurchmesser betrieben werden.
- Das Überschreiten dieses angegebenen maximalen Gebrauchsdrucks von 6,2 bar führt zu gefährlichen Situationen, wie etwa einer zu hohen Drehzahl, Bruch von Bauteilen, einem überhöhte Drehmoment oder einer überholten Kraft, die die Maschine und ihr Zubehör oder das Teil zerstören können, an dem die Arbeit ausgeführt wird.
- Darauf achten, daß alle Schläuche und Anschlüsse die passende Größe haben und korrekt befestigt sind.
- Missbrauchen Sie Schläuche und Stecker nicht.
- Stets saubere, trockene und geölte Luft verwenden und einen Luftdruck von 6,2 bar verwenden. Staub, itzende Dämpfe und/oder Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluftmaschine beschädigen.
- Die Maschine nicht mit brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten wie Kerosin und Diesel schmieren Benzin.
- Keine Schilder entfernen. Beschädigte Schilder austauschen.
- Einsatz eines Schlauchschutzes wird empfohlen.

Wird direkt am Lufteinlaß ein Kuppler angeschlossen, so wird dadurch die Maschinenmasse größer und die Werkzeugmanöverfähigkeit reduziert.

- Die Druckluftmaschine muss mit Schnellanschlüssen ausgestattet sein und über sie an das Druckluftnetz angeschlossen werden, um ihr Anhalten im Gefahrenfall zu erleichtern.
- Zur Entsorgung ist die Maschine vollständig zu demonstrieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.
- Zur Vermeidung von Gefahren bitte vor den Installieren, Benutzen, Reparieren, Warten, Wechseln von Zubehör oder Arbeiten in der Nähe des Schleifers die Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen.

Wird dieser Aufforderung nicht nachgekommen, kann es zu schweren Körperverletzungen kommen.

- Nur qualifizierte und geschulte Bediener dürfen den Schleifer installieren, justieren oder benutzen.
- Den Schleifer nicht modifizieren. Modifikationen können die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Gefahren für den Bediener erhöhen.
- Die Sicherheitsanweisungen nicht entsorgen, sondern dem Bediener übergeben.
- Den Schleifer nicht benutzen, wenn er beschädigt wurde.
- Seien Sie sich bewusst, dass sich das Werkstück, das Zubehör oder sogar das eingespannte Werkzeug bei einem Defekt in ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss verwandeln kann.
- Gewährleisten, dass das Werkstück sicher befestigt ist.
- Das Schleifprodukt muss sicher in den Schleifer eingespannt werden.
- Gewährleisten, dass die Schutzabdeckung angebracht, in gutem Zustand und korrekt montiert ist; sie muss regelmäßig überprüft werden.
- Kontrollieren, ob die Flansche gemäß den Herstellerangaben benutzt werden und in gutem Zustand sind, z.B. riss- und graffrei und eben.
- Kontrollieren, ob die Spindel und die Spindelgewinde nicht beschädigt oder verschlossen sind.
- Gewährleisten, dass beim Arbeiten entstehende Funken und Rückstände nicht zur Gefahr werden.
- Kontakt mit der drehenden Spindel und der montierten Scheibe vermeiden, um sich die Hände und andere Körperteile nicht zu schneiden.
- Die Bediener und das Wartungspersonal müssen körperlich in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und das Werkzeug unter Kontrolle zu halten.
- Auf eine ausgewogene Körperhaltung und einen sicheren Stand achten.
- Bei Arbeiten über Kopf einen Schutzhelm tragen.
- Beim Abtrennen muss das Werkstück so gespannt werden, dass der Spalt während der Arbeit konstant bleibt oder sich verbreitert.
- Wenn sich das Schleifprodukt in einem Trennschlitz verklemmt, den Schleifer abschalten und die Scheibe wieder freimachen. Vor dem Fortsetzen der Arbeit kontrollieren, ob die Scheibe immer noch sicher gespannt und nicht beschädigt ist.
- Schleif- und Trennscheiben dürfen nicht für Seitenschleifen benutzt werden. Die Schleifer dürfen nicht über die maximale Umgangsgeschwindigkeit des Schleifprodukts hinaus benutzt werden.
- Der Bediener muss darauf achten, dass es keine Zuschauer in der Nähe gibt.
- Schleiffunken können Kleidung entzünden und schwere Verbrennungen verursachen. Gewährleisten, dass keine Funken die Kleidung erreichen. Feuerhemmende Kleidung tragen und einen Eimer mit Wasser in der Nähe bereithalten.
- Das Schleifprodukt vor der Benutzung prüfen. Keine Schleifprodukte benutzen, die (möglicherweise) fallen gelassen wurden, angeschlagen, gerissen oder auf sonstige Art beschädigt sind.
- Gewährleisten, dass das Schleifprodukt vor der Benutzung korrekt montiert und befestigt wurde, und den Schleifer mindestens 1 Minute lang in einer sicheren Position im Leerlauf betreiben; sofort abschalten, wenn erhebliche Schwingungen oder andere Defekte festgestellt werden, und die Ursachen dieser Defekte ermitteln.
- Verhindern, dass das Spindelende den Gewindegrund von Topscheiben, Schleifregeln und Schleiftiften mit Innengewindelöchern für die Montage auf Maschinenräder berührt, indem Sie deren Abmessungen und andere relevante Daten prüfen.
- Wenn Schleifprodukte mit Reduzierstücken oder Buchsen geliefert oder benutzt werden, muss der Benutzer gewährleisten, dass das Reduzierstück oder die Buchse nicht die Flanschfläche berührt und dass die Spannkraft ausreicht, um ein Durchrutschen des Schleifprodukts zu verhindern.
- Wenn Flansche für mehrere Schleifproduktarten oder -größen geliefert werden, müssen immer die korrekten Flansche für das verwendete Schleifprodukt montiert werden.
- Den direkten Kontakt mit dem eingesetzten Werkzeug während und nach der Benutzung vermeiden, da es heiß oder scharf sein kann.
- Das Schleifprodukt mit Vorsicht in Übereinstimmung mit den FACOM-Anweisungen lagern und behandeln.
- Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Hauptursachen für Verletzungen am Arbeitsplatz. Auf rutschige Oberflächen durch die Gerätebenutzung und auf Stolpergefahren durch Druckluft- oder Hydraulikschläuche achten.
- In ungewohnten Umgebungen vorsichtig vorgehen. Es kann versteckte Gefahren wie z.B. Strom- oder Versorgungsleitungen geben.



- Gewährleisten, dass es keine Stromkabel, Gasleitungen usw. gibt, die eine Gefahr darstellen können, wenn sie durch die Gerätebenutzung beschädigt werden.
- Den Schleifer wie in diesen Anweisungen empfohlen bedienen und warten, um Staub- oder Rauchemissionen zu minimieren.
- Den Auslass so orientieren, dass die Staubbelästigung in einer staubgefüllten Umgebung minimiert wird.
- Wenn Staub oder Rauch entstehen, müssen sie vorrangig an der Quelle unter Kontrolle gehalten werden.
- Alle integralen Funktionen oder Zubehörteile für die Sammlung, Ableitung oder Vermeidung von Staub oder Rauch in der Luft müssen korrekt in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen benutzt und gewartet werden.
- Das Verbrauchsmaterial/eingesetzte Werkzeug gemäß den Anweisungen auswählen, warten und ersetzen, um eine unnötige Staub- oder Rauchzunahme zu verhindern.
- Das Arbeiten mit bestimmten Werkstoffen erzeugt Staub und Rauch, was eine explosionsgefährdete Umgebung schaffen kann.
- Eine Exposition gegenüber hohen Schallpegeln kann zu dauerhaften Hörbehinderungen und anderen Problemen wie z.B. Tinnitus führen (Klingeln, Summen, Pfeifen oder Rauschen in den Ohren). Deshalb sind eine Risikobewertung und die Implementierung angemessener Kontrollen für diese Gefahren wesentlich.
- Angemessene Kontrollen zum Verringern der Gefahr sind zum Beispiel schalldämmende Stoffe, die „Klingeln“ der Werkstücke verhindern.

- Den Schleifer gemäß den Empfehlungen in der Anleitung bedienen und warten, um eine unnötige Geräuszhinzunahme zu verhindern.
- Das Verbrauchsmaterial/eingesetzte Werkzeug gemäß den Empfehlungen in der Anleitung auswählen, warten und ersetzen, um eine unnötige Geräuszhinzunahme zu verhindern.
- Beim Arbeiten bei Kälte warme Kleidung tragen und Ihre Hände warm und trocken halten.
- Den Schleifer gemäß den Empfehlungen in der Anleitung bedienen und warten, um eine unnötige Schwingungsanhänger zu verhindern.
- Lassen Sie das eingesetzte Werkzeug nicht auf dem Werkstück rattern, weil die Schwingungen dadurch erheblich zunehmen können.
- Das Verbrauchsmaterial/eingesetzte Werkzeug gemäß den Empfehlungen in der Anleitung auswählen, warten und ersetzen, um eine unnötige Schwingungsanhänger zu verhindern.
- Das Werkzeug mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Handdruckskräfte halten. Das Schwingungsrisiko wird in der Regel mit zunehmender Griffkraft größer.
- Unterlagen verwenden, wenn sie mit dem gebundenen Schleifprodukt geliefert werden.
- Den Luftstrom niemals gegen sich selbst oder gegen andere Personen richten.
- Umherschlagende Schläuche können ernsthafte Verletzungen verursachen. Immer prüfen, ob Schläuche und ihre Befestigungsmittel unbeschädigt sind oder sich nicht gelöst haben.
- Wenn Universal-Drehkupplungen (Klauenkupplungen) verwendet werden, müssen als Schutz gegen ein mögliches Versagen der Verbindung zwischen Schlauch und Gerät sowie zwischen Schlauch und Schlauch Sicherungsschrauben installiert und Whipcheck-Schlauchsicherungen verwendet werden.

VERWENDUNG DER MASCHINE

- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maschine, ob es keine gefährliche Wechselwirkung mit der unmittelbaren Umgebung gibt (explosionsgefährliches Gas, entzündbare oder gefährliche Flüssigkeit, unbekannte Leitungsführung, elektrischer Leitungskanal, elektrisches Kabel usw.).
- Überprüfen Sie vor dem Anschluss der Maschine an den Lufteinlass, ob der Abzug nicht durch ein Hindernis in Betriebsstellung blockiert ist und ob kein Einstell- oder Montagewerkzeug in Position geblieben ist.
- Überprüfen Sie, dass die Maschine über einen Schnellanschluss mit dem Netz verbunden ist und dass ein Absperrventil in der Nähe ist, um im Falle einer Blockade, eines Bruchs oder eines beliebigen anderen Vorfalls abzusperren.
- Hände, lose Bekleidungsstücke und lange Haare vom rotierenden Ende der Maschine fernhalten.
- Zum Einschalten des Werkzeugs den Sicherheitshobel loslassen. Stellen Sie sicher, dass seine maximale, sichere Betriebsdrehzahl nicht die Drehzahl auf dem Typenschild des Winkelstichschleifers überschreitet. Vor dem Einschalten des Werkzeugs sicherstellen, dass die Trennscheibe richtig montiert und korrekt angezogen ist. Nur Trennscheiben verwenden, die für mehr als 20.000 U/min zugelassen sind, einen Durchmesser von 50 mm und einen Mittelbohr-Durchmesser von max. 10 mm aufweisen. Nicht den empfohlenen Scheibendurchmessers überschreiten.

Trennscheiben mit einem größeren Lochdurchmesser können eine Unwucht erzeugen. Wenn die Luftversorgung, die Schläuche und die Stecker in Ordnung sind und das Werkzeug trotzdem nicht richtig funktioniert, bringen Sie es bitte zu Ihrer nächstgelegenen zugelassenen FACOM Kundendienststelle.

- Bei Start und Betrieb einer Maschine auf Rücksicht achten und darauf vorbereitet sein.
- Achten Sie darauf, dass die Baugruppe, an der die Arbeit ausgeführt wird, korrekt stillgelegt ist.
- Lassen Sie im Falle der Blockade sofort den Abzug los und trennen Sie die Maschine vom Druckluftnetz.
- Stets von FACOM empfohlenes Zubehör verwenden.
- Die Verwendung von nicht Original-FACOM-Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken, verringerte Standzeit und erhöhter Wartungsbedarf nach sich ziehen und hebt alle Garantien auf. Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgeführt werden. Wenden Sie sich an Ihre nächste FACOM-Niederlassung oder den autorisierten Fachhändler.

Die Einstellschraube mit einem Schlitzschraubendreher zum Verringern/Steigern der Drehzahl drehen.



WARTUNG

Ihr FACOM Schleifer ist für einen Betrieb über einen langen Zeitraum mit minimalem Wartungsaufwand ausgelegt. Ein dauerhaft zufriedenstellender Betrieb hängt von einer sachgemäßen Werkzeugpflege und regelmäßiger Reinigung ab.

Schmierung

Wenn kein Öl im Druckluftnetz verwendet wird, alle acht Betriebsstunden, 1/2 bis 1 cm³ durch die Einlassverbindung des Geräts einspritzen.

ACHTUNG



Keine beschädigten, durchgescheuerten oder abgenutzten Luftsäcke und Anschlüsse verwenden.



Druckluftbetriebene Maschinen können während des Betriebs vibrieren. Vibrationen, häufig gleichförmige Bewegungen oder unebene Positionen können schädlich für Hände und Arme sein. Bei Unbehagen, Kribbeln oder Schmerzen die Maschine nicht mehr benutzen. Vor dem erneuten Arbeiten mit dem Maschine ärztliche Hilfe aufsuchen.



Die Maschine nicht am Schlauch tragen.



Während des Betriebs für festen Halt sorgen und den Körper nicht zu weit nach vorne beugen.
Benutzen Sie keine Maschine unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder wenn Sie müde sind.

Reinigung

WARNUNG: Niemals Lösungsmittel oder aggressive Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs benutzen. Diese Chemikalien können die in diesen Teilen benutzten Kunststoffe angreifen. Ein nur mit Wasser und milder Seife angefeuchtetes Tuch benutzen. Niemals Flüssigkeit in das Werkzeug gelangen lassen; niemals Teile des Werkzeugs in eine Flüssigkeit tauchen.



Benutzen Sie Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitschuh sowie Gehörschutz.

Bleiben Sie während der Benutzung der Maschine wachsam, beweisen Sie gesunden Menschenverstand und Aufmerksamkeit.



Vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Zubehör ist die Maschine von der Druckluftversorgung abzuschalten.



Bei der Arbeit an bestimmten Materialien kann es gesundheitsgefährlich sein, sich den Stäuben auszusetzen.

Informieren Sie sich über die Zusammensetzung des bearbeiteten Materials und benutzen Sie geeignete Schutzmittel. Im Zweifel maximalen Schutz verwenden.




INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

SCHMIERUNG




Die Maschine stets mit einem Leitungsöler verwenden. Es wird folgende Filter-Regler-Öler-Kombination empfohlen: **FACOM N.580**.

Falls am Druckluftnetz kein Öler benutzt wird, alle acht Betriebsstunden $\frac{1}{2}$ bis 1 cm^3 über den Einfüllanschluss der Maschine einspritzen.



DEN WINKELTRENNSCHLEIFER NIEMALS OHNE DIE SCHUTZABDECKUNG BENUTZEN




10 mm

Modell	Schleifscheibe zum Entgraten	Motorleistung	Mitelloch-Durchmesser	Max. Scheibenbreite	Schallpegel					Schwingungs-intensität m/s^2		
					Druck dB(A)	Leistung dB(A)	Druck dB(C)	k*	k*			
	mm	kW	mm	mm								
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Modell	Nenn-drehzahl		Durchschnittlicher Lufverbrauch	Arbeitsdruck	Gewicht	Abmessungen	
	U./min	l/min				kg	mm
V.CA50F	20000	113		6,2	0,54	138 x 59 x 85	

* k = Messunsicherheit in dB

** k = Messunsicherheit in m/s^2



CE-KONFORMITÄTserklärung

WIR, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, ERKLÄREN IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS DAS PRODUKT **V.CA50F**

- WINKELTRENNSCHLEIFER Ø 50 MM MARKE FACOM

- DEN BESTIMMUNGEN DER MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/CE

- UND DEN BESTIMMUNGEN DER HARMONISIERTEN EUROPÄISCHEN NORM EN ISO 11148-7: 2012

Der Unterzeichner ist verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Akte und gibt diese Erklärung im Namen von Facom ab.

Markus Rompel

20.03.2016
Geschäftsführer Technik





NL



WAARSCHUWING



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE IS INGESLOTEN. EERST DIT HANDBOEK LEZEN, DAN HET DE MACHINE BEDIENEN. HET BEHOORT TOT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER DE IN DIT HANDBOEK GEGEVEN INFORMATIE AAN DE GEBRUIKER TER HAND TE STELLEN. EEN NALATEN DE HIERAVOLGENDE WAARSCHUWINGEN OP TE VOLGEN KAN LICHAMELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE

- DE SLIJPMACHINES VOORZIEN VAN AFBRAA- OF AFKORTSCHIJVEN ZIJN UITSLUITEND BESTemd VOOR HET SLIJPEN EN ABFRAMEN VAN VOORWERPEN VAN METAAL OF EEN LEGERING (ALUMINIUM, MESSING, BRONS, enz...). BIJ IEDER ANDER GEBRUIK KAN FACOM GEEN AANSPRAKELIJKEHED AANVAARDEN.

Restrisico's

Ondanks de naleving van de geldige veiligheidsvoorschriften en de uitvoering van de veiligheidsvoorzieningen kunnen bepaalde restrisico's niet worden vermeden. Het betreft met name:

- Uitzonderlijk gehoorverlies.
- Risico op persoonlijk letsel als gevolg van rondvliegende deeltjes.
- Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die heet worden tijdens het gebruik.
- Risico op persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
- Risico op stof van gevaarlijke substanties.

DEZE MACHINE IS NIET GESCHIKT VOOR EEN GEBRUIK IN EEN EXPLOSIEGEVAARLIJKE OMGEVING. De slijpmachine is ontworpen voor professioneel snijden en slijpwerkzaamheden.

Niet gebruiken onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.

Deze slijpmachine is een professionele elektrisch gereedschap.

Zorg dat kinderen NIET in contact kunnen komen met het gereedschap. Toezicht is nodig wanneer onervaren operators dit gereedschap gebruiken.

- Jonge kinderen en mensen met een beperking. Dit apparaat is niet ontworpen zonder toezicht gebruikt te worden door jonge kinderen of personen met een beperking.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking noch door personen die onvoldoende ervaring, kennis en vaardigheden hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit alleen gelaten worden in aanwezigheid van dit product.

Deze machine en accessoires moeten overeenkomstig de instructies van deze handleiding gebruikt worden. Het gebruik van deze machine voor andere werkzaamheden zou tot een gevaarlijke situatie voor personen en de omgeving kunnen leiden.

- Dit machine altijd bedienen, controleren en onderhouden in overeenstemming met alle voorschriften (plaatselijk, staat, federaal en land), die betrekking hebben op hand-gehouden/hand-bediende pneumatische gereedschappen.
- Voor veiligheid, topprestatie, en maximale bestendigheid van de onderdelen dit machine laten werken bij een maximale luchtdruk van 90 psig (6.2 bar/620 kPa) bij de inlaat met een luchtoefvoerslang, die een inwendige diameter van 3/8" (10 mm) heeft.
- Overschrijding van deze aangegeven maximale gebruiksdruk van 6,2 bar kan tot gevaarlijke situaties leiden, zoals een overmatige snelheid, breuk van elementen, een hoger koppel of een grotere kracht die de machine en zijn accessoires of het te bewerken voorwerp onherstelbaar zou kunnen beschadigen.

- Zorg ervoor dat alle slangen en fittingen de juiste afmetingen hebben en goed zijn vastgemaakt.

- Gebruik slangen of verbindingsstukken niet op een verkeerde manier.
- Altijd schone, en gesmeerd droge lucht gebruiken bij een maximum luchtdruk van 90 psig. Stof, corraderende uitwasemingen en/of te grote vochtigheid kunnen de motor van een drukluchtmachine ruïneren.

- De gereedschappen (machine) niet smeren met ontvlambare of vluchthe vloeistoffen als petroleum, diesel of benzine.

- Geen typeplaatjes verwijderen. Beschadigde typeplaatjes moeten worden vervangen.

- U wordt aangeraden een slagklem te gebruiken. Een koppeling, die direct aan de luchtaansluiting is aangebracht, doet de massa van het machine toenemen en de beweeglijkheid van het machine afnemen.

- De pneumatische machine moet uitgerust en aangesloten worden op de persluchtleiding via snelkoppelingen of uitschakeling in geval van gevaar te vereenvoudigen.

- Wanneer de levensduur van het machine verstreken is, wordt u aangeraden het machine te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden.

- Voor de verschillende gevaren leest en assimileert u goed de veiligheidsinstructies voor de installatie, de werkuitvoering, de reparatie, het onderhoud, de vervanging van accessoires of werken in

de buurt van de slijpmachine. Nalatigheid kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Alleen gekwalfificeerde en opgeleide operators mogen de slijpmachine installeren, instellen of gebruiken.
- Breng geen wijzigingen aan deze slijpmachine aan. Wijzigingen kunnen de doeltreffendheid van de veiligheidsmaatregelen verminderen en het risico voor de gebruiker verhogen.
- Gooi de veiligheidsvoorschriften niet weg; geef ze aan de gebruiker.
- Gebruik de slijpmachine niet wanneer deze is beschadigd.
- Wees erop bedacht dat gebreken aan het werkstuk of accessoires of zelfs aan de ingebette tool zelf, projectielen op hoge snelheid kan veroorzaken.
- Zorg dat het werkstuk goed vast zit.
- Zorg dat het schuurmiddel stevig vastgezet wordt op de slijpmachine.
- Zorg dat de bescherming op de juiste plaats is geïnstalleerd, in goede staat en correct gemonteerd is; controleer de bescherming regelmatig.
- Controleer of de flessen, volgens de instructies van de fabrikant, worden gebruikt en in goede staat zijn, bijvoorbeeld geen scheuren en krommingen vertonen en vlak zijn.
- Controleer of de spil en de spitschroefdraad niet beschadigd of versleten zijn.
- Zorg dat vonken en puin als gevolg van het gebruik geen gevaar vormen.
- Vermijd contact met de roterende spil en de gemonteerde slijpschijf om in- en afsnijding te voorkomen aan/ van handen en andere lichaamsdelen.
- Gebruikers en het onderhoudspersoneel moeten fysiek in staat zijn de omvang, het gewicht en de kracht van het gereedschap te beheersen.
- Zorg voor een gestroomlijnde lichaamshouding met de voeten stevig op de grond.
- Voor bovenhands werken, draagt u een veiligheidshelm.
- Bij het afsnijden, moet het werkstuk zodanig worden ondersteund, dat de sleuf gedurende de volledige werkuitvoering constant blijft of breder wordt.
- Wanneer het schuurmiddel vastloopt in een slijpleaf, zet u de slijpmachine uit verwijderd u de slijpschijf. Controleer of de slijpschijf nog steeds goed vast zit en niet beschadigd is voordat u weer gaat met de werkuitvoering.
- Slijp- en snijschijven mogen niet gebruikt worden voor laterale slijpwerkzaamheden. Slijpmachines mogen niet worden gebruikt boven de maximale omtreksnelheid van een schuurmiddel.
- De gebruiker moet erop letten dat geen omstanders in de buurt zijn.
- Slipvorken kunnen kleding in brand zetten en ernstige brandwonden veroorzaken. Zorg dat vonken niet terechtkomen op kleding. Draag brandvertragende kleding en zorg dat u een emmer water naast u hebt.
- Controleer de schuurmiddelen voor gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen die (zouden kunnen) zijn gevallen of die afgesplinterd, gebart of anderszins defect zijn.
- Zorg dat het schuurmiddel goed gemonteerd en vastgezet is voor gebruik en laat de slijpmachine ten minste 1 minuut op lage snelheid functioneren in een veilige positie; stop onmiddellijk wanneer veel trillingen of andere gebreken worden geconstateerd en bepaal de oorzaak van deze gebreken.
- Voorkom dat het uiteinde van de spil in contact komt met de bodem van holtes, kegels of pluggen voorzien van Schroefdraadgaten, die bestemd zijn voor de montage van machinespilen, door hun afmetingen en andere belangrijke gegevens te controleren.
- Wanneer de schuurmiddelen geleverd of gebruikt worden met reduceeradaptors of doorvoerbussen, moet de gebruiker controleren of de adapter of doorvoerbus niet de flens aanraakt en dat de sluitkracht voldoende roterende aandrijfkracht heeft om te voorkomen dat het schuurmiddel weglijdt.
- Wanneer flensen worden geleverd voor verschillende types of maten schuurmiddelen, moet altijd de juiste flens voor het gebruikte schuurmiddel worden gebruikt.
- Vermijd direct contact met het ingevoerde gereedschap tijdens en na gebruik, omdat het heet of scherp kan zijn.
- Bewaar en behandel het schuurmiddel zorgvuldig, overeenkomstig de instructies van FACOM.
- Uitgladen, struikelen en vallen zijn de belangrijkste oorzaken van verwondingen op de werkplek. Wees bedacht op gladde oppervlakken na gebruik van het gereedschap en een risico op struikelen als gevolg van de luchtdroom of de hydraulische slang.
- Werk voorzichtig in een onbekende omgeving. Er kunnen verborgen gevaren zijn, zoals elektriciteit of leidingen van andere nutsvoorzieningen.
- Zorg dat er geen elektrische kabels, gasleidingen, enz. zijn die gevaarlijk kunnen zijn na



beschadiging door het gereedschap.

- Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in deze instructies, om zoveel mogelijk stof- en rookuitstoot te voorkomen.
- Oriënteer de uitlaat zodanig dat zo weinig mogelijk stof kan opdwarrelen in stoffige ruimtes.
- Waar stof of rook ontstaat, moet deze bij voorkeur bij de uitstot worden beheerd.
- Alle geïntegreerde functies of accessoires voor de inzameling, de extractie of de verwijdering van stof of rook in de lucht moeten zo goed mogelijk gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
- Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebette tool volgens de aanbevelingen in de instructies, om onnodige ontwikkeling van stof of rook te voorkomen.
- Werken met bepaalde materialen generert de uitstoot van stof en rook, die een explosive omgeving kunnen veroorzaken.
- Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan onherstelbaar gehoorverlies en andere problemen veroorzaken, zoals tinnitus (rinkelend, zoemend, fluitend of brommend geluid in de oren). Daarom zijn een risicobeoordeling en de uitvoering van passende controles voor deze gevaren van essentieel belang.
- Passende controles om het risico te verminderen zijn maatregelen nemen, zoals geluiddempend materiaal om te voorkomen dat werkstukken «rinkelen».
- Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding om onnodige geluidsoverlast te voorkomen.
- Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebette tool volgens de aanbevelingen

in de handleiding, om onnodige geluidsoverlast te voorkomen.

- Draag warme kleding wanneer u in koude omstandigheden werkt en houdt uw handen warm en droog.
- Gebruik en onderhoud de slijpmachine in overeenstemming met de aanbevelingen in de handleiding om onnodige trillingen te voorkomen.
- Laat de ingebette tool niet ratelen op het werkstuk omdat hierdoor waarschijnlijk bijzonder veel trillingen ontstaan.
- Selecteer, onderhoud en vervang de verbruiksartikelen/de ingebette tool volgens de aanbevelingen in de handleiding, om onnodige trillingen te voorkomen.
- Houd het gereedschap vast met een lichte maar stevige grip, rekening houdend met de vereiste handkracht omdat het risico als gevolg van trillingen doorgaans groter is bij een hogere grijpkracht.
- Gebruik vloeiblokken wanneer deze geleverd worden samen met de aangehechte schuurmidelen.
- Oriënteer nooit rechtstreeks lucht op uzelf of iemand anders.
- Losgerakte slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Controleer altijd of slangen en nippels niet beschadigd zijn of los zitten.
- Wanneer universele draakopkoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten vergrendelingspennen worden geïnstalleerd en veiligheidskabels voor de controle van losgerakte slangen worden gebruikt om zich te beschermen tegen een eventuele verkeerde slang-op-tool en slang-op-slang aansluiting.

GEBRUIK VAN DE MACHINE

- Controleer, alvorens de machine te gebruiken, of er geen gevaarlijke interactie met de onmiddellijk omgeving is (explosiegevaarlijk gas, ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen, onbekende leidingen, mantels of elektriciteitskabels, enz...).
- Controleer, alvorens de machine op de luchtaanvoerleiding aan te sluiten of de trekker niet in de Aanstand geblokkeerd wordt door een obstakel en of er geen afstel- of montagegereedschap aanwezig is.
- Controleer of de machine is aangesloten op de leiding via een snelkoppeling en of er een luchtafsluitklep in de buurt is, om onmiddellijk de lucht of te sluiten in geval van blokkering, breuk of een ander incident.
- Houd handen, losse kleding of lang haar weg van het draaiende eind van het machine.
- Ontgrendel de veiligheidshendel om de machine aan te zetten. De maximale bedrijfsnelheid mag niet hoger zijn dan de nominale snelheid van de machine. Voordat u de tool aanzet, zorg u dat de snijschijf correct gemonteerd en goed vast zit. Gebruik snijsschijven ingedeeld in de categorie hoger dan 20.000 rpm met een diameter van 50 mm en slechts een centrale middellijn-gat van max 10 mm. De aanbevolen wieliameter mag niet worden overschreden.
Als de opening van het snijwiel een grotere diameter heeft, kan het snijwiel gaan slingeren.
Als de luchtoeveer, slangen en verbindingsstukken in orde zijn en de machine toch niet goed

functioneert, dient u deze naar een door FACOM gemachtigd servicecentrum te brengen.

- Let op en anticipeer op plotselinge veranderingen in de werking van enig persluchtmachine zowel tijdens de start als gedurende het in bedrijf zijn.
- Controleer of het element waarop gewerkt zal worden, stevig vastgezet is.
- Laat in geval van blokkering onmiddellijk de trekker los en haal de machine van de persluchtmotor.
- Uitsluitend de door FACOM aanbevolen bijbehorende hulpstuk-ken gebruiken.
- Het gebruiken van andere dan originele FACOM onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met zich brengen van het prestatievermogen van het machine en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan en annuleert alle garantie-bepalingen tot gevolg hebben. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiertoe gemachtigd en geschoold personeel. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde erkende FACOM Servicecenter.

Draai met behulp van een platte schroevendraaier aan de instelschroef om de snelheid te verlagen/te verhogen.



ONDERHOUD

Uw FACOM slijpmachine is ontworpen voor duurzaam gebruik en minimaal onderhoud. Duurzame tevredenheid ten aanzien van het gebruik hangt af van een correct gebruik en de periodieke schoonmaak van het gereedschap.

Smeren

Wanneer geen smeermiddel gebruikt wordt op het persluchtnetwerk, moet u na elke gebruikspériode van acht uur, 1/2 à 1 cm³ smeermelie bijvullen via de smeernippel.

Schoonmaken

WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemische middelen voor het reinigen van de niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicalen kunnen de kunststoffen in deze onderdelen zacht maken. Gebruik een vochtig doekje met alleen zacht zeewater. Voorkom vloeistof in het gereedschap; dompel nooit een onderdeel van het gereedschap onder in een vloeistof.



WAARSCHUWING



Geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtslangen of fittingen gebruiken.



Pneumatische machine kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met bediening van enig machine wanneer u ongemak, een tintelende gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens werk te hervatten.



Het machine niet aan de slang dragen.



Steeds in een goede houding staan. Als u het machine bedient mag u zich niet te ver uitspreken.

Gebruik een machine niet wanneer u drugs, alcohol of medicijnen gebruikt heeft of wanneer u moe bent.



Gebruik beveiligingsmiddelen zoals een bril, handschoenen, veiligheidschoenen en gehoorbeschermers. Blijf opletzend, gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het gebruik van de machine.



Men dient te allen tijde de luchtinlaat af te sluiten en de luchttotvoerslang te ontkoppelen voordat enig deel van dit machine wordt aangebracht, verwijderd of afgesteld, of voordat enig onderhoud aan dit machine mag worden uitgevoerd.



Tijdens het bewerken van bepaalde materialen kan blootstelling aan stof gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Neem kennis van de samenstelling van het te bewerken materiaal en gebruik de juiste veiligheidselementen. Gebruik in geval van twijfel zo veel mogelijk bescherming.




INGEBRUIKNEMING VAN HET DE MACHINE

DE SMERING





Gebruik altijd een in de persleiding geïntegreerde olievernevelaar.
Wij bevelen de **FACOM N.580** gecombineerde reduceerventiel met olievernevelaar en vochtafscheider aan.

Spuit, indien er geen smeerinrichting op de persluchtleiding gebruikt wordt, iedere acht uur $\frac{1}{2}$ tot 1 cm³ via de inlaatkoppeling van de machine naar binnen.



GEBRUIK DE MACHINE NOOT ZONDER DE VEILIGHEIDS KAP




Referentie	Slijpschijf voor afbreken	Motor-vermogen	Centrale middellijnsgat	max. schijfwijdte	Geluidsniveau					Trillingsniveau m/s ²	
					Deuk dB(A)	Vermogen dB(A)	Deuk dB(C)	k*	k*		
mm	kW	mm	mm	mm							
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7, 1,02

Referentie	Rating snelheid	Gemiddeld luchtvolumen	Werkdruk	Gewicht	Afmetingen
	omw./min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = meetonzekerheid in dB

** k = meetonzekerheid in m/s²



CE-CONFORMITEITSVERKLARING

ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT V.CA50F – PNEUMATISCHE HAAKSE DOORSLIJPMACHINE Ø 50 MM MERK FACOM
- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE « MACHINES » 2006/42/CE
- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN ISO 11148-7: 2012
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het technische dossier en legt deze verklaring af namens Facom.

Markus Rompel



20.03.2016
Snelheidsgeregeling



ES



AVISO



**SE ADJUNTA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD. LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR LA MÁQUINA.
ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ASEGURARSE DE QUE EL OPERARIO ESTÉ AL TANTO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE
ESTE MANUAL. EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS SIGUIENTES PODRÍA OCASIONAR LESIONES.**

PUESTA EN SERVICIO DE LA MÁQUINA

• LAS ESMERILADORAS EQUIPADAS CON MUELLES DE DESBARBADO O DE TRONZADO SÓLO ESTÁN PREVISTAS PARA EL ESMERILADO Y EL DESBARBADO DE PIEZAS METÁLICA O DE ALEACIÓN (ALUMINIO, LATÓN, BRONCE, ETC...) PARA CUALQUIER OTRA UTILIZACIÓN, FACOM DECLINA TODA RESPONSABILIDAD.

Riesgos residuales

A pesar de la aplicación de la reglamentación pertinente sobre seguridad y de la puesta en marcha de los dispositivos, se pueden evitar determinados riesgos residuales. Se trata de:

- Disfunciones auditivas.
- Riesgo de lesiones personales debido a partículas en el aire.
- Riesgo de quemaduras debido a accesorios que se calientan durante el funcionamiento.
- Riesgo de lesiones personales debido a uso prolongado.
- Riesgo debido a sustancias peligrosas en polvo.

ESTA MÁQUINA NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN UNA ATMÓSFERA EXPLOSIVA.

La cortadora ha sido diseñada para aplicaciones profesionales de corte y pulido.

NO se debe emplear mojada ni en presencia de líquidos o gases inflamables.

Esta cortadora es una herramienta eléctrica para profesionales.

NO deje que los niños toquen la cortadora. Se requiere supervisar las actividades con esta herramienta de operarios sin la debida experiencia.

• Niños y discapacitados. Esta herramienta no ha sido diseñada para que la usen niños o personas discapacitadas si no están bajo supervisión.

• Este producto no ha sido diseñado para ser usado por personas (incluidos los niños) que sufran alguna deficiencia física, sensorial o mental, ni por personas que no tengan la debida experiencia, conocimientos o capacidad, salvo que estén bajo la supervisión de un apersona que se responsabilice de su seguridad. No debe dejarse que los niños estén solos en presencia de este producto.

La utilización de esta máquina y accesorios debe ser conforme a las instrucciones de esta instrucción. Utilizar esta máquina para otras operaciones pudiera ocasionar una situación peligrosa para las personas y el medio ambiente.

• Utilice, inspeccione y mantenga esta máquina siempre de acuerdo con todas las normativas locales y nacionales que se apliquen a la máquina neumática de utilización manual o que se sujeten con la mano.

• Para mayor seguridad, rendimiento óptimo y larga vida útil de las piezas, utilice esta máquina a una presión de aire máxima de 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) con una manguera de suministro de aire con diámetro interno de 10 mm.

• El rebasamiento de esta presión de utilización máxima es de 6,2 bar indicaría ocasionaría riesgos de situaciones peligrosas como una velocidad excesiva, la ruptura de elementos, un par superior o una fuerza superior que pudiera destruir la máquina y sus accesorios o la pieza sobre la que se trabaja.

• Asegúrese de que todos los rieles y mangueras sean del tamaño correcto y estén bien apretados.

• No fuerce los tubos ni los conectores.

• Use siempre aire limpio y seco y lubricado a una presión máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa). El polvo, los gases corrosivos y el exceso de humedad pueden estropear el motor de una máquina neumática.

• No lubrique la máquina con líquidos inflamables o volátiles tales como queroseno, gasoil o gasolina.

• No saque ninguna etiqueta. Sustituya toda etiqueta dañada.

• Se recomienda la utilización de una conexión flexible para manguera de aire. Si se conecta un acoplador directamente a la salida de aire, se aumentará el volumen de la máquina y sedisminuirá su maniobrabilidad.

• La máquina neumática debe estar equipada y conectada a la red de aire comprimido a través de rieles rápidos para facilitar su parada en caso de peligro.

• Una vez vendida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la máquina, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para reciclarlas.

• En el caso de riesgos múltiples, debe haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad antes de proceder a montar, hacer funcionar, reparar, mantener, cambiar accesorios, o trabajar cerca de la cortadora. No hacerlo puede provocar lesiones graves las personas.

• Únicamente pueden realizar la instalación, ajuste o usar la cortadora personas con la capacidad y formación suficientes.

• No modifique la cortadora en manera alguna. Cualquier modificación puede reducir la eficacia de las medidas de seguridad, y aumentar los riesgos para el operario.

- No ignore las instrucciones de seguridad. Entréguelas al operario.
- No utilice la cortadora si hubiera sufrido algún daño.
- Tenga en cuenta que un defecto en la pieza trabajada o en algún accesorio, o incluso en la propia herramienta insertada, puede generar proyectiles a gran velocidad.
- Asegúrese de que la pieza que va a trabajar está montada correctamente.
- Asegúrese de que el acoplamiento del producto abrasivo a la cortadora es correcto.
- Asegúrese de que está colocada en su sitio la cubierta de protección, de que se encuentra en buenas condiciones y de que está montada correctamente. Inspeccione la cubierta de protección periódicamente.
- Compruebe que las bridas se utilizan correctamente y están en buenas condiciones, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, o sea, que no tienen grietas ni rebabas, y bien planas.
- Compruebe que el husillo y el roscado del husillo no están dañados ni desgastados.
- Asegúrese de que las chispas y residuos como consecuencia del uso no generan peligro alguno.
- Evite cualquier contacto con el husillo giratorio o con la rueda montada para evitar que se pueda producir cortes en las manos u otras partes del cuerpo.
- Los operarios y personal de mantenimiento deben tener la capacidad física suficiente para manejar el volumen, la masa y la potencia de la herramienta.
- Tenga siempre una postura equilibrada del cuerpo, bien firme sobre sus pies.
- Si tiene que trabajar en alturas, lleve casco.
- Cuando se produce el corte, la pieza de trabajo debe estar bien sujetada de manera que la anchura de la ranura se mantenga o aumente durante toda la duración de la operación.
- Si se atasca producto abrasivo en alguna ranura de corte, apague la cortadora y deje loca la rueda. Compruebe que la rueda continúa bien asegurada y que no ha sufrido daño alguno, antes de reanudar el funcionamiento.
- Las ruedas de cortar y pulir no deben emplearse para operaciones de corte lateral. Las cortadoras no deben emplearse a más velocidad que la periferia máxima del producto abrasivo.
- El operario debe vigilar que no se encuentren personas cerca de la herramienta.
- Las chispas generadas por el corte pueden hacer que se prendan las prendas y provocar quemaduras graves. Asegúrese de que las chispas no puedan alcanzar las prendas de vestir. Lleve ropa que retrase la ignición, y tenga cerca siempre un cubo de agua.
- Revise el producto abrasivo antes de utilizarlo. No utilice productos abrasivos que puedan haberse caído (probablemente), a astillados, agrietados o que tengan cualquier otro defecto.
- Asegúrese de que el producto abrasivo está montado y apretado correctamente antes de usarlo, y haga funcionar la cortadora a velocidad sin carga durante 1 min. por lo menos en posición de seguridad. Deténgala inmediatamente si observara cualquier vibración significativa u otro defecto, y establezca el motivo del defecto en cuestión.
- Evite que el extremo del husillo pueda tocar el fondo del orificio de copas, canos o tapones rosados previstos para ser montados en husillos de máquinas. Compruebe sus dimensiones y demás datos pertinentes.
- Cuando se suministren o utilicen productos abrasivos con adaptadores reductores o casquillos, el usuario debe asegurarse de que el adaptador o casquillo no toca la cara de la brida, y de que la fuerza de acoplamiento es suficiente para girar, evitando así que se deslice el abrasivo.
- En los casos de bridas que se suministren para varios tipos o tamaños de abrasivos, monte siempre las bridas correctas para el abrasivo en cuestión.
- Evite el contacto directo con la herramienta insertada durante y después de su uso, pues puede estar caliente o ser afilada.
- Guarde y maneje el producto abrasivo con precaución, de acuerdo las instrucciones de FACOM.
- Los resbalones, tropezones y caídas son las causas más frecuentes de las lesiones en los puestos de trabajo. Compruebe si hay superficies que se han vuelto resbaladizas debido a la utilización de la herramienta, o riesgos debidos a las conducciones de aire o tubos hidráulicos.
- Actúe con precaución en entornos que no le resulten familiares. Pueden existir riesgos ocultos, tales como cables eléctricos o de otros servicios.
- Asegúrese de que no hay cables eléctricos, conducciones de gas, etc... que puedan provocar riesgos si resultaran dañados al utilizar la herramienta.
- Haga funcionar y realice el mantenimiento de la cortadora según las instrucciones que figuran en estas instrucciones, para reducir al mínimo las emisiones de humo o polvo.
- Oriente el escape de manera que se reduzcan las molestias en zonas con polvo en el aire.
- En los lugares en que se generen polvo o humo, debe ejercerse un control en su punto de emisión.



- Todos los componentes y accesorios incorporados para la recogida, extracción o eliminación de polvo y humos en el aire deben utilizarse y mantenerse correctamente, de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos fabricantes.
- Seleccione, mantenga y cambie los consumibles y la herramienta insertada de acuerdo con las respectivas instrucciones para evitar un aumento innecesario de polvo y humo.
- Trabajar con determinados materiales genera emisiones de polvo y humo, originando ambientes potencialmente explosivos.
- La exposición a niveles elevados de ruido puede producir pérdidas de audición irreversibles y otros problemas, tales como el zumbido de oídos (pitidos, ruidos y ronroneo de oídos). Por lo tanto, resulta esencial llevar a cabo un estudio de riesgos e implantar los controles que sean adecuados para combatir esos riesgos.
- Los controles adecuados para reducir esos riesgos pueden incluir acciones tales como: humedecer materiales para evitar que escurran las piezas que se están trabajando.
- Haga funcionar y mantenga la cortadora de acuerdo con las recomendaciones que figuran en el manual de instrucciones para evitar un aumento innecesario del ruido.
- Seleccione, mantenga y cambie los consumibles y la herramienta insertada de acuerdo con el manual de instrucciones para evitar un aumento innecesario de polvo y humo.
- Lleve prendas de abrigo si tiene que trabajar en lugares fríos y conserve las manos a buena temperatura y secas.

UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA

- Antes de utilizar la máquina, verificar que no hay interacción peligrosa con el entorno inmediato (gas explosivo, líquido inflamable o peligroso, canalización desconocida, conducto eléctrico, etc...).
- Antes de conectar la máquina a la entrada de aire verificar que el gatillo no está bloqueado en posición de funcionamiento por un obstáculo y que ninguna herramienta de regulación ni de montaje ha quedado en posición.
- Verificar que la máquina está conectado a la red por un racor rápido y que una válvula de corte de aire está cerca para cortar de inmediato el aire en caso de bloqueo, ruptura o cualquier otro incidente.
- Mantenga las manos, la ropa suelta y el cabello largo alejados del extremo giratorio de la máquina.
- Para poder poner en marcha la herramienta, desbloquee previamente la palanca de seguridad. Asegúrese de que su velocidad máxima de funcionamiento en condiciones de seguridad no supere la velocidad nominal que figura en la placa de características de la herramienta de corte angular. Antes de conectar la herramienta, compruebe que la rueda de corte está montada correctamente y bien apretada. Utilice exclusivamente ruedas de cortar con velocidad nominal superior a 20,000 RPM, y con diámetro de 50 mm y orificio central de máximo 10 mm. No supere el diámetro recomendado de disco. Un diámetro mayor del disco de corte podría hacer que fuese el disco. Si estando la fuente de alimentación de

MANTENIMIENTO

Su cortadora FACOM ha sido diseñada para que pueda funcionar durante un periodo largo de tiempo con un mantenimiento mínimo. Su funcionamiento continuado en condiciones de seguridad depende del cuidado y limpieza periódica de la herramienta.

Lubricación

Cada ocho horas de trabajo, si la red de aire comprimido no incluye un lubricante, inyecte entre 1/2 y 1cm³ por la conexión de entrada de la máquina.



AVISO

No utilizar mangueras de aire y accesorios dañados, desgastados ni deteriorados.



La máquina neumática pueden vibrar durante el uso. La vibración, los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas podrían dañar los brazos y las manos. En caso de incomodidad, sensación de hormigueo o dolor, dejar de usar la máquina. Consultar al médico antes de volver a utilizarla.



No coger la máquina por la manguera para levantarla.



Mantener una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estirar demasiado los brazos al manejar la máquina.

No utilizar una máquina bajo el efecto de drogas, alcohol, medicamentos o si está cansado.

- Haga funcionar y mantenga la cortadora de acuerdo con las recomendaciones que figuran en el manual de instrucciones para evitar un aumento innecesario del nivel de vibraciones.
- No deje que la herramienta insertada castañeteé contra la pieza que se está trabajando, pues esto incrementará de manera importante las vibraciones.
- Seleccione, mantenga y cambie los consumibles y la herramienta insertada de acuerdo con el manual de instrucciones para evitar un aumento innecesario del nivel de vibraciones.
- Sujete la herramienta agarrándola suave pero firmemente, y tenga en cuenta los esfuerzos de reacción necesarios de la mano, pues los riesgos debidos a vibraciones suelen ser mayores cuando el agarre es más fuerte.
- Emplee seante cuando se haya suministrado con el producto abrasivo adherente.
- Nunca dirija aire contra usted mismo o contra los demás.
- Cualquier tubo suelto puede producir lesiones graves. Revise siempre que no haya tubos o acoplamientos dañados o flojos.
- En los casos de acoplamientos universales (acoplamientos con mordaza), monte pasadores de fijación y cables de seguridad para estar protegido en el caso de que fallara la conexión entre el tubo y la herramienta o entre tubos.

aire, los tubos y los conectores correctamente montados, la herramienta no funciona, lleve su herramienta al centro de Servicio Autorizado FACOM más cercano.

• Antípice y esté atento a los cambios repentinos en el movimiento durante la puesta en marcha y utilización de toda máquina motorizada.

• Cerciorarse de que el conjunto sobre el que se efectúa el trabajo está debidamente immobilizado.

• En caso de bloqueo, soltar de inmediato el gatillo y desconectar la máquina de la red de aire comprimido.

• Utilice únicamente los accesorios FACOM recomendados.

• El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas FACOM puede poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento de la máquina y aumentar los cuidados mantenimiento necesarios, y anula toda garantía.

Las reparaciones sólo se deben encargar a personal debidamente cualificado y autorizado. Consulte con el centro de servicio autorizado FACOM más próximo.

Con un desmolillador de cabeza plana, gire el tornillo de ajuste para reducir o aumentar la velocidad.



Limpieza

ADVERTENCIA: No emplee disolventes ni otros productos químicos agresivos para limpiar las partes de la herramienta que no son metálicas. Esos productos podrían debilitar los materiales de plástico de esas partes de la herramienta. Utilice exclusivamente un paño humedecido con agua y jabón. No deje que penetre líquido alguno en el interior de la máquina. No sumerja en ninguna circunstancia parte alguna de la herramienta en líquidos.

AVISO

Utilizar equipos de protección como gafas, guantes, calzado de seguridad así como una protección acústica.

Estar vigilante, tener buen sentido y de atención mientras se utiliza la máquina.



Cortar siempre el suministro de aire y desconectar la manguera de suministro de aire antes de instalar, retirar o ajustar cualquier accesorio de esta máquina, o antes de realizar cualquier operación de mantenimiento de la misma.



Al efectuar trabajos en ciertos materiales, puede ser peligroso para la salud exponerse a los polvos.

Conozca la composición del material trabajado y utilice los elementos de seguridad adaptados. En caso de duda utilizar el máximo de protección.




PARA PONER LA MÁQUINA EN SERVICIO

LUBRICACIÓN




Utilice siempre un lubricante de aire comprimido con esta llave de impacto. Recomendamos la siguiente unidad de Filtro-Lubricador-Regulador: **FACOM N.580.**

Cada ocho horas de funcionamiento, si no se utiliza un lubricante en la red de aire comprimido, inyectar 1/2 a 1 cm³ por el racor de admisión de la máquina.



NO UTILICE EN NINGÚN CASO LA HERRAMIENTA DE CORTE ANGULAR SIN SU PROTECTOR DE SEGURIDAD




10 mm



Modelo	Esmeriladora de desbarbar	Potencia del motor	Diámetro del orificio central	Anchura máxima de la rueda de cortar	Nivel de sonido					Nivel de vibraciones m/s ²		
					Presión dB(A)	Potencia dB(A)	Presión dB(C)	k*	k*			
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Modelo	Velocidad nominal	Consumo de aire	Presión de utilización	Peso	Dimensiones	
					rpm	l/min
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85	3/8 "

* k = incertidumbre de medida en dB ** k = incertidumbre de medida en m/s²



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

NOSOTROS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCIA, DECLARAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO **V.CA50F – HERRAMIENTA DE CORTE ANGULAR Ø 50 MM NEUMÁTICA MARCA FACOM**

- ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA "MÁQUINAS" 2006/42/CE
- Y ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA EUROPEA ARMONIZADA EN ISO 11148-7: 2012

El que suscribe es responsable de disponer de la documentación técnica y realiza esta declaración en nombre de Facom.

Markus Rompel



20.03.2016

Ingeniero Director



IT



AVVERTENZA



**IMPORTANTE INFORMAZIONE DI SICUREZZA ACCLUSA. LEGGERE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI USARE LA MACCHINA.
È RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DI METTERE QUEST'INFORMAZIONE NELLE MANI DELL'OPERATORE.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE PUÒ CAUSARE LESIONI FISICHE.**

MESSA IN SERVIZIO DELLA MACCHINA

- LE SMERIGLIATRICI DOTATE DI MOLE DI RAFFILatura O DI TAGLIO SONO PREVISTE SOLO PER LA MOLATURA E LA RAFFILatura DI PEZZI METALLICI O IN LEGA (ALLUMINIO, OTTONE, BRONZO, ECC.) PER QUAISI ALTRO USO, FACOM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ.

Rischi residui

Nonostante l'applicazione della regolamentazione applicabile in materia di sicurezza e l'impostazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi non possono essere evitati. Questi sono:

- Compromissione dell'udito.
- Rischio di lesioni personali dovute a particelle volatili.
- Rischio di ustioni dovute ad accessori che diventano caldi durante l'utilizzo.
- Rischio di lesioni personali dovute a un uso prolungato.
- Rischio di polvere dovuta a sostanze pericolose.

QUESTA MACCHINA NON È PROGETTATA PER USO IN ATMOSFERA ESPLOSIVA.

La smerigliatrice è stata concepita per applicazioni professionali di taglio e molatura.

NON usare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas infiammabili.

La smerigliatrice è un utensile elettrico professionale.

NON lasciare che i bambini entrino in contatto con l'utensile. La supervisione è richiesta quando operatori senza esperienza utilizzano questo utensile.

- Persone giovani e invalide. Questo apparecchio non è stato concepito per essere utilizzato da persone giovani o invalide senza supervisione.

- Questo prodotto non è concepito per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) affette da abilità fisiche, sensoriali o mentali compromesse; mancanza di esperienza, conoscenza o competenze a meno che non supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai essere lasciati da soli con questo prodotto.

L'uso di questa macchina e dei relativi accessori deve essere conforme alle istruzioni della presente nota informativa.

Utilizzare questa macchina per altre operazioni potrebbe provocare una situazione pericolosa per le persone e per l'ambiente.

- Usare, ispezionare e mantenere sempre quest'macchina secondo tutti i regolamenti (locali, statali, federali e nazionali), che possono essere applicabili agli attrezzi e mono pneumatici.
- Per sicurezza, massime prestazioni e massimo durata delle parti, usare quest'macchina ad una massima pressione d'aria di 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) all'ingresso con un flessibile di alimentazione dell'aria con diametro interno di 3/8" (10 mm).
- Il superamento della pressione d'uso massimo di 6,2 bar indicata, provocherà situazioni pericolose come una velocità eccessiva, la rottura di elementi, una coppia superiore o una forza superiore che possono distruggere la macchina e gli accessori o il pezzo su cui viene effettuato il lavoro.
- Assicurarsi che tutti i tubi ed i raccordi stiano delle corrette dimensioni e saldamente serrati.
- Non abusare di tubi o connettori.
- Usare sempre aria pulita ed asciutta e lubrificata alla pressione max di 90 psig. Polvere, fumi corrosivi e/o un eccesso di umidità possono rovinare il motore di un macchina pneumatico.
- Non lubrificare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o la benzina.
- Non togliere nessuna etichetta. Sostituire eventuali etichette danneggiate.
- Si consiglia l'uso di un segmento di flessibile. Un raccordo collegato direttamente all'ingresso dell'aria aumenta il volume dell'macchina e ne diminuisce la manovrabilità.
- La macchina pneumatica deve essere equipaggiata e collegata alla rete dell'aria compressa tramite raccordi rapidi per facilitarne l'arresto in caso di pericolo.
- Quando la macchina diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrossarlo e separare i componenti secondi, inmateriali in modo da poterli riciclare.
- Per i molteplici pericoli, leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza prima di installare, utilizzare, riparare, eseguire la manutenzione, cambiare gli accessori o lavorare in prossimità della smerigliatrice. La mancata osservanza delle suddette istruzioni può causare gravi lesioni personali.
- Solamente operatori qualificati e addestrati devono installare, regolare o usare la smerigliatrice.
- Non modificare questa smerigliatrice. Le modifiche possono ridurre l'efficienza delle misure di sicurezza e aumentare i rischi per l'operatore.

- Non gettare le istruzioni di sicurezza; consegnarle all'operatore.
- Non usare la smerigliatrice se è stata danneggiata.
- Occorre sapere che il gusto del pezzo da lavorare o degli accessori o persino dell'utensile stesso può generare proiettili ad alta velocità.
- Accertarsi che il pezzo da lavorare sia fissato in sicurezza.
- Accertarsi del fissaggio sicuro del prodotto abrasivo alla smerigliatrice.
- Accertarsi che la barriera di sicurezza sia in posizione, in buone condizioni e che sia montata correttamente; accertarsi che la barriera di protezione sia ispezionata regolarmente.
- Controllare che le flange, come specificato dal fabbricante, siano usate e che siano in buone condizioni, p.e. prive di crepe e bavature e siano piene.
- Controllare che il mandrino e i filetti del mandrino non siano danneggiati o usurati.
- Accertarsi che le scintille e i detriti derivanti dall'uso non creino un pericolo.
- Evitare il contatto con il mandrino rotante e la ruota montata al fine di evitare tagli alle mani o ad altri parti del corpo.
- Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di gestire la mole, la massa e la potenza dell'utensile.
- Mantenere una posizione del corpo bilanciata e restare ben in equilibrio.
- Per un lavoro al di sopra della testa, indossare un casco.
- Durante il taglio, il pezzo da lavorare sarà supportato in modo tale che la scanalatura sia mantenuta a una larghezza costante o crescente durante l'operazione completa.
- Se il prodotto abrasivo si inceppa in una scanalatura di taglio, spegnere la smerigliatrice e liberare il disco. Controllare che il disco sia correttamente fissato in sicurezza e non danneggiato prima di continuare l'operazione.
- Le mole e i dischi di taglio non devono essere usati per la molatura laterale. Le smerigliatrici non devono essere usate oltre la velocità periferica massima di un prodotto abrasivo.
- L'operatore deve prestare attenzione che non ci siano passanti nelle vicinanze.
- Le scintille di molatura possono bruciare i vestiti e causare gravi lesioni personali. Accertarsi che le scintille non raggiungano i vestiti. Indossare abbigliamento che ritarda il processo di combustione e tenere a portata di mano un secchio d'acqua.
- Ispezionare il prodotto abrasivo prima dell'uso. Non usare prodotti abrasivi che possono (potenzialmente) essere caduti o scheggiati, rotti o comunque difettosi.
- Accertarsi che il prodotto abrasivo sia correttamente montato e serrato prima dell'uso e avviare la smerigliatrice a una velocità a vuoto per almeno 1 minuto in posizione sicura; arrestarla immediatamente se una vibrazione significativa o altri difetti sono individuati e determinare la causa di questi difetti.
- Evitare che l'estremità del mandrino tocchi il fondo del foro di cupole, coni o prese con i fori filettati, concepiti per essere montati sui mandrini della macchina, controllando le loro dimensioni e i relativi dati.
- Laddove prodotti abrasivi vengono forniti o usati con adattatori di riduzione o manicotti, l'utilizzatore dovrà accertarsi che l'adattatore o il manicotto non entri in contatto con la superficie della flangia e che la forza di clamping fornisca un'azione di guida rotatoria per impedire lo scivolamento del prodotto abrasivo.
- Nel caso in cui le flange siano fornite per diversi tipi o dimensioni di abrasivo, utilizzare sempre le flange idonee all'abrasivo che deve essere utilizzato.
- Evitare il contatto diretto con l'utensile inserito durante e dopo l'uso in quanto può essere caldo e affilato.
- Conservare e manipolare il prodotto abrasivo con cura e conformemente alle istruzioni di FACOM.
- Scivolare, inciampare e cadere sono le principali cause di infortuni sul posto di lavoro. Prestare attenzione alle superfici scivolose causate dall'uso dell'utensile e anche ai pericoli di scatto causate dalla linea dell'aria compressa o da un tubo idraulico.
- Procedere con cura nei dintorni non familiari. Potrebbero essere presenti pericoli nascosti, come linee elettriche o simili.
- Accertarsi che non siano presenti cavi elettrici, tubi del gas ecc, che potrebbero causare un pericolo se danneggiati durante l'uso dell'utensile.
- Utilizzare ed eseguire la manutenzione della smerigliatrice come raccomandato in queste istruzioni, al fine di ridurre al minimo le emissioni di polvere o fumo.
- Dirigere lo scarico in modo tale da ridurre al minimo il disturbo dovuto alla polvere in un ambiente pieno di polvere.



- Nel caso in cui vengano creati polvere e fumi, la priorità consisterà nel controllarli in corrispondenza del punto di emissione.
- Tutte le caratteristiche integrali o gli accessori per la raccolta, estrazione o eliminazione della polvere o fumi dispersi nell'aria dovranno essere usati correttamente e la loro manutenzione dovrà essere realizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.
- Scegliere, eseguire la manutenzione e sostituire l'utensile come raccomandato nelle istruzioni, al fine di prevenire l'aumento inutile di polvere o fumi.
- Lavorare con determinati materiali crea emissioni di polvere e fumi, il che causa un ambiente potenzialmente esplosivo.
- L'esposizione a livelli di rumore elevati può causare la perdita dell'udito permanente e altri problemi come acufeni (suoni, ronzio, fischi nelle orecchie). Di conseguenza, una valutazione dei rischi e l'implementazione di appropriati controlli per questi pericoli è essenziale.
- Adeguati controlli per ridurre il rischio possono includere azioni, come materiali isolanti, per prevenire il rumore proveniente dai pezzi da lavorare.
- Utilizzare ed eseguire la manutenzione della smerigliatrice come raccomandato nel manuale d'uso per prevenire l'aumento inutile di rumore.
- Scegliere, eseguire la manutenzione e sostituire l'utensile come raccomandato nelle istruzioni, al fine di prevenire l'aumento inutile del rumore.
- Indossare indumenti caldi quando si lavora in condizioni fredde e tenere le mani al caldo e all'asciutto.

USO DELLA MACCHINA

- Prima dell'uso della macchina, verificare che non vi sia interazione pericolosa con l'ambiente immediato (gas esplosivo, liquido infiammabile o pericoloso, tubazione sconosciuta, guaina o cavo elettrico, ecc.).
- Prima di collegare la macchina alla presa dell'aria, verificare che il grilletto non sia bloccato in posizione marcia da un ostacolo e che nessun attrezzo di regolazione o di montaggio sia rimasto in posizione.
- Verificare che la macchina sia connessa alla rete tramite un raccordo rapido e che una valvola di interruzione dell'aria sia a prossimità per interrompere immediatamente l'aria in caso di bloccaggio, rottura o qualsiasi altro incidente.
- Tenere le mani, gli indumenti scolti ed i capelli lunghi distanti dall'estremità battente della macchina.
- Perciò accendere l'utensile rilasciare la leva di sicurezza. Accertarsi che la sua velocità operativa massima sicura non superi la velocità indicata sulla targhetta apposta sull'utensile di taglio. Prima di accendere l'utensile, accertarsi che il disco di taglio sia correttamente assemblato e adeguatamente serrato. Usare dischi di taglio con potenza nominale superiore a 20.000 giri/min e con un diametro di 50 mm e con un diametro centrale del foro esclusivamente di max 10 mm. Non superare il diametro raccomandato per il disco. Diametri del foro più larghi del disco di taglio potrebbero iniziare a traballare.

MANUTENZIONE

La vostra smerigliatrice FACOM è stata concepita per funzionare per un lungo periodo di tempo con una manutenzione minima richiesta. Il funzionamento soddisfacente continuo dipende dalla cura e dalla pulizia regolare dedicata all'utensile.

Lubrificazione

Ogni otto ore di funzionamento, se non viene usato un dispositivo di lubrificazione sulla rete dell'aria compressa, iniettare 1/2 a 1 cm³ attraverso il raccordo di ingresso della macchina.

- Utilizzare ed eseguire la manutenzione della smerigliatrice come raccomandato nel manuale d'uso per prevenire l'aumento inutile dei livelli di vibrazioni.
- Non consentire all'utensile inserito di vibrare sul pezzo da lavorare in quanto questo è suscettibile di causare un significativo aumento della vibrazione.
- Scegliere, eseguire la manutenzione e sostituire l'utensile come raccomandato nelle istruzioni, al fine di prevenire l'aumento inutile dei livelli di vibrazione.
- Mantenere l'utensile con una presa leggera ma sicura, prendendo in considerazione le forze di reazione della mano richieste in quanto il rischio derivante dalle vibrazioni è generalmente superiore quando la forza di presa è più elevata.
- Utilizzare sottomano dove forniti con il prodotto abrasivo.
- non dirigere mai il flusso d'aria verso se stessi o verso qualcun altro.
- I tubi possono causare gravi lesioni personali. Controllare sempre se sono presenti tubi e raccordi danneggiati o allentati.
- Nel caso in cui vengano usati innesti doppi universali (innesti a denti), delle cerniere devono essere installate e cavi di sicurezza whipcheck dovranno essere utilizzati per al fine di evitare possibili errori di connessione tubo-utensile e tubo-tubo.

Se l'alimentazione dell'aria, i tubi e i connettori sono in buone condizioni e l'utensile non funziona in modo corretto, occorre portarlo al vostro centro Assistenza Autorizzato FACOM più vicino.

- Fare attenzione e cercare di anticipare improvvise di azioni di movimento durante l'avviamento e l'uso di qualsiasi utensile pneumatico.
 - Accertarsi che l'insieme su cui il lavoro viene realizzato sia immobilizzato bene.
 - In caso di bloccaggio, rilasciare immediatamente il grilletto e collegare la macchina dalla rete dell'aria compressa.
 - Usare accessori raccomandati dalla FACOM.
 - L'uso di ricambi non originali FACOM potrebbe causare condizioni di pericolosità, compromettere le prestazioni dell'utensile ed aumentare la necessità di manutenzione, e annulla tutte le garanzie.
- Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica FACOM.
- Utilizzare un cacciavite a testa piatta, ruotare la vite di regolazione per ridurre/aumentare la velocità.



Pulizia

Pulizia Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici aggressivi per la pulizia delle parti non metalliche dell'utensile. Questi prodotti chimici possono indebolire i materiali di plastica usati in queste parti. Utilizzare un panno inumidito con acqua e sapone delicato. Non permettere che nessun liquido penetri all'interno dell'utensile; non immergere nessuna parte dell'utensile all'interno di un liquido.

AVVERTENZA



Non adoperare tubi e raccordi danneggiati, consumati o deteriorati.



La macchina pneumatica possono vibrare durante l'uso. Le vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono risultare dannosi per le mani e le braccia. Interrompere l'uso dell'utensile se si avvertono sintomi di disagio fisico, formicolio o dolore. Interpellare un medico prima di riprendere il lavoro.



Non trasportare la macchina tenendolo per il tubo.



Nell'usare la macchina, mantenere con il corpo una posizione salda e ben bilanciata. Non sbilanciarsi durante l'uso di questo macchina. Non utilizzare la macchina sotto effetto di droghe, alcool, medicine o in caso di fatica.



Utilizzare dispositivi personali di sicurezza, quali occhiali di protezione, guanti, scarpe di sicurezza e una protezione acustica. Rimanere vigilanti e con buon senso e attenzione durante l'uso della macchina.



Disinserire sempre l'alimentazione aria e staccare il relativo tubo, prima di installare, togliere o regolare qualsiasi accessorio, oppure prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione dell'utensile.



Durante il lavoro su certi materiali, l'esposizione alla polvere può essere pericolosa per la salute. Prendere conoscenza della composizione del materiale lavorato e utilizzare i dispositivi di sicurezza adeguati. In caso di dubbio, utilizzare la protezione massima.




MESSA IN SERVIZIO LA MACCHINA

LUBRIFICAZIONE




Con questo macchina usare sempre un lubrificatore di linea. Si raccomanda l'uso del seguente gruppo filtro-regolatore-lubrificatore **FACOM N.580**.

Ogni otto ore di funzionamento, se un lubrificatore non viene utilizzato sulla rete di aria compressa, iniettare $\frac{1}{2}$ - 1 cm³ attraverso il raccordo di aspirazione della macchina.




NON UTILIZZARE L'UTENSILE DA TAGLIO AD ANGOLUO SENZA LA PROTEZIONE DI SICUREZZA



Referenza	Mola da sbavatura	Potenza motore	Diametro foro centrale	Larghezza massima disco	Livello sonoro			Vibrazioni m/s ²	
					Pressione dB(A)	Potenza dB(A)	Pressione dB(C)		
	mm	kW	mm	mm		k*	k*	k*	k**
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130
								3	1,7
									1,02

* k = incertezza di misura in dB

** k = incertezza di misura in m/s²



DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCIA, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO **V.CA50F** – UTENSILE DA TAGLIO ANGOLARE Ø 50 MM PNEUMATICA MARCA FACOM
- È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA « MACCHINE » 2006/42/CE
- ED È CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN ISO 11148-7: 2012
Il sottoscritto è responsabile della compilazione della scheda tecnica ed emette questa dichiarazione a nome di Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Direttore Ingegneria





PT



! ADVERTÊNCIA



IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA EM ANEXO. LEIA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR A MÁQUINA.

**É RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PATRONAL PÔR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL À DISPOSIÇÃO DOS UTILIZADORES.
A NÃO OBEDIÊNCIA ÀS ADVERTÊNCIAS SEGUINTE PODERÁ RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS.**

COMISSIONAMENTO DA MÁQUINA

• As rectificadoras equipadas com discos de rebarbamento ou de corte transversal, não destinam à rectificação e rebarbamento de peças metálicas ou de liga (alumínio, latão, bronze, etc...). Para qualquer outra utilização, a FACOM declina toda a responsabilidade.

Riscos residuais

Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de dispositivos de segurança, não é possível evitar determinados riscos residuais. Tais como:

- Prejudicar a audição.
- Risco de ferimentos devido a partículas voadoras.
- Risco de queimaduras devido ao aquecimento dos acessórios durante o funcionamento.
- Risco de ferimentos devido à utilização prolongada.
- Risco de formação de pó derivado de substâncias perigosas.

ESTA MÁQUINA NÃO ESTÁ CONCEBIDA PARA SER UTILIZADA NUMA ATMOSFERA EXPLOSIVA.

A afiadora foi concebida para aplicações profissionais de corte e afiação.

NÃO utilize em condições de humidade ou em presença de líquidos ou gases inflamáveis.

Esta afiadora é uma ferramenta elétrica profissional.

NÃO permita o contacto de crianças com a ferramenta. É necessária supervisão quando a ferramenta for utilizada por operadores inexperientes.

- Crianças e pessoas inválidas. A ferramenta não se destina a ser utilizada por crianças ou pessoas inválidas sem supervisão.

- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência, conhecimentos ou competências, exceto mediante supervisão pela pessoa responsável pela respetiva segurança. Nunca deixe crianças sozinhas com o produto.

A utilização desta máquina e acessórios deve ser feita em conformidade com as instruções deste manual. Utilizar esta máquina para outras operações pode provocar um risco de situação perigosa para as pessoas e ambiente.

• Opere, inspecione e faça manutenção nesta máquina sempre de acordo com todos os regulamentos (locais, estatais, federais e nacionais) que possam ser aplicáveis a máquina pneumática de mão/função/manual.

• Para segurança, desempenho superior e durabilidade máxima das peças, opere esta máquina a uma pressão de ar máxima de 90 psig (6,2 bar/620 kPa) na admissão com uma mangueira de alimentação de ar com diâmetro interno de 3/8 pol. (10 mm).

• A superação desta pressão máxima de utilização de 6,2 bars indicada, irá provocar riscos de situações perigosas como uma velocidade excessiva, a ruptura de elementos, um binário superior ou uma força superior que pode destruir a máquina e os seus acessórios ou a peça na qual o trabalho está a ser efectuado.

• Certifique-se de que todas as mangueiras e acessórios são da dimensão correcta e que estão seguros firmemente.

• Não utilize incorretamente os tubos flexíveis ou os conectores.

• Utilize sempre ar limpo e seco e lubrificado a uma pressão máxima de 90 psig. Poeira, fumos corrosivos e/ou humidade excessiva podem destruir o motor de uma máquina pneumática.

• Não lubrifique a máquina com líquidos inflamáveis ou voláteis como querose, gasóleo ou gasolina.

• Não retire nenhum rótulo. Substitua os rótulos danificados.

• Recomenda-se utilizar um reforço de mangueira.

Um acoplador ligado directamente à admissão do ar aumenta o volume da máquina e diminui a capacidade de manobra da mesma.

• A máquina pneumática deve estar equipada e ligada à rede de ar comprimido através das ligações rápidas, de modo a facilitar a paragem em caso de perigo.

• Quando a máquina não mais funcionar eficazmente, recomendase que a mesma seja desmontada, limpada e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

• Relativamente a vários perigos, leia e compreenda as instruções de segurança antes de instalar, utilizar, reparar, manter, substituir acessórios ou trabalhar perto da afiadora.

Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves.

- Apenas operadores qualificados e formados devem instalar, ajustar ou utilizar a afiadora.
- Não modifique a afiadora. As modificações podem reduzir a eficácia das medidas de segurança e aumentar os riscos para o operador.
- Não elimine as instruções de segurança; entregue-as ao operador.
- Não utilize a afiadora se a mesma tiver sofrido danos.
- Tenha em conta que a falha da peça de trabalho, dos acessórios ou da própria ferramenta inserida pode gerar projéteis a alta velocidade.
- Certifique-se de que a peça de trabalho está devidamente fixa.
- Certifique-se de que o produto abrasivo está corretamente fixo à afiadora.
- Certifique-se de que a proteção está colocada, em bom estado e corretamente montada; certifique-se de que a proteção é inspecionada regularmente.
- Verifique se os flanges, conforme especificado pelo fabricante, são utilizados e se encontram em bom estado, ou seja, sem fendas nem arestas, e se estão planos.
- Verifique se o fuso e as roscas do fuso não estão danificados ou desgastados.
- Certifique-se de que as faíscas e os resíduos resultantes da utilização não originam perigos.
- Evite o contacto com o fuso rotativo e com a roda montada para evitar cortar as mãos e outras partes do corpo.
- Os operadores e funcionários da manutenção devem ser fisicamente capazes de lidar com o volume, o peso e a potência da ferramenta.
- Mantenha o corpo numa posição equilibrada e os pés bem assentes no chão.
- Para realizar trabalhos acima da altura da cabeça, use um capacete de segurança.
- Durante o corte, a peça de trabalho deve ser suportada de modo a que a ranhura seja mantida a uma largura constante ou crescente durante a totalidade da operação.
- Se o produto abrasivo ficar encravado numa ranhura cortada, desligue a afiadora e liberte a roda. Verifique se a roda continua fixa corretamente e não está danificada antes de prosseguir com a operação.
- Não devem utilizar-se mós e rodas de corte para afiação lateral. As afiadoras não devem ser utilizadas a velocidade periférica máxima de um produto abrasivo.
- O operador deve verificar se não se encontram pessoas nas proximidades.
- As faíscas provenientes da afiação podem queimar o vestuário e causar queimaduras graves. Certifique-se de que as faíscas não entram em contacto com o vestuário. Use vestuário retardador de fogo e tenha um balde de água perto.
- Ispécione o produto abrasivo antes da utilização. Não utilize produtos abrasivos que possam ter caído ou que estejam lascados, partidos ou danificados.
- Certifique-se de que o produto abrasivo está corretamente montado e apertado antes da utilização e mantenha a afiadora a funcionar à velocidade sem carga durante pelo menos 1 minuto em posição segura; pare imediatamente caso se detetem vibrações consideráveis ou outros defeitos e determine a causa dos defeitos.
- Evite que a extremidade do fuso toque na parte de baixo dos orifícios de compartimentos, cones ou tampões com orifícios rosados, destinados a serem montados em fusos de máquinas, verificando as respectivas dimensões e outros dados relevantes.
- Quando produtos abrasivos forem fornecidos ou utilizados com adaptadores redutores ou casquilhos, o utilizador deve assegurar que o adaptador ou o casquillo não entra em contacto com a face do flange e que a força de aperto oferece uma ação de transmissão rotativa suficiente para evitar que o produto abrasivo deslize.
- Nos casos em que os flanges sejam fornecidos para vários tipos ou tamanhos de produto abrasivo, encaixe sempre os flanges corretos para o produto abrasivo em utilização.
- Evite o contacto direto com a ferramenta inserida durante e depois da utilização, uma vez que pode estar quente ou afiada.
- Guarde e manuseie o produto abrasivo com cuidado e de acordo com as instruções da FACOM.
- Os escorregões, tropeços e quedas são as principais causas de ferimentos no local de trabalho. Tenha cuidado com superfícies escorregadias causadas pela utilização da ferramenta e com perigos de tropeçar causados pela condução de ar ou pelo tubo hidráulico.
- Tenha cuidado quando se encontrar em espaços com os quais não esteja familiarizado. Podem existir perigos ocultos, tais como linhas elétricas ou outras.
- Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás, etc., que possam causar perigos se forem danificados pela utilização da ferramenta.



- Utilize e mantenha a afiadora conforme recomendado nas presentes instruções para minimizar a formação de pó ou fumo.
- Direcione o escape de modo a minimizar a perturbação do pó em ambientes com muito pó.
- Quando se criar pó ou fumo, a prioridade deverá ser controlá-los no ponto de emissão.
- Todas as funcionalidades ou acessórios integrais para a recolha, extração ou supressão de pó ou fumo no ar devem ser correctamente utilizados e montados de acordo com as instruções do fabricante.
- Selecione, mantenha e substitua o consumível/a ferramenta inserida conforme recomendado nas instruções, para evitar o aumento desnecessário de pó ou fumo.
- Trabalhar com determinados materiais origina a emissão de pó e fumo, causando um ambiente potencialmente explosivo.
- A exposição a elevados níveis de ruído pode causar uma perda de audição permanente e grave, bem como outros problemas, tais como ruidos (zumbido, apito, campainha nos ouvidos). Assim, é essencial proceder à avaliação dos riscos e à implementação de controlos adequados para os perigos.
- Os controlos adequados para reduzir os riscos podem incluir ações, tais como o recurso a materiais amortecedores para evitar que as peças de trabalho «oscilem».
- Utilize e mantenha a afiadora conforme recomendado no manual de instruções para evitar o aumento desnecessário do ruído.
- Selecione, mantenha e substitua o consumível/a ferramenta inserida conforme recomendado no manual de instruções, para evitar o aumento desnecessário de ruído.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

- Antes da utilização da máquina, certifique-se de que não existe interacção perigosa com o ambiente imediato (gás explosivo, líquido inflamável ou perigoso, canalização desconhecida, tubo flexível ou cabo eléctrico, etc...).
- Antes de ligar a máquina à entrada de ar, certifique-se de que o gatilho não está bloqueado na posição de funcionamento por um obstáculo e de que nenhuma ferramenta de regulação ou de montagem permanece na posição.
- Certifique-se de que máquina está ligada à rede através de uma ligação rápida e de que uma válvula de corte de ar está próxima para cortar imediatamente o ar em caso de bloqueio, ruptura ou qualquer outro incidente.
- Mantenha as mãos, roupas soltas e cabelos longos afastados da extremidade rotativa da máquina.
- Para ligar a ferramenta, solte a alavanca de segurança. Certifique-se de que a velocidade de funcionamento máxima de segurança não excede a velocidade apresentada na placa de indicações da ferramenta de corte. Antes de ligar a ferramenta, certifique-se de que a roda de corte está corretamente montada e devidamente apertada. Apenas utilize rodas de corte com classificação superior a 20 000 RPM e com um diâmetro de 50 mm e um diâmetro do orifício central máximo de 10 mm. Não exceda o diâmetro da roda recomendado. Se o diâmetro do orifício for superior, a roda de corte pode ficar instável. Se o fornecimento de ar, os tubos flexíveis e os conectores estiverem operacionais e a ferramenta não funcionar correctamente, leve a

- Use vestuário quente quando trabalhar em condições de baixa temperatura e mantenha as mãos quentes e secas.
- Utilize e mantenha a afiadora conforme recomendado no manual de instruções para evitar o aumento desnecessário dos níveis de vibração.
- Não permita que a ferramenta inserida oscile na peça de trabalho, uma vez que isso pode causar o aumento substancial da vibração.
- Selecione, mantenha e substitua o consumível/a ferramenta inserida conforme recomendado no manual de instruções, para evitar o aumento desnecessário dos níveis de vibração.
- Mantenha a ferramenta com uma preensão ligeira mas segura, tendo em conta as forças de reacção da mão necessárias porque o risco derivado da vibração costuma ser superior quando a força de preensão é superior.
- Utilize papel mata-borrão quando o mesmo for fornecido com o produto abrasivo.
- Nunca direcione ar para si ou para outra pessoa.
- A agitação dos tubos flexíveis pode causar ferimentos graves. Verifique sempre se existem tubos flexíveis e acessórios danificados ou soltos.
- Quando se utilizarem acoplamentos de forçón universais (acoplamentos de garra), devem instalar-se cavilhas de bloqueio e utilizar-se cabos de segurança para evitar a possível falha de ligação entre tubo flexível e ferramenta e entre tubo flexível e tubo flexível.

ferramenta ao centro de Assistência Autorizada FACOM mais próximo.

- Esteja preparado e alerta para mudanças súbitas no movimento durante o arranque e o funcionamento de qualquer máquina mecânica.
 - Certificar-se de que o conjunto, no qual o trabalho é efectuado, está bem imobilizado.
 - Em caso de bloqueio, soltar imediatamente o gatilho e desligar a máquina da rede de ar comprimido.
 - Use os acessórios recomendados pela FACOM.
 - A utilização de qualquer peça sobresselente que não seja FACOM genuina pode resultar em riscos à segurança, em desempenho reduzido da máquina e mais necessidade de manutenção, e anula todas as garantias.
- As reparações só devem ser feitas por pessoal autorizado e com formação adequada. Consulte o Representante Autorizado FACOM mais próximo.
- Utilizando uma chave de fendas plana, rode o parafuso de ajuste para reduzir/aumentar a velocidade.



MANUTENÇÃO

A afiadora FACOM foi concebida para funcionar ao longo de um período prolongado com o mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo depende da manutenção adequada e da limpeza regular da ferramenta.

Lubrificação

A cada oito horas de funcionamento, se não for utilizado um lubrificante na rede de ar comprimido, injete 1/2 a 1cm³ através da ligação de entrada da máquina.

ADVERTÊNCIA



Não utilize mangueiras de ar e acessórios danificados, puidos ou deteriorados.



As máquina pneumáticas podem vibrar durante a utilização. Vibração, movimentos repetitivos ou posições desconfortáveis podem ser nocivos às suas mãos e braços. Pare de utilizar qualquer máquina se ocorrer desconforto, sensação de formigueiro ou dor.

Procure assistência médica antes de reiniciar a utilização.



Não transporte a máquina pela mangueira.

Mantenha o corpo numa posição equilibrada e firme.

Não estique o corpo ao operar esta máquina.

Não utilizar uma máquina sob o efeito de drogas, álcool, medicamentos ou se estiver cansado.

Limpeza

AVISO: Nunca utilize solventes ou outros produtos químicos agressivos para limpar as peças não metálicas da ferramenta. Estes produtos químicos podem enfraquecer os materiais plásticos utilizados nas peças. Utilize apenas um pano humedecido em água e sabão suave. Nunca permite a entrada de líquido no interior da ferramenta e nunca mergulhe qualquer peça da ferramenta em líquido.



Utilizar os equipamentos de protecção como óculos, luvas, calçado de segurança assim como uma protecção auditiva.

Permanecer vigilante, utilizar o bom senso e a atenção durante a utilização da máquina.



Desligue sempre a alimentação de ar e a mangueira de alimentação de ar antes de instalar, remover ou ajustar um acessório desta máquina, ou antes de fazer manutenção na mesma.



Quando do trabalho em certos materiais, a exposição às poeiras pode ser perigosa para a saúde. Familiarize-se com a composição do material trabalhado e utilize os elementos de segurança adaptados. Em caso de dúvida, utilize o máximo de protecção.




COLOCAÇÃO DA MÁQUINA EM SERVIÇO

LUBRIFICAÇÃO




Com esta máquina utilize sempre um lubrificador de linha. Recomendamos o uso do seguinte grupo de filtro-regulador-lubrificador: **FACOM N.580**.

A cada oito horas de funcionamento, se um lubrificador não for utilizado na rede de ar comprimido, injetar $\frac{1}{2}$ a 1 cm^3 através da ligação de admissão da máquina.



NUNCA UTILIZE A FERRAMENTA DE CORTE ANGULAR SEM A PROTEÇÃO DE SEGURANÇA



10 mm

Referência	Disco de rebarba	Potência motor	Diâmetro do orifício central	máx. largura da roda	Nível de Som					Nível de Vibrações m/s ²		
					Pressione dB(A)	Potenza dB(A)	Pressione dB(C)	k*	k*			
	mm	kW	mm	mm								
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Referência

Velocidade nominal

Consumo de ar

Pressão de utilização

Peso

Dimensões

rt/min

l/min

bar

kg

mm

V.CA50F

20000

113


6,2

0,54

138 x 59 x 85

* k = incerteza de medição em dB

** k = incerteza de medição em m/s²



DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

NÓS, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, DECLARAMOS SOB NOSSA PRÓPRIA RESPONSABILIDADE QUE O PRODUTO **V.CA50F – FERRAMENTA DE CORTE ANGULAR Ø 50 MM PNEUMÁTICA MARCA FACOM**

- ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA «MÁQUINAS» 2006/42/CE
- E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA NORMA EUROPEIA HARMONIZADA EN ISO 11148-7: 2012

O abaixo-assinado é responsável pela compilação do processo técnico e efetua esta declaração em nome da Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Diretor de engenharia





PL



! OSTRZEŻENIA



ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM MASZINY. OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNAŃIE OPERATORA NARZĘDZIA Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI. PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.

URUCHOMIENIE MASZINY

- SZLIFERKI PRZENOŚNE WYPOSAŻONE W ŚCIERNICE DO DZIERZANIA LUB PRZECINANIA NA KAWAŁKI SĄ PRZEWIDZIANE Tylko DO SZLIFOWANIA I DZIERZANIA CZĘŚCI METALOWYCH LUB ZE STOPU (ALUMINIUM, MOSIĄDZ, BRAZ, itp...). DLA KAŻDEGO INNEGO UŻYTKOWANIA, FACOM UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Ryzyka rezyktywne

Ponimo zastosowanie odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczających pewnych ryzyk rezyktywnych nie da się uniknąć. Są nimi:

- ryzyko uszkodzenia słuchu,
- ryzyko obrażeń ciała z powodu wyrzucanych odprysków,
- ryzyko poparzeń z powodu rozgrzewania się akcesoriów podczas pracy,
- ryzyko obrażeń ciała z powodu przedłużonego używania,
- ryzyko powstawania pyłów substancji niebezpiecznych.

MASZyna TA NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKOWANIA W ATMOSFERZE WYBUCHOWEJ.

Szlifarka została zaprojektowana do profesjonalnego ciecia lub szlifowania.

NIE używać urządzenia w warunkach mokrych ani w obecności łatopalnych cieczy lub gazów.

Szlifarka ta jest elektronarzędziem do użytku profesjonalnego.

NIE pozwalać dzieciom na kontakt z narzędziem. Osoby bez doświadczenia mogą używać tego narzędzia wyłącznie pod nadzorem.

- Małe dzieci i osoby niepełnosprawne. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne pod nadzorem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia, wiedzy lub umiejętności, chyba że będą ich używały pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.

Użytkowanie tej maszyny i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi. Stosowanie tej maszyny do innych czynności mogłyby być niebezpieczne dla osób i środowiska.

- Zawsze obsługiwać, przeglądając i utrzymywać maszyny zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożonymi na operatorów maszyn pneumatycznych.

• Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i żywotności podzespołów, ciśnienie w sieci sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 6,2 bar (620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie powinna przekraczać 10 mm.

• Przekroczenie wskazanego maksymalnego ciśnienia roboczego 6,2 barów spowoduje niebezpieczne okoliczności, np. nadmierną prędkość,większy moment lub większą siłę, które mogłyby uszkodzić maszynę i jej akcesoria oraz obrabianą częśc.

• Upewnić się, że przewody i złączki mają odpowiedni rozmiar i są prawidłowo podłączone.

• Nie przykładać nadmiernej siły do przewodów elastycznych ani łączy.

• Zawsze używać czystego, pozbawionego i smarowane wilgoti powietrza o ciśnieniu 6,2 bar (620 kPa).

• Pył, agresywne pary i nadmierna wilgoć mogą doprowadzić do zniszczenia silnika lub całego maszyny pneumatycznej.

• Nie smarować środkami zawierającymi substancje palne lub lotne, jak nafta, i benzyna.

• Nie usuwać oznaczeń z maszyny.

• Maszynę pneumatyczną należy wyposażyć i podłączyć do sieci powietrza sprężonego za pomocą szybkołączki, aby ułatwić jej zatrzymanie w razie niebezpieczeństwa.

• Zachowaj tą instrukcję. Po całkowitym zużyciu urządzenia należy je demontażować na części i poddać procesowi recyklingu.

• Z powodu licznych zagrożeń przed przystąpieniem do montażu, obsługi, naprawy, konserwacji lub wymiany akcesoriów szlifarki, a także przed rozpoczęciem prac w jej pobliżu należy przeczytać i zrozumieć instrukcję dotyczące bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała.

• Montaż, regulację lub obsługę szlifarki można powierzać jedynie osobom wykwalifikowanym i przeszkolonym.

• Nie wprowadzać modyfikacji w szlifarki. Modyfikacje mogą spowodować obniżenie wydajności lub bezpieczeństwa oraz zwiększenie ryzyka dla osoby obsługującej.

- Nie pozbywać się instrukcji dotyczących bezpieczeństwa; przekazać je osobie obsługującej.
- Nie używać szlifarki, jeżeli jest uszkodzona.
- Należy mieć świadomość, że uszkodzenie obrabianego elementu, akcesoriów, a nawet narzędzi wprowadzonego do elementu może spowodować wyrzucanie fragmentów z wysoką prędkością.
- Upewnić się, że obrabiany element jest bezpiecznie zamocowany.
- Zapewnić bezpieczne mocowanie produktu ściernego do szlifarki.
- Upewnić się, że osoba jest prawidłowo zamontowana i jest w dobrym stanie, a także pamiętać o regularnym jej sprawdzaniu.
- Sprawdzić, czy stosowane są kolińce określone przez producenta i czy są one w dobrym stanie, tj. nie wykazują pęknięć ani przypaleń oraz są płaskie.
- Sprawdzić, czy wrzeciono i jego gwinty nie są uszkodzone ani zużyte.
- Upewnić się, że iskry i odpryski powstające podczas pracy nie powodują zagrożenia.
- Aby zapobiec przecięciu rąk i innych części ciała, unikać kontaktu z obracającym się wrzecionem i zamontowaną tarczą.
- Osoby obsługujące i konserwujące urządzenie powinny być zdolne do poradzenia sobie z jego wymiarami, masą i mocą.
- Utrzymywać wyważoną pozycję ciała i pewne ustawnienie stóp.
- Podczas prac nad głową zakładać kask ochronny.
- Podczas cięcia element obrabiany musi być podparty w taki sposób, aby powstająca szczebelna miasta głowę lub rosnącą szerokość przez cały czas pracy.
- Jeżeli produkt ścierny utknął w wyciętej szczeblinie, wyłączyć szlifarkę i uwolnić tarczę. • Przed wznowieniem pracy sprawdzić, czy tarcza jest nadal pewnie zamocowana i nie została uszkodzona.
- Tarcze do szlifowania i ciecia nie mogą być używane do szlifowania boczowego. Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości obwodowej produktu ściernego.
- Osoba obsługująca musi zwracać uwagę, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne osoby postronne.
- Iskry powstające podczas szlifowania mogą zapalić ubranie i spowodować poważne poparzenia. Upewnić się, że iskry nie padają na ubranie. Zakładać odzież opinizającą zaplon i mieć w pobliżu wodą z wodą.
- Sprawdzić produkt ścierny przed użytkiem. Nie używać produktów ściernych, które mogłyby (eventualnie) upaść lub są wypadkowe, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób.
- Przed użyciem upewnić się, że produkt ścierny jest prawidłowo zamontowany i dokręcony, a następnie uruchomić szlifarkę bez obciążenia na co najmniej 1 minutę w bezpiecznym położeniu. W przypadku stwierdzenia znacznych drgań lub innych nieprawidłowości natychmiast zatrzymać szlifarkę i określić przyczynę tych nieprawidłowości.
- Nie dopuszczać, aby wrzecione dotykało dna otworów kolpaków, stożków lub zaślepek z otworami gwintowanymi przeznaczonymi do montażu na wrzecionach. Należy w tym celu sprawdzić ich wymiary i inne konieczne dane.
- Jeżeli produkty ścienne są dostarczane lub używane z łącznikami redukującymi lub tulejami, obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie braku kontaktu łącznika lub tulei z powierzchnią kolińca. Użytkownik ma również obowiązek zapewnienia odpowiedniej siły zaciśnięcia umożliwiającej nadanie odpowiedniego napędu obrabianego oraz zapobiegającej poślizgowi produktu ściernego.
- Jeżeli dostarczane są kolińce do różnych rodzajów lub wielkości produktów ściernych, zawsze dopasowywać odpowiednio kolińce do używanego produktu ściernego.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z zamontowanym narzędziem podczas pracy i po jej zakończeniu, ponieważ narzędzi może być gorące lub ostre.
- Zachowywać ostrożność podczas przechowywania produktu ściernego i posługiwania się nim zgodnie z instrukcjami FACOM.
- Posiągnąć, polknącą i upadki stanowią główne przyczyny wypadków przy pracy. Uważyć na śliskie powierzchnie powstałe w wyniku używania narzędzi, a także na zagrożenia połknięciem powodowane przez elastyczne przewody pneumatyczne lub hydrauliczne.
- Zachować ostrożność w nieznych otoczeniach. Mogą w nich występować zagrożenia ukryte, takie jak przewody elektryczne, rury gazowe itp., które mogą powodować zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia przez narzędzie.
- Aby ograniczyć do minimum pylenie lub dymienie, szlifarkę należy obsługwać i konserwować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- W otoczeniu zapylonym wyległ kierować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wzniesanie pyłu.



- W przypadku wytwarzania pyłu lub dymu priorytetem powinno być ich kontrolowanie w miejscu powstawania.
- Wszystkie wbudowane funkcje lub akcesoria do zbierania, wyciągania lub usuwania pyłów lub dymów z powietrza muszą być prawidłowo używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Aby zapobiegać niepożdanemu wzrostowi pylenia lub dymienia, materiały eksploatacyjne/zamontowane narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Praca z niektórymi materiałami powoduje powstawanie pyłów lub oparów, które mogą być wybuchowe.
- Narażenie na wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu i inne problemy, takie jak szum w uszach (dzwoniienie, brzęczenie, gwiadzenie lub buciecie w uszach). Dłotego zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków kontroli tych zagrożeń.
- Odpowiedni środki ograniczania ryzyka mogą obejmować działania, takie jak stosowanie materiałów tłumiących drgania obrabianych elementów.
- Aby ograniczyć niepożdany wzrost hałasu, szlifierkę należy obsługiwać i konserwować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Aby zapobiegać niepożdanemu wzrostowi hałasu, materiały eksploatacyjne/zamontowane narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

UŻYTKOWANIE MASZYNY

- Przed użytkowaniem maszyny, sprawdzić czy nie występuje niebezpieczne oddziaływanie na bezpośrednie środowisko (gaz wybuchowy, płyn łatwopalny lub niebezpieczny, nieznana kanalizacja, przewód lub kabel elektryczny, itp...).
- Przed podłączeniem maszyny do doprowadzenia powietrza, sprawdzić czy dźwignia nie jest zablokowana w położeniu startu przez jakiś przedmiot, czy nie pozostało żadne narzędzie regulacji lub montażu.
- Sprawdzić, czy maszyna jest podłączona do sieci za pomocą szybkołącza i czy zawór odcinający powietrze znajduje się w pobliżu, aby można było natychmiast odciągnąć dophyw powietrza w przypadku blokady, zerwania lub innego incydentu.
- Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od kołnierzyka obrotowej maszyny.
- Aby włączyć narzędzie, zwolnić dźwignię bezpieczeństwa. Upewnić się, że maksymalna prędkość bezpiecznej pracy nie przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej narzędzia. Przed włączeniem narzędzia upewnić się, że tarcza tnąca jest prawidłowo zamontowana i właściwie dokrecona. Używać wyłącznie tarcz innych przeznaczonych do prędkości powyżej 20 000 obr./min o średnicy 50 mm i średnicy otworu wewnętrznego maks. 10 mm. Nie przekraczać zalecanej średnicy tarczy. Otwory środkowe o większych średnicach mogą powodować bicie osiowe tarczy tnącej. Jeżeli zasilanie powietrzem, przewody elastyczne i złącza są w prawidłowym stanie, a narzędzie nadal nie działa prawidłowo, należy je oddać do autoryzowanego serwisu FACOM.

KONSERWACJA

Szlifierka FACOM została zaprojektowana do pracy przez długi okres przy minimalnej konserwacji. Ciggie zadowalające działanie zależy od prawidłowej dbałości o narzędzie i regularnego czyszczenia.

Smarowanie

Co osiem godzin pracy, jeżeli powietrze w sieci sprężonego powietrza nie jest smarowane, wprowadzić 0,5–1 cm³ smaru przez złącze wlotowe urządzenia.

- Podczas pracy w niskich temperaturach zakładać cieplą odzież i utrzymywać dłonie w stanie cieplym i suchym.
- Aby ograniczyć niepożdany wzrost poziomu drgań, szlifierkę należy obsługiwać i konserwować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Nie dopuszczać, aby zamontowane narzędzie przeskakiwało w obrabianym elemencie, ponieważ może to powodować znaczny wzrost poziomu drgań.
- Aby zapobiegać niepożdanemu wzrostowi poziomu drgań, materiały eksploatacyjne/zamontowane narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.
- Narzędzie należy trzymać lekko, ale pewnie, uwzględniając wymagane siły reakcji rąk, ponieważ ryzyko wynikające z drgań jest zazwyczaj większe przywiększej sile chwytu.
- Używać osuszaczy, jeżeli są one dostosowane z produktami ściernymi wykonanymi ze spivem.
- Nigdy nie kierować powietrza na siebie ani na inne osoby.
- Bicie przewodów elastycznych może spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzać, czy przewody elastyczne i złącza nie są uszkodzone ani poluzowane.
- Jeżeli stosowane są uniwersalne złącza skręcone (złącza klawowe), należy montować kolki ustalające, a także stosować linki zabezpieczające złącza przewodów elastycznych z narzędziem lub przewodów elastycznych pomiędzy sobą w przypadku odłączenia.

- Należy być świadomym i przygotowanym na nagle szarpnięcie podczas rozruchu maszyn zenergizowanych.

Upewnić się czy zespół, na którym wykonywana jest praca jest prawidłowo unieruchomiony.

- W przypadku blokady, natychmiast zwolnić dźwignię i odłączyć maszynę od sieci powietrza sprężonego.
- Używać akcesoriów rekommendowanych przez FACOM.
- Stosowanie innych niż oryginalne części zamiennej może spowodować niebezpieczeństwo urazu, obniżenie wydajności, wzrost kosztów eksploatacji i anuluje gwarancji.

Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy FACOM.

Aby zmniejszyć/zwiększyć prędkość, obracać śrubę regulacyjną wkrętakiem z płaską kołatką.



Czyszczenie

OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia niemetalowych elementów narzędzia nigdy nie stosować rozpuszczalników ani innych silnych środków chemicznych. Środki takie mogą osłabić tworzywo sztuczne, z którego wykonane są te elementy. Używać szmatki nasączonej jedynie wodą z łagodnym mydłem. Nigdy nie dopuszczać do przedostania się cieczy do wnętrza narzędzia. Nigdy nie zanurzać żadnego elementu narzędzia w cieczy.



OSTRZEŻENIA



Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i złączek w stanie.



Maszyny pneumatyczne mogą wywoływać drgania podczas pracy. Drgania, powtarzające się szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu maszyny i niedopowiednia pozycja przy pracy mogą mieć szkodliwy wpływ na dlonie i ramiona. Przerwać pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrożenia lub bólu. Zasięgnąć porady medycznej przed ponownym przystąpieniem do pracy.



Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.



Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie przeceniać swoich możliwości. Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub w stanie zmęczenia.



Używać sprzęt ochronnego, np. okularów, rękawic, obuwia ochronnego oraz osłony przed hałasem.

Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas użytkowania maszyny.



Zawsze odciąć dopływ powietrza odłączyć przewód zasilający przed montażem/demontażem akcesoriów z maszyną oraz przed przystąpieniem do czynności serwisowych.



Podczas pracy na niektórych materiałach, przebywanie w zapylonym otoczeniu może być niebezpieczne dla zdrowia.

Należy zapoznać się ze składem obrabianego materiału i używać dostosowanych środków ochronnych. W razie wątpliwości, stosować maksymalny stopień ochrony.




UTRZYMANIE MASZYNY

SMAROWANIE





Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zalecamy stosowanie następującego zestawu filtrnaolejacz- reduktor: **FACOM N.580**.

Co osiem godzin pracy, jeśli smarownica nie jest używana na sieci powietrza sprężonego, wtryskiwać 1/2 do 1 cm³ przez złączkę wlotową maszyny.



NIGDY NIE UŻYWAĆ NARZĘDZIA DO CIĘCIA KĄTOWEGO BEZ OSŁONY OCHRONNEJ




10 mm

Referencja	Ściemica zgrubna	Moc silnika	Średnica otworu środkowego	Maks. szerokość tarczy	Pozam hałasu			Poziom vibracji m/s ²				
					Ciśnienie dB(A)	Moc dB(A)	Ciśnienie dB(C)					
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Referencja	Przekroj znamionowa	Średnie zużycie powietrza	Ciśnienie robocze	Waga	Wymiary
	obr/min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = niepewność pomiaru w dB ** k = niepewność pomiaru w m/s²



ŚWIADCZTWO ZGODNOŚCI CE


MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, OŚWIADCZAMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT V.CA50F – NARZĘDZIE DO CIĘCIA KĄTOWEGO Ø 50 MM MARKI FACOM - JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DIREKTYWY « MASZINY » 2006/42/CE - I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-7: 2012 Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa niniejszą deklarację w imieniu firmy Facom.

Markus Rompel

20.03.2016

Dyrektor dziedziny inżynierii





DA



ADVARSEL!

**INDEHOLDER VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION. DENNE VEJLEDNING SKAL LÆSES FØR BETJENING AF MASKINEN.****DET ER ARBEJDSGIVERENS ANSVAR AT SØRG FOR, AT INDHOLDET AF DENNE VEJLEDNING BRinges TIL OPERATØRENS KUNDSKAB.
MANGLENDE IAGTTAGELSE AF DISSE ADVARSLER KAN RESULTERE I PERSONSKADE.****IBRUGTAGNING AF MASKINEN**

• SLIBEMASKINER UDSTYRET MED AGFRATNINGSSKIVER ELLER SKÆRSKIVER, ER KUN BEREGENET TIL SLIBNING OG AGFRATNING AF METALDELE OG DELE I LEGERINGER (ALUMINIUM, MESSING, BRONZE MV.). FACOM FRALÆgger SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS UDSTYRET BENYTtes TIL ANDRE FORMÅL.

Resterende risici

På trods af anvendelsen af de relevante sikkerhedsregler og implementering af sikkerhedsanordningerne kan det ikke undgås, at der er visse resterende risici. Disse er:

- Høreskade.
- Risiko for kvæstelser på grund af flyvende partikler.
- Risiko for forbrenninger pga. tilbehør der bliver varmt under drift.
- Risiko for kvæstelser på grund af lang tids drift.
- Risiko for stov fra farlige stoffer.

DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I EKSPLOSIONSFARLIGE ATMOSFÆRER.

Vinkelsliberen er blevet udviklet specielt til anvendelse for professionel skæring, slibning. MÅ IKKE anvendes under væde forhold eller i nærværelsen af brændbare væsker eller gasser. Denne vinkelsliber er et professionelt elværktøj.

LAD IKKE børn have kontakt med værktøjet. Opsyn er nødvendigt, når uverfarne operatører bruger dette værktøj.

- Mindre børn og svagelige. Dette udstyr er ikke beregnet til at blive brugt uden opsyn af mindre børn eller svagelige personer.

- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn), der har nedsat fysisk, følelsessig eller mental kapacitet, manglende erfaring, kendskab eller færdigheder, medmindre de bliver overvægtet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig være alene med dette produkt.

Maskinen og tilbehøret skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. Hvis maskinen anvendes til andre formål, kan det medføre risiko for, at der opstår en farlig situation for personer og omgivelser.

• Dette maskinen skal altid betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale regler for manuelle trykluftværktøjer.

• Af sikkerhedshensyn og for at opnå den bedst mulige ydelse og levetid for værktøjskomponenterne, skal maskinen bruges ved et maksimalt indgangslufttryk på 6,2 bar og med en lufttilførselslange, der har en indvendig diameter på 10 mm.

• Hvis det anførte maksimale driftstryk på 6,2 bar overskrides, medfører det risiko for, at der opstår farlige situationer, såsom for høj hastighed, brud på elementer, et højere moment eller en højere kraft, der kan ødelægge maskinen og tilbehøret eller det emne, som der arbejdes på.

• Det skal sikres, at alle slanger og alt tilbehør er af den korrekte størrelse og er sikkert monteret.

• Gør ikke vold på slanger og koblinger.

• Der skal altid bruges ren, tør luft ved og smurt et maksimalt lufttryk på 6,2 bar. Stov, korrodende dampes og/eller for høj fugtighed kan ødelægge motoren i et trykluftværktøj.

• Maskinen må ikke smøres med brændbare eller flygtige væsker såsom petroleum, dieselsolie eller benzin.

• Mærkatr mā ikke fjernes. Eventuelt beskadigede mærkatr skal udskiftes.

• Det anbefales af bruge en slangeafstiver.

Montering af kobling direkte på lufttilførselingen gør maskinen tungere og mindre håndterlig.

• Trykluftmaskinen skal udstyres med og tilsluttes trykluftforsyningen ved hjælp af lynkoblinger, så den er nemmere at stoppe i tilfælde af fare.

• Efter maskinen levetid anbefoles det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetyper, så de kan genbruges.

• Da der opstår mange farer, skal du læse og forstå sikkerhedsanvisningerne før installation, bruk, reparation, vedligeholdelse, udskifning af tilbehør på vinkelsliberen eller arbejde i nærværelsen af denne. Undladelse af dette kan medføre alvorlig personskade.

• Det er kun kvalificerede og uddannede operatører, der må installere, justere eller bruge vinkelsliberen.

• Det må ikke ændres på vinkelsliberen. Ændringer kan reducere effektiviteten af

sikkerhedsforanstaltningerne og øge operatørens risiko.

- Sikkerhedsinstruktionerne må ikke fjernes, giv dem til operatøren.
- Brug ikke vinkelsliberen, hvis den er blevet beskadiget.
- Vær opmærksom på, at fejl i arbejdsemnet eller tilbehør, eller i selve det indsætte værktøj, kan frembringe projektiler med høj hastighed.
- Sørg for, at arbejdsemnet er sikkert fastgjort.
- Sørg for, at slibeskiven er sikkert og korrekt fastgjort til vinkelsliberen.
- Sørg for at ofskærmingen på plads, er i god stand og korrekt monteret; sørg for at ofskærmingen bliver regelmæssigt kontrolleret.
- Kontroller, at flangerne, bliver anvendt og er i god stand, som specificeret af producenten, f.eks. at de er fri for revner og grater, og at de er plane.
- Kontroller, at spindlen og spindelgevinden ikke er beskadiget eller slidt.
- Sørg for, at gnister og stov fra brugen ikke udgør en fare.
- Undgå kontakt med den roterende spindel og den monterede skive for at undgå at skære i hænder og andre kropsdeler.
- Operatører og vedligeholdelsespersonele skal være fysisk i stand til at håndtere værktøjet volumen, vægt og kraft.
- Bevær en afbalanceret kropsstilling, og brug sikkert fodtøj.
- Når der arbejdes oven over hovedet, skal der bæres sikkerhedshjelm.
- Ved afskæring skal arbejdsemnet understøttes således, at skæregangen holdes i konstant eller stigende bredsse under hele afskæringen.
- Hvis det slibende produkt klumper sig sammen i skæregangen, skal vinkelsliberen slukkes, og hjulet friges. Kontroller, at skiven stadig er fastgjort korrekt og ikke er beskadiget, før brugen fortsættes.
- Slibeskiver og skæreskiver må ikke anvendes til sideslibning. Vinkelslibere må ikke anvendes over de maksimale perifere hastigheder for et slibende produkt.
- Operatoren skal holde øje med, at der ikke er omkringstående personer i nærværelsen.
- Gnister fra vinkelstibning kan entenste tøj og forårsage alvorlige forbrenninger. Sørg for, at gnister ikke lander på tøjet. Bær brandhæmmende tøj, og hav en spond vand i nærværelsen.
- Efterslipeskiven før brug. Anvend ikke slibeskiver, som (muligvis) kan have været tabt, eller der er hakket, revnet eller på anden måde defekt.
- Sørg for, at slibeskiven er korrekt monteret og tilspændt før brug, og lad vinkelsliberen køre uden belastning i mindst 1 min. i en sikker position. Stop straks, hvis der er betydelige vibrationer, eller andre defekter opdages, og find årsagen til disse defekter.
- Sørg for at forhindre, at spindelenden berører bunden af hullet i skåle, kegler eller propper med gevindhuller, beregnet til at blive monteret på maskinspindler, ved at kontrollere deres dimensioner og andre relevante data.
- I tilfælde hvor slibeskiverne medfølger eller anvendes med reducerende adaptorer eller børster, skal brugeren sikre, at adapteren eller børsten ikke kommer i kontakt med flangerfladen, og at spændekraften giver tilstrækkelig rotations-aktion til at undgå at slibeskiven skrider.
- I tilfælde hvor flanger leveres i flere typer og slibestørrelser, skal du altid montere de korrekte flanger til den stibning, der skal udføres.
- Undgå direkte kontakt med det indsatte værktøj under og efter brug, da det kan være varmt og skrapet.
- Slibeskiverne skal opbevares og håndteres med forsigtighed i henhold til FACOM instruktionerne.
- Skridning, snublen og fald er hovedårsager til ulykker på arbejdspladsen. Vær opmærksom på glatte overflader forårsaget af brug af værktøjet og også på snublefare pga. af udslagte luftslanger eller hydrauliske slanger.
- Gå frem med forsigtighed i uvante omgivelser. Der kan være skjulte farer, såsom elektricitet eller andre brugslinjer.
- Kontroller, at der ikke er elkabler, gasrør osv., som kan udgøre en risiko, hvis de beskadiges under brug af værktøjet.
- Betjen og vedligehold vinkelsliberen, som anbefalet i denne vejledning, for at minimere udsendelse af stov og røg.
- Ret udstødningen i en retning, så ophvirvelnen af stov i støvede omgivelser minimeres mest muligt.



- I tilfælde hvor der skabes støv og røg, skal der gives prioritet til at kontrollere dette ved udledningsstedet.
- Alle integrerede funktioner eller udstyr for opsamling, udledning eller undertrykkelse af luftbæret støv eller røg skal anvendes korrekt og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Forbrugsstoffer/isatte værkøjter skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge vejledningerne for at forhindre unødvendig foregelse af støv og røg.
- Arbejde med visse materialer skaber emission af støv og røg, der forårsager potentielle eksplosive omgivelser.
- Udsættelse for høje støjniveauer kan give varige høretab og andre problemer, såsom tinnitus (ringen, brummen, fløten eller summen for arrene) Derfor er risikoanalyse og implementering af beskyttelser mod disse farer meget vigtig.
- Passende beskyttelse til at reducere risikoen kan omfatte foranstaltninger, såsom dæmpningsmaterialer til at forhindre, at arbejdsmønstret "ringer".
- Bejten og vedligehold slinkesliberen som anbefalet i brugsvejledningen for at undgå en unødvendig foregelse af støjen.
- Forbrugsstoffer/isatte værkøjter skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge brugsvejledningen for at forhindre unødvendig foregelse af støj.

ANVENDELSE AF MASKINEN

- For maskinen anvendes, skal det kontrolleres, at der ikke er nogen farlig interaktion med de nærmeste omgivelser (eksplosionsfarlig gas, letantændelig eller farlig væske, ukenet kanalisering, ventilationsskab, elkabler eller lignende).
- For maskinen tilsluttet luftforsyningen, skal det kontrolleres, at udloserne ikke er blokeret i aktiv position, og at intet indstilings- eller monteringsværktøj er forblevet på maskinen.
- Kontroller, at maskinen er tilsluttet nettet ved hjælp af en lynkobling, og at der er en stopventil i nærheden til øjeblikkelig afbrydelse af luftforsyningen i tilfælde af en blokering, et brud eller et andet uehd.
- Hænder, løstsiddende tøj og langt hår skal holdes borte fra den roterende ende af maskinen.
- Værktøjet tændes og sættes på "on" ved at løse sikkerhedsrebnet. Sørg for, at dets maksimale, sikre driftshastighed ikke kommer over den, der er angivet på typepladen på afklippningsværktøjet. Før der tændes for værkøjet, skal du kontrollere, at skæreskiven er korrekt monteret og spændt korrekt. Brug kun skæreskiver med nominel kapacitet over 20.000 omdr./min. og med en diameter på 50 mm og midt-rhudsdiámetre på maks. 10 mm. Den anbefalet højdiámeter må ikke overskrides.

VEDLIGEHOLDELSE

Den FACOM vinkelstøber er blevet udviklet til at fungere over længere tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og regelmæssig rengøring.

Smøring


Før hver otte timers drift, skal der, hvis et smøree apparat ikke anvendes på trykluft-netværket, indsprojtes 1/2 til 1 cm³ gennem maskinens indgangsstuds.



ADVARSEL!




Der må ikke bruges beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger og tilbehør.



Trykluftværktøjer kan vibrere under brug. Vibrations, hyppigt gentagne bevægelser og ubekvemme stillinger kan være skadelige for operatørens hænder og arme. Brug af maskinen bør opnås, hvis man føler nogen form for gener, en snurrende fornemmelse i kroppen eller smører. Den skal søges lægehjælp, før brug af maskinen genoptages.



Maskinen må ikke løftes i luftslangen.



Der skal hele tiden holdes en kropsstilling med god balance og godt fodgreb. Som operator skal man undgå at strække sig for langt under brug af dette maskinen.

Anvend ikke en maskine, hvis De er påvirket af narkotika, alkohol, medicin eller er træt.

- Bær varmt tøj, når du arbejder i kolde omgivelser, og hold hænderne varme og torre.
- Bejten og vedligehold vinkelstøberen som anbefalet i brugsvejledningen for at undgå en unødvendig foregelse af vibrationsniveauerne.
- Lad ikke det indsatte værktøj "klopre" mod arbejdsmønstret, da dette kan medføre en betydelig stigning i vibrationen.
- Forbrugsstoffer/isatte værkøjter skal vælges, vedligeholdes og udskiftes ifølge brugsvejledningen for at forhindre unødvendig foregelse af vibrationsniveauerne.
- Hold værktøjet i et let, men sikret greb, der tager højde for den modstyrke, der kræves af hånden, da risikoen der kommer fra vibration, generelt er større, når der holdes i et meget stramt greb.
- Brug opsgivninger hvor de leveres sammen med de limede slibeskiver.
- Ret aldrig luft direkte mod dig selv eller andre.
- Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Kontrollér altid, om der er beskadigede eller løse slanger og fittings.
- Når der anvendes universelle drejekoblinger (klo-koblinger), skal der monteres låseskifte, og kabeltilkoblingskiring skal anvendes som sikring mod mulig slange-fil-værktøj og slange-til-slange tilkoblingsfejl.

Hvis huldiámeteren er større, vil hujlet komme til at slingre. Hvis luftforsyning, slanger og koblinger er i orden, og værktøjet ikke fungerer korrekt, bør du tagen det hen til den nærmeste autoriserede FACOM reparationscenter.

- Under opstart og betjening af trykluftmaskinen, skal man forsøge at forudse og være særdeles opmærksom over for pludselige bevægelsesændringer.
- Kontroller, at den enhed, der arbejdes på, fastholdes sikert.
- Slip straks udleseren i tilfælde af en blokering, og afbryd maskinen fra trykluftforsyningen.
- Der må kun bruges tilbehør, som anbefalet af FACOM.
- Brug af reservedele, som ikke er originale FACOM produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet værkøjsydelse samt ekstra vedligeholdelse, og annullerer alle garantier.

Reparationsarbejde må kun udføres af autoriseret og korrekt uddannet personale. Kontakt venligst det nærmeste autoriserede FACOM servicecenter. Ved brug af en flad skruetrækker drejes justeringsskruen for at reducere/øge hastigheden.



Rengøring

ADVARSEL: Brug aldrig oplosningsmidler eller andre kradse kemikalier til rengøring af ikke-metalliske dele af værktøjet. Disse kemikalier kan svække de plastmaterialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud fugtet med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet; neddyb aldrig værktøjet i væske.



Anvend beskyttelsesudstyr såsom briller, handsker, sikkerhedsasko og horeværn.

Forbliv påpasselig, og udvis formuflig sans og opmærksomhed under anvendelse af maskinen.



Der skal altid lukkes for lufttilførslen, og luftslangen skal afmonteres før installation, afmontering eller justering af tilbehør til dette maskinen, eller før der udføres vedligeholdelsesarbejde på maskinen.



Ved arbejde med bestemte materialer kan eksponeringen over for støvet være sundhedsfarligt.

Det er vigtigt at kende det bearbejdede materiales sammensætning og anvende relevant sikkerhedsudstyr. Anvend maksimalt beskyttelse i tilfælde af tvivl.




IBRUGTAGNING AF MASKINEN

SMØRING





Der skal altid bruges luftledningssmøring til disse maskinen. Vi anbefaler følgende filter-, smøreanordnings- og reguleringsenhed: **FACOM N.580**.

For hver otte timers brug skal der indsprøjtes $1/2$ - 1 cm^3 smøremiddel gennem maskinens indsugningsdel, hvis der ikke anvendes en smøreanordning på trykluftsforlydningen.



DENNE VINKELSKÆRER MÅ IKKE BRUGES UDEN SIKKERHEDSKJOLDET




Reference	Afgrætningsskive	Motoreffekt	Midterhulsdia- meter	Maks. skivebredde	Lydniveau					Vibrationsniveau m/s^2	
					Tryk dB(A)	Effekt dB(A)	Tryk dB(C)	k*	k*		
	mm	kW	mm	mm							
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7
											1,02

Reference	Nominel hastighed	Gennemsigtigt luftforbrug	Arbejdstryk	Vægt	Størrelse
	omdr./min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = måleusikkerhed i dB

** k = måleusikkerhed i m/s²



CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANKRIG, ERKLÆRER HERMED PÅ EGET ANSVAR, AT PRODUKTET **V.CA50F - VINKELSKÆRER Ø 50 MM AF MÆRKET FACOM**

- ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I **MASKINDIREKTIVET 2006/42/CE**
- OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I DEN HARMONISEREDE EUROPÆISKE NORM **EN ISO 11148-7: 2012**

Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af den tekniske fil og fremfører denne erklæring på vegne af Facom.

Markus Rompel

20.03.2016

Teknisk direktør






ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΛΙΠΑΝΤΗΣ




Με αυτά τα μηχανήματος να χρησιμοποιείτε πάντα ένα λιπαντή γραμμής. Συνιστάται η χρήση της παρακάτω μονάδας φίλτρο-ρυθμιστής-λιπαντής: **FACOM N.580**.

Κάθε οκτώ ώρες λειτουργίας, εάν δεν χρησιμοποιείται λιπαντικό στο δίκτυο συμπιεσμένου αέρα, εισαγάγετε 1/2 έως 1 cm³ μέσω του σωλήνα εισαγωγής του μηχανήματος.



ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ ΚΟΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




Μοντέλο	Διάκος λέινσης	Ιαχύς μοσέρ	Διάμετρος κεντρικής σπίτσης	μέγιστο πλάτος τροχού	Κλίμακα Θορύβου σε ντεισμέπλε					Επίπεδο Δονήσεων m/s ²		
					Tryk dB(A)	Effekt dB(A)	Tryk dB(C)	k*	k*			
V.CA50F	Ø 50	0,3	παχ. 10	παχ. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Μοντέλο	Ονομαστική ταχύτητα	Κατανάλωση αέρα	Πίση λειτουργίας	Βάρος	Διαστάσεις
	στρ./λεπ.	λίτ./λεπ	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = αβεβαιότητα μέτρησης σε dB

** k = αβεβαιότητα μέτρησης σε m/s²



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜ'ΟΡΦΩΣΗΣ CE

ΕΜΕΙΣ, FACOM S.A.S., 6/8 ΟΔΟΣ GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - ΓΑΛΛΙΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ

V.CA50F - ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ Ø 50 MM ΑΕΡΟΣ ΜΑΡΚΑΣ FACOM

- ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ « ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ » 2006/42/CE

- ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ EN ISO 11148-7:2012

Ο υπογράφων ένιαται υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και προβαίνει στην παρούσα δήλωση για λογαριασμό της Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Επικεφαλής Μηχανικός





SV



WARNING



VIKTIG SÄKERHETSGENOMSÄTTNING BIFOGAS. LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. SPARA DESSA ANVISNINGAR VÄL. FÖRSTÖR DEM INTE. ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG ATT UNDERRÄTTA DE ANSTÄLLDA SOM ANVÄNDER DENNA MASKIN INFORMATIONEN I DENNA MANUAL. OM FÖRESKRIFTERNA NEDAN INTE RESPEKTERAS KAN DET MEDFÖRA PERSONSKADA.

IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN

- SLIPMASKINERNA SOM ÄR FÖRSÄDDA MED SLIPSKIVOR ELLER KAPSKIVOR ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR SLIPNING OCH AVGRADNING AV STYCKEN I METALL ELLER LEGERING (ALUMINIUM, MÄSSING, BRONS, m.m.). FACOM TAR INGET ANSVAR VID ANNAN ANVÄNDNING.

Kvarstående risker

Trots att relevanta kvalitetsföreskrifter har tillämpats och säkerhetsanordningar används kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:

- Hörselnedsättning.
- Risk för personskador pga. flygande partiklar.
- Risk för brännskador pga. att tillbehör blir varma under driften.
- Risk för personskador pga. långvarig användning.
- Risk för damm från farliga ämnen.

DENNA MASKIN ÄR INTÉ KONSTRUERAD FÖR ATT ANVÄNDAS I EXPLOSIV MILJÖ.

Slipmaskinen har utformats för skär- och slipflämpningar för yrkesmässig användning.

FÅR INTE användas under våta förhållanden eller i närbheten av brandfarliga vätskor eller gaser.

Denna slipmaskin är en elektrisk handmaskin för yrkesmässig användning.

LÄT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Tillsyn krävs när oerfarna använder detta verktyg.

- Småbarn och personer med funktionsnedsättning. Denna apparat är inte avsedd att användas av små barn eller personer med funktionsnedsättning utan tillsyn.

- Personer (inklusive barn) som lider av nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller brist på erfarenhet eller kunskaper får endast använda denna produkt om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn får aldrig lämnas ensamma med denna produkt.

Användningen av denna maskin och dess tillbehör ska respektera anvisningarna i denna manual. Att använda denna maskin för annan verksamhet kan medföra risk för att en situation uppstår som medför fara för mänsklig och miljö.

• Denna maskin ska alltid användas, besiktas och underhållas enligt alla bestämmelser (lokala, inom departement, federala och nationella) som gäller för handhållna och handstyrda pneumatiska maskiner.

• Om säkerhetsskäl för att få optimala prestanda och för att delarna ska få längsta möjliga livslängd, ska denna maskin anslutas till tryckluftmatning med ett tryck på högst 6,2 bar (620 kPa) vid ingången, med en slang med 10 mm innerdiameter.

• Om detta högsta drifttryck på 6,2 bar överskrids medför det risk för att farliga situationer uppstår, som alltför hög hastighet, delar som går sönder, för högt moment eller för hög kraft som kan göra att maskinen och dess tillbehör eller den del man arbetar med förstörs.

• Säkerställ att alla slangar och anslutningar har rätt dimensioner och är väl åtdragna.

• Slangar och kopplingar får inte användas på felaktigt sätt.

• Använd alltid torr, ren och smord luft med ett högsta tryck på 6,2 bar. Damm, frätande ångor och/eller alltför hög luftfuktighet kan skada en pneumatisk maskins motor.

• Smöri aldrig maskinerna med brandfarliga eller flyktiga vätskor som fotogen, dieselolja eller bensin.

• Ta inte bort några etiketter. Ersätt alla etiketter som är skadade.

• Vi rekommenderar att man använder en upphängd slang.

En snabbkoppling som är ansluten direkt till matningsanslutningen gör maskinen tyngre och därmed mindre hanterbar.

• För att vara lättare att stoppa i en nödsituation ska den pneumatiska maskinen vara utrustad och ansluten till tryckluftsnätet med snabbkopplingar.

• När maskinen är påslutet av sin livslängd rekommenderar vi att man demonterar den, avfettar delarna och separarer dem efter material, så att de kan återvinnas.

• Du måste läsa igenom och förstå säkerhetsanvisningarna innan du installerar, använder, repararer, underhåller, byter tillbehör eller arbetar i närbheten av slipmaskinen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga personskador.

• Endast behöriga och utbildade användare får installera, justera och använda slipmaskinen.

• Denna slipmaskin får inte ändras. Ändringar kan försämra säkerhetsåtgärdernas effektivitet och öka risken för användaren.

• Släng inte säkerhetsanvisningarna utan ge dem till användaren.

• Använd inte slipmaskinen om den är skadad.

• Var medveten om att arbetsstycket, tillbehör eller verktyg vid fel kan skapa projektiller i hög hastighet.

• Se till att arbetsstycket sitter säkert fast.

• Se till att slippprodukten sitter säkert fast på slipmaskinen.

• Se till att skyddet sitter på plats, är i gott skick och rätt monterat. Skyddet måste inspekteras regelbundet.

• Kontrollera att flänsarna används enligt tillverkarens bruksanvisning och är i gott skick, dvs. utan sprickor och utstående kanter, samt är plana.

• Kontrollera att spindeln och spindelns gångor inte är skadade eller slitna.

• Se till att de gnistor och restprodukter som skapas vid användning inte medför fara.

• Undvik kontakt med den roterande spindeln och den monterade skivan för att inte skada händer och andra kroppsdelar.

• Användare och underhållspersonal måste ha den fysiska förmågan som krävs för att hantera verktygets storlek, vikt och kraft.

• Håll kroppen i balans och placera fötterna så att du står stabilt.

• Använd en skyddshjälm vid arbete ovanför huvudhöjd.

• Vid skärning ska arbetsstycket stötjas så att skärans bredd är konstant eller ökar under hela momentet.

• Slå av slipmaskinen om slippprodukten fastnar i ett skärspår och lossa skivan. Kontrollera att hjulet sitter ordentligt fast och inte är skadat innan du fortsätter.

• Slipskivor och skärskivor får inte användas för sidoslipning. Slipmaskiner får inte användas över en slippunkt högst periferihastighet.

• Användare måste se till att ingen befinner sig i närlägenhet.

• Slipgnistor kan antända kläder och orsaka allvarliga brännskador. Se till att inga gnistor hamnar på dina kläder. Använd brandhämmande kläder och ha en vattenhink i närlägenhet.

• Inspektera slippprodukten före användning. Använd inte slippprodukter som kan ha fallit i golvet eller är skadiva, spruckna eller på annat sätt defekta.

• Se till att slippprodukten är rätt monterad och åtdragen före användning och kör slipmaskinen på tomgångsvarvtal i minst 1 min i ett säkert läge. Stoppa omedelbart vid kraftiga vibrationer eller om andra defekter upptäcks och fastställ orsaken till dessa funktionsstörningar.

• Hindra spindeländen från att komma i kontakt med botten av hål för kupningar, koner eller pluggar med gångande hål som ska monteras på maskinspindlar, genom att kontrollera deras mätt och andra relevanta uppgifter.

• När slippprodukter levereras eller används med adaptörer eller bussningar, ska användaren se till att adaptören eller bussningen inte kommer i kontakt med flänsens yta och att klämkraven ger tillräcklig rotationsdrivning för att hindra slippprodukterna från att glida.

• I de fall flänsarna levereras med slippprodukter av flera typer eller i olika storlekar, se till att alltid använda rätt fläns för den slippprodukten som används.

• Undvik direkt kontakt med verktyget under och efter användning eftersom verktyget kan vara varmt eller vass.

• Förvara och hantera slippprodukten försiktigt enligt Facoms bruksanvisning.

• Vanliga orsaker till olyckor på arbetsplatsen är att man halkar, snubblar eller faller. Var uppmärksam på hala ytor som orsakas av verktyget och se till att inte snubbla över luftledningar eller hydraulslangen.

• Var försiktig i obekanta miljöer. Det kan finnas gömda faror, t.ex. elledningar eller andra ledningar.

• Se till att det inte finns elkablar, gasledningar m.m. som kan orsaka fara om de skadas av verktyget.

• Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för begränsa utsläppen av damm eller rök.



- Rikta utbläset för reducera det störande dammet i en dammig miljö.
- När damm eller rök skapas ska damm- eller rökkontrollen prioriteras vid utsläppspunkten.
- Alla väsentliga inslag och tillbehör för att samla, evakuera eller avlägsna luftburen dam eller rök bör användas och underhållas på rätt sätt enligt tillverkarens bruksanvisning.
- Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för att undvika en onödig ökning av damm eller rök.
- Arbeta med vissa material orsakar damm- och rökutsläpp som kan skapa en explosionsfarlig miljö.
- Exponering för höga ljudnivåer kan orsaka permanent, invalidiseringe hörselnedstötning och andra problem, t.ex. tinnitus (ringande, surrande, visslande eller hummande ljud i örenen). Det är därför viktigt att göra en riskbedömning och införa lämpliga kontroller av dessa risker.
- Lämpliga åtgärder för att minska risken kan bl.a. vara att använda dämpande material för att hindra arbetsstycket från att "ringa".
- Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för att hindra onödig bullerökning.
- Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för att undvika onödig bullerökning.

ANVÄND MASKINEN

- Kontrollera innan du använder maskinen att det inte finns några farliga gränsytor mot den närmaste omgivningen (explosiv gas, brandfarlig eller farlig vätska, okända ledningar, kandler eller elkablar osv.).
- Kontrollera innan du ansluter maskinen till tryckluftsmatningen att avtryckaren inte är låst i driftläge av något hinder och att inget inställnings- eller montagereglage står kvar i läge.
- Kontrollera att maskinen är ansluten till nätet med en snabbkoppling och att en ventil för att fräsa tryckluftsmatningen finns i närheten i händelse av hinder, brott eller annan incident.
- Håll händer, löst sittande kläder och långt hår på avstånd från maskinens ytterrotterande delar.
- Frigör säkerhetsspärren för att sätta på verktyget. Se till att den högsta hastigheten inte överskrider hastigheten som anges på verktygets namnplåt. Innan du sätter på verktyget se till att skärskivan är monterad och ätdrägen är rätt sätt. Använd endast skärskivor för över 20 000 varv per minut med en diameter på 50 mm och ett mitthål på högst 10 mm. Den rekommenderade skivdiametern får inte överskridas. Ett större hål kan få skärskivan att börja kränga. Om lufttillförseln, slangarna och anslutningarna är i gott skick och verktyget ändå inte fungerar på rätt sätt ta,

UNDERHÅLL

Din slipmaskin från Facom har konstruerats för att fungera länge med minsta möjliga underhåll. För att fungera på ett tillfredsställande sätt krävs korrekt verktygvård och regelbunden rengöring.

Smörjning

Injicera 1/2–1cm³ genom maskinens inloppsschlutning efter åtta timmars användning om en smörjare inte används i tryckluftsnätet.

- Använd varma kläder när du arbetar i kalla förhållanden och håll dina händer varma och torra.
- Använd och underhåll slipmaskinen enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för att hindra en onödig ökning av vibrationsnivån.
- Det är inte tillåtet att låta verktyget vibrera mot arbetsstycket eftersom detta kan ge upphov till en kraftig vibrationsökning.
- Välj, underhåll och byt förbrukningsartikel/verktyg enligt rekommendationerna i bruksanvisningen för att undvika en onödig ökning av vibrationsnivån.
- Håll verktyget i ett lätt med säkert grepp med nödvändig Kraft eftersom risken med vibrationer i allmänhet är större ju högre greppkraften är.
- Använd läskoppar när sådana tillhandahålls med den limmade slippprodukten.
- Rikta aldrig direkt trycksatt luft mot dig själv eller mot någon annan.
- Piskande slanger kan orsaka allvarliga skador. Kontrollera att slanger och kopplingar inte är skadade eller lösa.
- Om universala spiralkopplingar (klockkopplingar) används ska läsflit monteras och säkra kablar användas för att motverka fel på förbindelsen mellan slang och verktyg eller mellan slang och slang.

bör du ta med dig verktyget till närmaste auktoriserade FACOM-servicecenter.

- Tänk på, och glöm inte, att alla motordrivna maskiner kan rycka till när de tas i drift och medan de används.
- Kontrollera att den enhet arbetet utförs på står helt stilla.
- Släpp omedelbart avtryckaren och koppla från maskinen om den skulle bli blockerad.
- Använd av Facom rekommenderade tillbehör.
- Om andra reservdelar än Facom originaldelar används kan det medföra risk för bristande säkerhet, minska maskinens prestanda och alla garantier upphör att gälla. Reparationer ska endast utföras av behörig och kvalificerad reparatör. Samråd med din närmaste Facom-återförsäljare.

Vrid justerskriven med en skruvmejsel med platt huvud för att sänka eller öka hastigheten.



Rengöring

VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna av verktyget. Dessa kemikalier kan försvara plastmaterialen som används i dessa delar. Använd en trasa som fuktats med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Låt aldrig vätska tränga in i verktyget. Sänk aldrig ned någon del av verktyget i en vätska.



VARNING



Använd skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar, skyddsskor och hörselskydd.

Var uppmärksam, agera försiktig och tänk på vad du gör när du använder denna maskin.



Bryt alltid tryckluftförsörjningen och koppla bort matningsslansen innan du monterar, demonterar eller justerar något tillbehör på denna maskin eller försöker utföra någon form av serviceåtgärd på den.



Vid arbete på vissa typer av material kan det medföra hälsoskador att exponeras för dammet.

Bekanta dig med hur det material du ska arbeta med är sammansatt och använd lämplig säkerhetsutrustning. Använd mestadels möjliga skydd om du är tveksam.



Använd inte slanger eller anslutningar som är skadade, repade eller slitna.



Pneumatiska maskiner kan vibrera under användning.

Vibrationer, repetitiva rörelser och obekväma arbetstillfällningar kan medföra smärtor i händer och armar. Sluta använda maskinen om du upplever obehag, stickningar eller smärta.



Samråd med läkare innan du åter börjar använda verktyget.

Bär inte verktyget i dess slang.



Stå stadigt och i balans. Luta dig inte för långt framåt när du använder denna maskin.

Använd ingen maskin medan du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel eller om du är trött.




IDRIFTSÄTTNING AV MASKINEN

SMÖRJNING





Använd alltid ett smörjmedel med dessa maskiner. Vi rekommenderar att man använder följande filter/regulator/smörjanordning: **FACTOM N.580**.

Om ingen smörjanordning används sprutas 0,5–1 cm³ olja in var åttonde drifttimme via maskinens matningsanslutning.



VINKELSKÄRVERKTYGET FÅR ALDRIG ANVÄNDAS UTAN SKYDDSANORDNING



10 mm




Modell	Slipskiva	Motoreffekt	Mitthålets diameter	max skivfjäcklek	Bullernivå					Vibrationsnivå m/s ²	
					Tryck dB(A)	Effekt dB(A)	Tryck dB(C)	k*	k*		
	mm	kW	mm	mm							
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7, 1,02

Modell	Märkhastighet	Air consumption	Drift pressure	Weight	Dimensions
	v/min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = mätsäkerhet i dB

** k = mätsäkerhet i m/s²



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

VI, FACTOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL – 91 420 MORANGIS – FRANKRIKE, FÖRSÄKRAR UNDER VÅRT ANSVAR ATT PRODUKT V.CA50F – VINKELSKÄRVERKTYG Ø 50 mm MÄRKE FACTOM,
– UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET, 2006/42/EG
– OCH UPPFYLLER BESTÄMMELSERNA I EUROPEISK HARMONISERAD NORM EN ISO 11148-7: 2012
Undertecknad ansvarar för sammanställningen av den tekniska filen och gör denna deklaration på Facoms vägnar.

Markus Rompel

20.03.2016
Teknikdirektör





FI



HUOMIO



MUKANA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. LUE TÄMÄ KÄSIKIRJA ENNEN KONEEN KÄYTÖÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI. ÄLÄ HÄVITÄ NIITÄ. TYÖNANTAJAN TULEE ANTAA TÄSSÄ KÄSIKIRJASSA OLEVAT TIEDOT TÄTÄ KONETTA KÄYTÄVÄLLE TYÖNTEKIJÄLLE. SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAÄ LOUKKAANTUMISEN VAARAN.

KONEEN KÄYTÖÖNOTTO

- HIOMA- TAI KATKASULAIKALLiset HIOMAKONEET ON TARKOITETTU VAIN METALLISTEN TAI METALLISEOKSESTA (ALUMINI, MESSINKI, PRONSSI in.) VALMISTETTUJEN OSEN HIONTAAN JA VIIMEISTELYYN. FACOM EI OTA VASTUUTA MUUNLAISESTA KÄYTÖSTÄ.

Jäljelle jäävät riskit

Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä huolimatta kaikilla jäljelle jääviä riskejä ei voi välttää. Huomioi seuraavat riskit:

- Kuulan heikkeneminen.
- Henkilöihinkovaara lentävien sirujen ja hiukkasten johdosta.
- Palovammoavaa lisävarusteiden kuumetessa käytön aikana.
- Henkilöihinkovaara pitkäaikaiseen käytön johdosta.
- Pölyvara. Hailitulostaja aineista syntynyt pölyn aiheuttamat terveyshaitat.
- TÄTÄ KONETTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTÄTÄVÄKSI RÄJÄHDYSVAARALLISSA TILOISSA.
- Tämä kone on suunniteltu hiontaan ja karkausin ammattikäytössä.
- ÄLÄ KÄYTÄ konetta kosteissa olosuhteissa tai tulenarkojen nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
- Tämä kone on tarkoitettu ammattikäytöön.
- ÄLÄ ANNA lasten kästittelä työkalua. Valvonta on tarpeen, kun kokematon henkilö käyttää tätä työkalua.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai vajaakykyisten henkilöiden käytöön ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisesti tai kokemattomat tai taitamattomat henkilöt (eivätkä myösikään lapset), ellei heidän turvallisuudestaan vastava henkilö opista heitä laitteen käytössä.
- Tämän koneen ja sen lisävarusteiden käytön tulee tapahtua tässä käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän koneen käytöä muunlaiseen työhön voi aiheuttaa henkilölle ja ympäristölle vaarallisia tilanteita.
- Tätä konetta on aina käytettävä, tarkastettava ja huollettava kaikkien, käsipidettävälle / ohjattaville paineilmakäytöissä konellei sovellettavien (paikallisten, alueellisten ja kansallisten) määritysten mukaisesti.
- Turvallisuuden, optimaalisen suorituskyvyn ja osien pitkäikäisyyn takaamiseksi tämä kone on kytkeettävä enintään 6,2 baarin (620 kPa) paineilmayksittöön letkulla, jonka sisälämpömitti on 10 mm.
- Mainitut suurimmat sallitut käytönpaineineen (6,2 baaria) ylitys johtaa vaaratilanteisiin, kuten liian suuri nopeus, osien murttuminen ja haluttua suurempi väentömomentti tai voima, joita voivat tuhota koneen ja sen lisävarusteet tai työkappaleen.
- Älä käytä väärin letkuja ja liittimiä.
- Varmista, että kaikki letkut ja liittimet ovat sopivan kokoisia ja kireällä.
- Käytä aina kuivaa, puhdas ja voideltua, enintään 6,2 baarin paineilmiaa. Pöly, syövyttävä savu ja / tai liiallinen kosteus voivat vahingoittaa paineilmakoneen moottoria.
- Älä koskaan voitele koneita tulenaroilla tai haittuvilla nestileillä, kuten petroli, dieselöljy tai bensiini.
- Älä poista mitään etikettejä. Vaihda vahingoittuneet etiketit.
- Roikkuvaan syöttöletkun käytöö suosittelaan.
- Suoraan syöttötilanteen kytkeytyä pikaliitin kohottaa koneen painoa ja heikentää sen käsitelevyyttä.
- Paineilmakone on varustettava ja kytkeettävä paineilmaverkkoon pikaliittimillä sen pysäytämisensä helpottamiseksi vaaratilanteissa.
- Käytöön päätytyä, suosittelemme koneen purkamista osiin. Puhdistaa sitten rasva ja läpitletä osat materiaalien mukaisesti kierästyksistä varten.
- Useiden vaarojen johdosta, luu turvallisuusohjeet ja ymmärrä niiden sisältö ennen koneen asentamista, käytöä, korjausta, huoltoa ja lisävarusteiden vaihtoa tai ennen kuin työskentelet sen läheisyydessä. Muutoin seuraaksesi voi olla vakavia vammoja.
- Vain pätevät ja koulutetut henkilöt saavat asentaa, säätää tai käyttää konetta.

- Älä tee muutoksia koneeseen. Tehdyt muutokset voivat heikentää koneen turvallisuutta ja aiheuttaa lisäriskejä ja vaaroja koneen käytöijälle.
- Älä hävitä turvallisuusohjeita, anna ne koneen käytäjälle.
- Älä käytä konetta, jos se on vahingoittunut.
- Muista, että työkappale tai lisävaruste, tai jopa lisättä työkalu, ovat alittia rikkoutumaan ja vähintään sulkoutua surrella nopeudella.
- Varmista, ettiä työkappale on kiinnitetty turvallisesti.
- Varmista, ettiä hiomatuote on kunnolla kiinni.
- Varmista, ettiä suojuus on paikallaan, hyvässä kunnossa ja oikein asennettu. Muista tarkistaa suojuksen kunto säännöllisesti.
- Tarkista, ettiä valmistajan määrittelemät laippojen käytettävät ja ettiä ne ovat hyvässä kunnossa ja tasaiset; ettei niissä ole halkeamia ja purseita.
- Tarkista, etteivät karja ja sen kierteet ole vahingoittuneet tai kuluneet.
- Varmista, etteivät käytön aikana syntyvät kipinät ja roskat aiheuta vaaroja.
- Vältä koskettamasta pyörivään karraan ja asennettuun laikkaan käsiin ja muiden ruumiinosien leikkaantumisvaaran johdosta.
- Käytäjöiden ja huoltohenkilöstön on fyysisesti pystytävä käsittelemään painavaa ja tehokasta työkalua.
- Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa.
- Käytä suojaokypärää pään yläpuolella olevia kohteita työstettessäsi.
- Määritävä pysyväisyyskaa, jos yli viisi sekuntia, on noudatettava ja se on suosittelavaa, jotta kone voidaan asettaa tukevaan asentoon.
- Leikattaessa työkappale on tuettava niin, ettiä sahausura pysyy tasaisena.
- Jos hiomatuote tarttuu sahausuraan, summuta kone ja vapauta se. Tarkista, ettei hiomatuote ole vahingoittunut ja ettiä se on turvallisesti kiinni, ennen kuin jatkat työkalun käytöä.
- Hioma- ja katkaisulaikkoja ei saa käyttää sivuhiontaan. Älä käytä konetta hiomatuoteelle suosittelua nopeuttaa suuremmalla nopeudella.
- Käytäjästä on varmistauduttava siitä, ettei koneen lähellä ole sivullisia.
- Hiottessa syntyvät kipinät voivat sytyttää vaatteet palamaan ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista, ettei vaatteille pääse kipinöitä. Pukeudu palonkestäviin suojaavateisiin ja pidä ämpäri vettä lähellä.
- Tarkista hiomatuotteen kunto ennen käytöä. Älä käytä hiomatuotetta, joka on (mahdollisesti) pudonnut, lõhennut, söröillä tai muutoin virrillinen.
- Varmista ennen käytöä, ettiä hiomatuote oikein asennettu ja kiristetty ja anna koneen käydä joutokäynnin vähintään minuutin ajan lepoasennossa. Summuta kone välittömästi, jos havaitset voimakasta tärinää tai muita vikoja ja selvitä vikojen syyt.
- Tarkista koneen karalle asennettavaksi tarkoitettun kiertereellä varustetun kuppi- tai kartioilakan mittat ja muut tiedot varmistaaksesi, ettei karan kärki pääse koskettamaan laikan reiän pojhaan.
- Kun hiomatuote toimitetaan tai sitä käytetään sovitimiin tai holkkien kanssa, käytäjän on varmistettava, ettei sovitin tai holkkia kosketa laipan pintaan ja ettiä puristusvoima sallii vapaan pyörinnän ja estää hiomatuotteen liistämisen.
- Jos laippoja toimitetaan monelle hiomatuotetyypille ja -koolle, käytä aina käytävällä laikalle sopivia laippoja.
- Vältä lisätyn työkalun suoraan kosketusta työstön aikana ja heti käytön jälkeen, koska se voi olla kuumia tai terävä.
- Varastoi ja käsittele hiomatuotteita huolellisesti FACOMin antamien ohjeiden mukaisesti.
- Luistaminen, iritykkeytyminen ja putoaminen ovat yleisimpiä työmaalla tapahtuvista vahoista. Varo työkalun käytöstä aiheutuvia liukkaita pintoja sekä paineilmaj- ja nesteleikujen aiheuttamia iritykkeytymisistä.
- Toimi varoen vieraassa ympäristössä, sillä piilossa voi olla vaaraa, kuten sähkö- ja muita verkkokaapeleita.



- Varmista, ettei piilossa ole sähkökaapeleita, kaasuputkia jne., jotka voivat osoittautua vaaralliseksi, jos työkalu vahingoittaa niitä.
- Käytä ja ylläpidä konetta näiden ohjeiden mukaisesti pöly- tai höyrypäästöjen minimointiseksi.
- Suuntaa pakoputki pölyisessä ympäristössä siten, ettei se aiheuta liikaa pölyn leijumista.
- Kun työstä syntyy pöly- tai höyrypäästöjä, niitä valvotaan ensisijaisesti päästölähteestä.
- Kaikkia ilmassa olevan pölyn tai höyryyn poistoon tai keräykseen tarkoitettuja itseriäisiä laitteita tai varusteita on käytettävä ja huollettava oikein valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja annettujen ohjeiden mukaisesti, tarpeelloman pöly- tai höyrypäästön välttämiseksi.
- Joitakin materiaaleja työstettiessä syntyy pölyä ja höyryjä, jotka voivat tehdä ympäristön ilmaseoksesta räjähdysvaaranlisä.
- Altistuminen voimakkaille melulle saattaa aiheuttaa pysyvää kuulon heikkenemistä ja muita kuulovaurioita, kuten tinnitus (korvin soimista, vinkunna, kilinää, hurina tai subinaa). Siksi riskien arviointi ja asianmukainen seuranta ovat välttämättömiä
- Melun aiheuttamia haavoja voi pienentää esimerkiksi vaimennusmateriaaleilla, joita työkappaleet eivät pääse "soimaan".
- Käytä ja ylläpidä konetta käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti melun

KONEEN KÄYTÖ

- Ennen koneen käyttötä tarkasta, ettei väliittömässä läheisyydessä ole mitään vaarallisia ympäristövaikuttavia (räjähtäävää kaasua, tulenarkoja tai vaarallisia nesteitä, tuntemattomia kanavia, sähköjohdon suojauduja tai sähkökaapeleita jne.).
- Ennen koneen kylkemistä paineilmavertailoon tarkasta, ettei mikään ole lukinnut lipaisinta käyntisuojaan ja ettei mitään säätiö- tai asennustyökaluja ole jäänyt paikalleen.
- Tarkasta, että kone on kytketty paineilmaverkkoon pikaliittimellä ja että läheisyydessä on katkaisuventtiili paineilmasyöntöön katkaisemiseksi väliittömästi juuttumisen, murttumisen tai minkä tahansa haittia ilmaantuessaan.
- Pidä ködet, väljät vaatteet ja pitkät hiukset kaukana koneen pyörivistä osista.
- Käynnistä työkalu vapauttamalla varmuuskytkin. Älä ylitä kulmakatkaisuko-neen arvoltaan määrinä suurinta salinutta kierrästopeutta. Ennen työkalun käynnistämistä varmista, että katkaisulalalla on asennettu ja kiinnitetty oikein. Käytä yksinomaan katkaisulalikkaa, jolla on seuraavat ominaisuudet: pyörimisnopeus 20.000 rpm, halkaisija 50 mm ja keskireikä 10 mm. Jos laikan keskireikä on liian

HULTO

FACOM-hiomakone on suunniteltu kestävän pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Moitteeton toiminta riippuu työkalun oikeasta ylläpidosta ja säännöllisestä puhdistuksesta. Voitele

Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta, ruiskuta 1/ -1cm³ voiteluvainetta koneen tuloliittimestä.

tarpeettoman kasvun ehkäisemiseksi.

- Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja annettujen ohjeiden mukaisesti, melun tarpeelloman kasvun ehkäisemiseksi.
- Pukeudu lämpimpiin vaatteisiin aina, kun työskentelet kylmissä olosuhteissa ja pidä kädet lämpiminä ja kuivina.
- Käytä ja ylläpidä konetta käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti tärinätason tarpeelloman kasvun ehkäisemiseksi.
- Älä anna lisätyn työkalun väristä työkappaleella, koska se kasvattaa huomattavasti tärinän suuruutta.
- Valitse, vaihda ja ylläpidä tarvikkeita/lisättyjä työkaluja käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti tärinätason tarpeelloman kasvun ehkäisemiseksi.
- Pidä työkalusta tukevasti kiinni, mutta otta huomioon vastavaima, koska tärinän aiheuttama riski kasvaa pitovoiman kohdessa.
- Käytä imulevyjä, jos ne toimittetaan hiomatuotteen mukana.
- Älä koskaan kohdista paineilmalla itsesi tai muita lähellä olevia henkilöitä kohti.
- Irit ryöstäytyneet letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Tarkista säännöllisesti letkut mahdollisten vaurioiden tai löystymisen varalta.
- Kun käytössä on universaali kierreliittimet (kynsiliihitimet), on asennettava lukkonastat ja turvakapelit mahdollisten letku-työkalu-ja letku-letku liittäntöjen irtautumisten varalta.

suuri, laikka voi huojuva. Jos ilmansyöttö, letkut ja liittimet ovat kunnossa ja työkalu ei sillo toimi kunnolla, vi se korjattavaksi lähipäin valtuutettuun FACOM-korjaamoon.

- Muista ja pidä mielessä, että moottorisäilytöissäli koneilla on taipumusta äkillisiin syssyksiin käynnityksen yhteydessä ja käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalusta pysyy varmasti liikkumattomana.
- Kiinnitarvitsun sattuessa, vapauta väliittömästi liipaisin ja kytke kone irti paineilmaverkosta.
- Käytä FACOM suosittelteima lisävarusteita.
- Muiden kuin alkuperäisten FACOM-varaosien käyttö voi vaikuttaa haitallisesti turvaliusuuteen ja koneen suorituskykyyn ja johtaa takaun peruumutiseen. Korjausel saat tehdä vain sallittu ja ammatitaitoinen korjaamo. Tiedustele lähimältä FACOM myyjältä.

Lisää tai hidasta nopeuttamalla käänämällä säätoruuvia litteäpäistä ruuveimeisseliä apuna käytäen.



Puhdistus

VAROITUS: Älä koskaan käytä liuottimia tai vahvoja kemikaaleja työkalun ei-metallisten osien puhdistamiseen. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä muovimateriaaleja. Käytä puhdistukseen mietton saippuaveteen kostutettua liinaa. Älä koskaan päästää nestettä työkalun sisään äläkä upota työkalun osia nesteeseen.

HUOMIO



Älä käytä vaurioituneita, repeytyneitä tai turmeltuneita letkuja ja liittimiä.



Paineilmakoneet voivat täristää käytön aikana.

Tärinä, toistuvat liikkeit ja epämiellyttävät asennot voivat aiheuttaa kipua käissä ja käsisarissa. Lopeta koneen käyttö, jos sinulla on epämiellyttävää oireita tai tunnet pistelyä tai kipua.

Käy lääkäriässä ennen, kuin aloitat koneen käytön uudelleen.



Älä kanna konetta letkusta.



Pysyttele aina tasapainossa ja tukevassa asennossa. Älä kurkota liikaa eteenpäin tämän koneen käytön aikana.

Älä käytä konetta huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai jos olet väsynyt.



Käytä suojaravarsteita, kuten suojalaseja, suojakäsineteitä, turvajalkineita sekä kuulonsuojaamia.

Pysyttele valpaana ja käytä tervetä järkeä ja säälytä tarkkaavaisuus koneen käytön aikana.




Katkaise aina paineilmasyöttö ja kytke irti syöttöletku ennen, kuin asennat, irrotat tai siirräät lisävarusteita tähän koneeseen tai ennen, kuin alat tekemään mitä tahansa huoltoitöitä siihen.



Määrätyjen materiaalien työstöstä syntyyvä pöly voi olla terveydelle vaarallista.

Tutustu työstettävän materiaalin koostumukseen ja käytä sopivaa turvalitteita. Epävarmassa tapauksessa, käytä parasta mahdollista suojaa.




KONEEN KÄYTÖÖNOTTO

VOITELU




Käytä aina voitelulaitetta näiden koneiden kanssa. Suosittelemme seuraavan voitelu- ja säätösuodattimen käyttöä: **FACOM N.580**.

Kahdeksan käyttötunnin välein, jos paineilmaverkossa ei ole voitelulaitetta, ruiskuta 1/2 - 1 cm³ voiteluainetta koneen tuloliittimestä.



ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ KULMAKATKAIKONETTA ILMAN SUOJUSTA




Malli	Hiomalaikka	Moottorin teho	Keskireiän halkaisija	Laikan maks. halkaisija	Melutaso				Tärinätaso m/s ²			
					Paine dB(A)	Teho dB(A)	Paine dB(C)	k*				
	mm	kW	mm	mm								
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Malli	Nimellisnopeus	Ilmankulutus	Käyttöpaine	Paino	Mitat
	rpm	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = mittaustuloksen epävarmuus (dB)

** k = mittaustuloksen epävarmuus (m/s²)



YHDENMUKAISUUSILMOITUS

FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, ILMOITTAAN OMALLA VASTUULLA, ETTÄ TUOTE: **V.CA50F – PAINEILMAKÄYTÖINEN FACOM KULMAKATKAIKONE Ø 50 mm**

- ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY VAATIMUSTEN MUKAINEN
- ON YHDENMUKAISTETUN STANDARDIN EN ISO 11148-7: 2012 VAATIMUSTEN MUKAINEN

Allekirjoittanut on valtuuttettu kokoamaan asiaankuuluvat tekniset asiakirjat ja laatimaan tämän valtuutuksen Facomin puolesta.

Markus Rompel

20.03.2016
Engineering johtaja





CS



POZOR



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘILOŽENÝ. PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE.
NENÍCITE JE. ZAMĚSTNAVATEL JE POVINEN SDĚLIT INFORMACE Z TÉTO PŘÍRUČKY ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ.
NEDODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCICH UPOMORNĚNÍ MŮže VEST KE ZRANĚní.**

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU

- BRUSKY VYBAVENÉ ODŘEZÁVACÍMI NEBO ROZŘEZÁVACÍMI BRUSNÝMI KOTOUČI JSOU URČENY POUZE K ODŘEZÁVÁNÍ NEBO ROZŘEZÁVÁNÍ KOVOVÝCH DÍLŮ NEBO DÍLŮ ZE SLITINY (Hliník, MOSAZ, BRONZ atd.). V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI JINÉHO POUŽITÍ NENESE FACOM ŽADNOU ODPOVĚDNOST.

Zbytková rizika

Nazvody uplatňují příslušných bezpečnostních předpisů a zavádění bezpečnostních zařízení nelze předejít určitým zbytkovým rizikům. Jsou to:

- Poškození sluchu.
- Riziko osobních zranění od odležávajících částic.
- Riziko popálení z důvodu zařívání příslušenství během provozu.
- Riziko osobních zranění kvůli dlouhodobému používání.
- Riziko prášnosti nebezpečných látek.

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ KONSTRUOVÁNO PRO POUŽITÍ VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ.

Bruska byla navržena pro profesionální řezání a broušení.

NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek za vlhka nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů. Tato bruska je profesionální poháněný nástroj.

NENECHETE děti přijít do styku s nástrojem. Dohled je nezbytný, pokud nástroj používají nezkušení pracovníci.

- Malé děti a nezpůsobilé osoby. Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru.

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí), které trpí sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi; nedostatkem zkušenosti, znalostí nebo dovednosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by nikdy neměly zůstat samotné s tímto výrobkem.

Použití toho zařízení a příslušenství musí odpovídat pokynům v tomto návodu. Použití tohoto zařízení k jiným operacím může znamenat riziko nebezpečné situace pro osoby i okolní prostředí.

• Toto zařízení musí být vždy používáno, kontrolováno a udržováno v souladu s veškerými předpisy (místními, oblastními, federálními a vnitrostátními), které se vztahují na pneumatická zařízení držená/ovládaná rukou.

• Pro zajištění bezpečnosti, optimálních výkonů a maximální životnosti dílů musí být toto zařízení připojeno k napájení silněho vzduchu maximálně 6,2 bar (620 kPa) na vstupu, pomocí pružné hadice o vnitřním průměru 10 mm.

• Překročení tohoto maximálního provozního tlaku 6,2 bar znamená riziko nebezpečných situací jako je nadměrná rychlosť, roztržení dílů, vyšší točivý moment nebo vyšší síla, která by mohla zničit zařízení a jeho příslušenství nebo díl, na kterém je práce prováděna.

• Ujistěte se, že všechny hadice a všechny spojky mají správné rozměry a jsou dobře utažené.

• Nezatěžujte nadměrně hadice ani konektory.

• Vždy používejte suchý, čistý a namazaný vzduch s maximálním tlakem 6,2 bar. Prach, korozivní výparы a/nebo nadměrná vlnkost mohou poškodit motor pneumatického zařízení.

• Zařízení nikdy nemažte hořlavými nebo těkavými kapalinami jako je kerosin, nafta nebo benzín.

• Neodstraňujte žádné etikety. Poškozenou etiketu vyměňte.

• Doporučujeme se použít zavřené hadice.

Rychlospojka připojená přímo na přívodní připojku zvyšuje hmotnost zařízení a snižuje tak jeho ovladatelnost.

• Pneumatické zařízení musí být vybaveno a připojeno k sítii silněho vzduchu pomocí rychlospojek, aby se usnadnilo jeho využití v případě nebezpečí.

• Na konci životnosti se doporučuje zařízení demontovat, zbořit díly mastnoty a rozřídit je podle materiálu tak, aby bylo možné je recyklovat.

• Z důvodu různých nebezpečí si přečtěte a osvojte bezpečnostní pokyny před instalací, spuštěním, opravou, údržbou, výměnou příslušenství na brusce nebo před prací v blízkosti brusky. Pokud by tak neučinil, hrozí význačná zranění.

• Instalovat, seřizovat nebo používat brusku mohou pouze kvalifikovaní a zkušení pracovníci.

• Tuto brusku neupravujte. Změny mohou snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhu.

• Bezpečnostní pokyny nevyhazujte, předejte je obsluze.

• Nepoužívejte brusku, pokud byla jakkoli poškozena.

• Nezapomínejte, že porucha obráběného dílu nebo příslušenství nebo dokonce samotného vloženého nástroje může vytvořit projektily s vysokou rychlostí.

• Ověřte, zda je obráběný díl pevně zajištěn.

• Zkontrolujte bezpečné upnutí brusného přípravku na brusce.

• Zkontrolujte, zda je ochrana na místo, v dobrém stavu a správně namontovaná; zajištěte pravidelnou kontrole ochrany.

• Ověřte, zda příruby stanovené výrobcem jsou používány a v dobrém stavu, tzn. bez prasklin a ořepů a jsou rovné.

• Zkontrolujte, zda vřetená a závity vřetená nejsou poškozené či opolbebené.

• Zajistěte, aby jiskry a odpad vzniklý při používání nezpůsobi ohrožení.

• Předcházejte kontaktu s očižejícím se vřetenem a namontovaným kolem, aby nedošlo k pořazení rukou a jiných částí těla.

• Pracovníci obsluhy a údržby měli mít tělesné schopnosti pro manipulaci s nástrojem v jeho podobě (rozmeru, hmotnost a výkonu).

• Zachovávejte vyzávězenou polohu těla a bezpečný postoj.

• Při práci nad hlavou používejte bezpečnostní helmu.

• Při odřezávání by měl být obráběný díl podepřen tak, aby řez byl stejně nebo zvětšující se šířky po celou délku činnosti.

• Pokud se brusný přípravek zasekné v řezu, vypněte brusku a uvolněte kotouč. Zkontrolujte, zda je kotouč stále správně upveněn a není poškozen, než budete pokračovat v činnosti.

• Brusný kotouč a řezací kotouče nepoužívejte pro boční broušení. Brusky by se neměly používat nad maximální periferií rychlosti brusného přípravku.

• Obsluha musí dávat pozor, aby v okolí nebyly žádné příhodující osoby.

• Jiskry od broušení mohou zapálit oblečení a způsobit význačná popálení. Zajistěte, aby jiskry nedopadaly na oblečení. Používejte oblečení zpomalující hoření a připravte si nádobu s vodou.

• Před použitím zkontrolujte brusný přípravek. Nepoužívejte brusné přípravky, které by mohly spadnout nebo které jsou popraskané, ořepené nebo jinak vadné.

• Zajistěte, aby byl brusný výrobek rádně namontován a utažen před použitím brusky a 1 minutu nechte nástroj běžet na prázdnou v bezpečné pozici; pokud dochází ke značné vibraci či zjistíte jiné závady, okamžitě přestaňte a zjistěte příčinu těchto závad.

• Zabraňte tomu, aby se konec vřetené dojíkal dna otvoru krytek, kuželů nebo zátek se závitovými otvory, které se mají montovat na vřetená strojů, je tedy nutno ověřit jejich rozměry a další příslušné údaje.

• Pokud se brusné přípravky dodávají nebo používají s redukčními adaptéry nebo kryty, měl by uživatel zajistit, aby adaptér nebo kryt nebyl v kontaktu s čelní stranou příruby a aby upínací síla zajistila dostatečný rotacní pohyb, aby nedošlo ke sklozutnutí brusného přípravku.

• Pokud se přírubu dodává pro různé velikosti nebo typy brusiv, vždy upevnějte správné přírubu pro používané brusné přípravky.

• Předejděte přítměmu kontaktu se zasunutým nástrojem během a po použití, jelikož může být horký nebo ostrý.

• Ukládání a manipulujte s brusným přípravkem opatrně v souladu s pokyny společnosti FACOM.

• Sklozutnutí, pády a zkopnutí jsou závažné příčiny zranění na pracovišti. Dávejte pozor na kluzké povrchy způsobené použitím nástroje a také na nebezpečí zakopnutí o vzdutková vedení nebo hydraulické hadice.



- V neznámém prostředí pracujte opatrně. Mohou zde existovat skrytá rizika, jako jsou elektrická či jiná vedení.
- Zkontrolujte, zda neexistují žádné elektrické kabely, plynové trubky atd., které by mohly způsobit nebezpečí při poškození nástrojem.
- Brusku používejte a udržujte podle doporučení v této pokyněch, abyste minimalizovali emise prachu nebo páry.
- Nasměrujte odštěpný tak, abyste snížili rušení prostředí plného prachu.
- Pokud vzniká prach nebo páry, je nutno je prioritně kontrolovat v místě vzniku emise.
- Veškeré funkce nebo příslušenství pro sběr, odsávání nebo eliminaci prachu nebo par v atmosféře je nutno používat a udržovat správně v souladu s pokyny výrobce.
- Zvolte, udržuje a vyměňuje spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v pokynech, abyste předešli zbytčnému zvýšení vibrací.
- Při práci s některými materiály vznikají emise prachu a par, které mohou způsobit výbušné prosvíření.
- Vystavení vysoké hlučnosti může způsobit stálou ztrátu sluchu a další problémy, jako je tinnitus (bzucení, zvonění, písání nebo hučení v uších). Proto je nezbytné provést hodnocení rizik a zavedení příslušných kontrol v souvislosti s těmito riziky.
- Vhodné kontroly pro snížení rizika mohou zahrnovat kroky, jako jsou tlumicí materiály, aby obráběné díly „nezvonily“.

- Používejte a udržujte brusku podle doporučení v příručce s pokyny, aby nedocházelo ke zbytčnému zvýšení hlučnosti.
- Zvolte, udržuje a vyměňuje spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v návodu, abyste předešli zbytčnému zvýšení hlučnosti.
- Používejte teplé odstřely, kdyžkoliv pracujete v chladu, ruce mějte stálé teplé a suché.
- Používejte a udržujte brusku podle doporučení v příručce s pokyny, aby nedocházelo ke zbytčnému zvýšení vibrací.
- Nedovolte, aby zasunutý nástroj narážel na obráběný díl, jelikož tím může vzniknout značné zvýšení vibrací.
- Zvolte, udržuje a vyměňuje spotřební díly/vložené nástroje podle doporučení v návodu, abyste předešli zbytčnému zvýšení vibrací.
- Nástroj přidržujte lehkým, ale bezpečným úchopem, nezapomínejte na nezbytné síly pro reakci rukou, protože riziko vyplývající z vibrací je obvykle vyšší, když je síla uchopení vyšší.
- Ochranné listy, pokud jsou dodávány s lepeným brusným přípravkem.
- Nikdy nevzdušujte vzduh na sebe ani jiné osoby.
- Poskakující hadice mohou způsobit vážnou zranění. Vždy kontrolujte poškozené nebo volné hadice a spoje.
- Když používáte univerzální spoje (čelistní spoje), je nutno nainstalovat závláčky a bezpečnostní lanka je nutno použít pro ochranu před možnými vadami spojení hadice k nástroji a hadice k hadici.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedochází k nebezpečné interakci s bezprostředním okolím (výbušný plyn, hořlavá nebo nebezpečná kapalina, neznámé potrubí, elektrický kabel atd.).
- Před připojením zařízení k přívodu vzduchu zkontrolujte, zda kohoutek není zablokován v zapnuté poloze nějakou překážkou a zda žádny nástroj pro seřízení nebo montáž nezůstal na místě.
- Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k síti pomocí rychlospojky a zda je ventil pro uzavření vzduchu v blízkosti, aby bylo možné v případě zablokování, roztržení nebo jiné nehody vzduch okamžitě uzavřít.
- Ruce, volný oděv a dlouhé vlasy se nesmí dostat do blízkosti rotujícího konce zařízení.
- Pro zapnutí nástroje uvolněte zajišťovací páčku. Dbejte, aby maximální bezpečné provozní otáčky nepřekročily hodnoty uvedené na štítku nástroje. Než nástroj zapnete, ověřte, zda je řezací kotouč správně namontován a správně utažen. Používejte pouze řezací kotouče s hodnotou od 20 000 ot/min a s průměrem 50 mm a průměrem sřídrového otvoru max 10 mm . Neprekrajujte doporučený průměr kotouče. Kotouče s větším průměrem otvoru mohou začít kmitat. Pokud ani při řádném stavu přívodu vzduchu, hadic a konektoru nástroj nefunguje správně, svěťte jej nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku značky FACOM.

ÚDRŽBA

Vaše bruska FACOM je navržena na dlouhodobé používání s minimální údržbou. Trvalé uspokojivé používání závisí na správné péči o nástroj a pravidelném čištění.

Mazání

Pokud se v sítí stlačeného vzduchu nepoužívá mazací zařízení, vstřícněte do vstupního spojení stroje 1/2 až 1 cm³ maziva každých osm hodin provozu.



POZOR



Nepoužívejte poškozené, roztržené nebo zničené hadice či spojky.



Pneumatická zařízení mohou během používání vibrat.



Zařízení nepřenášejte za hadici.



Zachovávejte využívanou a pevnou polohu. Při používání tohoto zařízení se nepřekláňejte příliš dopředu. Zařízení nepoužívejte, pokud jste pod vlivem drog, léků nebo pokud jste unavení.

Čištění

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani jiné silné chemikálie na čištění nekovových částí nástroje. Tyto látky mohou oslabit plastové materiály používané v této částech. Používejte pouze hadřík navlhčený ve vodě a mydle. Nikdy nedovolte průnik kapalin do nástroje; nikdy nepoužívejte žádnou část nástroje do kapalin.



Používejte ochranné vybavení, jako jsou brýle, rukavice, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu.

Budete ostražit, zkontrolujte správný směr a při používání zařízení dávejte pozor.



Před instalací, sejmouši nebo přidáním příslušenství na zařízení nebo prováděním jakékoli údržby vždy odpojte přívod stlačeného vzduchu a odpojte přívodní hadici.



Při práci s určitými materiály může být expozice prachu nebezpečná pro zdraví.

Seznamte se se složením zpracovávaného materiálu a použijte vhodné bezpečnostní prvky. V případě pochybností použijte maximální ochranu.




UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO CHODU

MAZÁNÍ




Vždy používejte se zařízením maznicí. Doporučujeme použít následující filtru-regulátoru-maznice: **FACOM N.580**.

Každých osm hodin provozu, pokud v síti stlačeného vzduchu není používána maznice, vstříkněte 1/2 až 1 cm³ přes přívodní připojku zařízení.



ÚHLOVOU BRUSKU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BEZ OCHRANNÉHO KRYTU




10 mm

Model	Odřezávací brusný kotouč	Výkon motoru	Průměr středového otvora	max. šířka kotouče	Hladina hlučnosti					Úroveň vibrací m/s ²	
					Tlak dB(A)	Výkon dB(A)	Tlak dB(C)	k*	k*	k*	k**
mm	kW	mm	mm	mm							
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7
											1,02

Model	Nominální rychlosť	Spoľahlivosť vzduchu	Provozný tlak	Hmotnosť	Rozmery
	ot/min	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = nejistota měření v dB

** k = nejistota měření v m/s²



PROHLÁŠENÍ O SHODE

- MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, PROHLÁŠUJEME NA SVOU ODPOVĚDNOST, ŽE VÝROBEK **V.CA50F**
- **ÚHLOVÁ BRUSKA Ø 50 mm Značka FACOM**
 - ODPOVÍDÁ USTANOVENÍM **STROJNÍ SMĚRNICE 2006/42/ES**
 - A JE V SOUĽADU S USTANOVENÍMI HARMONIZOVANÉ EVROPSKÉ NORMY **EN ISO 11148-7: 2012**
- Níže podepsaný pracovník je odpovědný za vyhotovení technického souboru a činí toto prohlášení jménem společnosti Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Technický ředitel



**HU****FIGYELEM!**

EZ A TÁJÉKOZTató FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ. HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÚTMUTATÓT. ÖRÍZZE MEG GONDOSAN A BENNE LÉVŐ INFORMÁCIÓKAT. NE SEMMISÍTSE MEG! A MUNKÁLTató KÖTELES KÖZÖLNi AZ ÚTMUTATÓBAN TALálHATÓ INFORMÁCIÓKAT A SZERSZámOT HASZNÁLó MUNKAVáLLALóKKal. AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÉRÜLÉSEkHEz Vezethet.

A SZERSZám ÜZEMBE HELYEZÉSE

• A SORJÁZó VAGY DARABOLO KORONGKKAL ELLÁTOTT CJSZOLóK KIZáRóLAG FÉM VAGY FÉMvÖTzVÖT [ALUMíNIUM, SáRGáRÉZ, BRONZ, STB] MUNKADARABOK SORJÁZÁSáRA ILLETVE DARABOLÁSáRA ALKALMASAK. MÁS CÉLá VALÓ HASZNÁLAT ESÉTéN A FACOM NEM VáLLAL FELElŐSSéGET.

Maradványkockázatok

A vonatkozó biztonsági előírás betartása és a védőfelszerelés használata ellenére bizonyos maradványkockázatok elkerülése nem lehetséges. Ezek a következők:

- Holláskárosodás.
- A repülő részekek által okozott személyi sérülések kockázata.
- A tartózékok használata közbeni felmelegedésből származó égés kockázata.
- A tartós használathoz eredő személyi sérülés kockázata.
- A veszélyes anyagokból származó porokkal kapcsolatos kockázat.

A SZERSZám ROBBANáSVESzLÉYES KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNáLATáRA NEM ALKALMAS.

A sarokcsiszoló professzionális vágási és csiszolási műveletek elvégzésére lett tervezve.

NE használja nedves körömlények között, illetve gyűlékony folyadékok és gázok jelenlétében. Ez a sarokcsiszoló egy professzionális pneumatikus kéziszerszám.

NE engedje, hogy a gyerekek hozzájáruljanak a szerszámhoz. Felügyelet biztosítása szükséges, amennyiben tapasztalatlan kezelők használják a cézszerzámot.

• Gyermekek és fogyatékkal elá személyek. A szerszámot gyermeknek és fogyatékkal elá személyek csak felügyelet mellett használhatják.

• Tilos a termék használata olyan személyek által (belértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, nem rendelkeznek a termék használatára vonatkozó gyakorlattal, ismeretekkel vagy készségekkel. Kivétként képeznek azok a személyek, aikig a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve. A gyermekeket sosem szabad egyedül hagyni a termékkel.

A szerszámot és tartozékaikat kizárálag a jelen útmutató utasításainak megfelelően lehet használni. A szerszám eltöl elérő műveletekre történő használata következében a személyekre és a környezetre nézve veszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

• A szerszám üzemeltetése, ellenőrzése és karbantartása során minden esetben be kell tartani a kízen tartó/kezi vezetésű pneumatikus szerszámokra vonatkozó valamennyi (helyi, megyei, szövetségi, nemzeti) jogszabályt.

• Az alkatrészök biztonsága, optimális teljesítménye és maximális élettartama érdékelben a szerszámot minden esetben maximum 6,2 bar (620 kPa) bemeneti nyomású sűrített levegőhöz kell csatlakoztatni, 10 mm belső átmérőjű pneumatikus csövel.

• A fent említett 6,2 baros maximális használati nyomás tűlépése veszélyes helyzetek kockázatával jár - például a szerszám tűl nagy sebessége, az alkatrészök töreése, tűlsárgas nagy nyomaték vagy erő kialakulása -, amely tönkreteheti a gépet vagy tartozékait, illetve az éppen megdolgozott munkadarabot.

• Győződjön meg róla, hogy minden flexibilis cső és csatlakozás megfelelő méretű és megfelelően illeszkedik.

• Ne használja rendellenes módon a tömlőket és csatlakozókat.

• Mindig száraz, tiszta és könnyenjavítható tartalmazó levegőt használjon, maximum 6,2 bar nyomással. A por, a korroziós hatású füstök és/vagy a tűzoltó nedvességtartalom károsíthatja a pneumatikus szerszámok motorját.

• Soha ne kerje a szerszámot gyűlékony vagy párolgó folyadékokkal, például kerozinjal, gázolajjal vagy benzinnel.

• Ne távolítsa el a címkeket. A károsodott feliratokat cserélje újakra.

• A felüggesszett flexibilis cső használata ajánlott.

A közvetlenül a bejövő csatlakozáshoz illesztett gyorscsatlakozás növeli a szerszám súlyát, és így csökken a könnyű kezelhetőségeit.

• A pneumatikus szerszámok és a sűrített levegő rendszer között gyorscsatlakozásokat kell kialakítani, megkönyvvé a gép leállítását veszély esetén.

• Elérhetetlenné a szerszámot ajánlott szétszerelni, valamint az alkatrészeket zsírtalanítani és alapanyaguk szerint szérvilágítani, ezzel is elsegítheti az alkatrések újrahasznosíthatóságát.

• A különböző kockázatok megismerése érdekében összeszerelés, működtetés, javítás, karbantartás, tartozékok cseréje, illetve a sarokcsiszoló melletti munkavégzés előtt olvassa el és értes meg a biztonsági előírásokat. Ennek elmulasztása komoly személyi sérülésekhez vezethet.

• A sarokcsiszoló összeszerelése, beállítása és használata csak megfelelő képesítéssel rendelkező és képzésben részesített személy számára engedélyezett.

• Ne módosítsa a sarokcsiszolót. A módosítások csökkenhetik a biztonsági intézkedések hatékonyságát, és megnövelhetik a kezelőt elrétegű kockázatokat.

• Ne dobja el a biztonsági előírásokat. Adja át ezeket a kezelőnek.

• Ne használjon sérült sarokcsiszolót.

• Ügyeljen arra, hogy egy munkadarab, tartozék vagy behelyezett szerszám törese következében nögyesbességű darabokat repülhetnek ki.

• Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztosan rögzítve van.

• Győződjön meg arról, hogy a csiszolószerszám megfelelően rögzítve van a sarokcsiszolón.

• Győződjön meg a védőburkolat jelenlétéről, megfelelő állapotáról és rögzítéséről; ellenőrizze rendszeresen a védőburkolatot.

• Ellenőrizze, hogy a gyártó előírásainak megfelelő, jó állapotban lévő szorítónyákat használ, azaz nincsenek megrepedések és nem sorjásak, illetve sima a felületek.

• Ellenőrizze, hogy az orsó és az orsómenetek nem sérültek és nincsenek elkopva.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a használóból származó szkrák és hulladékanyagok nem jelennek veszélyt.

• A kezek és egyéb testrészek megvágásának elkerülése érdekében ne érjen a forgó orsóhoz és az arra szerelt fárcsához.

• A kezelőknek és a karbantartó személyzetnek fizikai károsodásra kitérően a szerszám méretének, tömegének és erjének ellenőrzés alatt tartására.

• Munkavégzés során vegyen fel stabilitásbiztosító és álljon biztosan.

• Fej felett végzett munkák esetén viseljen sisakot.

• Leállásra visszatérve végzésékor a munkadarab végig úgy kell tartani, hogy a rés állandó legyen vagy rövekedjen.

• Ha a csiszolószerszám beszorul a vágási résbe, akkor állítsa le a csiszológépet, és szabaditsa ki a szerszámot. A művelet folytatása előtt ellenőrizze, hogy a korong továbbra is megfelelően rögzítve van, nem sérült meg.

• A csiszoló- és vágákorongok nem használhatók oldalirányú csiszolásra. A sarokcsiszolók nem használhatók a csiszolószerszámok maximális kerületi sebességet meghaladó sebességen.

• A kezelők ügyeljenek kelli arra, hogy ne tartózkodjanak mellette egyéb személyek.

• A csiszolószerszám szkrák megyvíjtőjük a ruházatot, és súlyos egési sérülésekkel okozhatnak. Győződjön meg arról, hogy a szkrák nem kerülnek a ruházatra. Viseljen tűzálló ruházatot, és tartson maga mellett egy vörös vizet.

• Használhat előtt ellenőrizze a csiszolószerszámot. Ne használjon olyan csiszolószerszámokat, amelyek [esetlegesen] leestek, illetve kicsirkultak, megrepedtek vagy egyéb módon sérültek.

• Használhat előtt bizonyosodjon meg a csiszolószerszám megfelelő felhelyezéséről és megszorításáról, és legalább 1 percig működött a sarokcsiszolót terhelés nélküli, stabil pozícióban; jelentős rezgés vagy egyéb rendellenesség észlelése esetén azonnal állítsa le a szerszámot, és állapitsa meg ezeknek a rendellenességeknek az okát.

• Ne hagyja, hogy az orsó vége hozzáérjen a felhelyezni kívánt kúpos, hengeres és kerek csiszolófej menetének végéhez. Ennek érdekelben ellenőrizze a méretetet és az egyéb releváns adatokat.

• Ha a csiszolószerszámok szkrák adapterekkel vagy hüvelyekkel érkeznek vagy ilyen elemekkel van használva, akkor a felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy az adapter vagy a hüvely nem ér a szorítóanya felületéhez, a rögzítési erő pedig elegendő ahhoz, hogy a csiszolószerszám ne csúszzon le használata közben.

• Ha különböző típusú vagy méretű csiszolószerszámokhoz különböző szorítóanyak tartoznak, akkor minden használja az adott csiszolószerszámnak megfelelő szorítónyát.

• Használhat közben és után közvetlenül a behelyezett szerszámhoz, mert az forró vagy éles lehet.

• A csiszolószerszám tárolását és kezelését körültekintően végezze, a FACOM utasításainak megfelelően.

• Az elcsiszolás, megbollások és leesések számos munkahelyi sérüléstelőféleket. Ügyeljen a szerszám használatakor következében kialakuló csúszás felületekre, valamint a pneumatikus vagy hidraulikus vezetékek jelentette megbollási veszélyre.

• Ismeretlen környezetben járjon el elővigyázatosan. Olyan rejtejtő kockázatok jelenlétére lehetséges, mint elektromosság vagy egyéb közmű vezetékek.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkavégzés területén nincsenek olyan elektromos kábelek,



gávezetések stb. amelyek a szerszám használatának következtében megsérülhetnek és kockázatot jelenthetnek.

- A sarkocsiszoló működtetését és karbantartását a jelen utasításoknak megfelelően végezze, a por- és füstkibocsátás minimális csökkenése érdekében.
- Poros környezetben a kivezető állítsa olyan irányba, hogy a lehetséges legevesebbet port kavarja fel.
- Olyan esetekben, amikor por vagy füst keletkezik, a prioritás az, hogy ezek a kibocsátási pontnál legyenek kezelve.
- A levegőben található por vagy füst összegyűjtésére, kivezetésére vagy megszüntetésére szolgál minden integrált funkció vagy tartozékot a gyártó utasításainak megfelelően kell használni és karbantartani.
- A fogyonvág/szerszám kiválasztása, karbantartása és cseréje során járjon el az utasításoknak megfelelően, hogy elkerülje felesleges por vagy füst képződését.
- Bizonyos anyagok megmunkálása por vagy füst keletkezésével jár, ami potenciálisan robbanásveszélyes környezetet teremt.
- A magas zajszinteknek való kitettsgép a hallás vegleges vagy fogyatékosságot okozó hallásvesztéssel vagy egyéb egészségi problémákkal járhat, mint a tinnitus (a fül csengése, zúgása, súpolása vagy búgása). Körvonalas képesség veszélye van ezeknek a kockázatoknak a fájásnával és a megfelelő kockázatkezelési intézkedések meghozására.
- A kockázatok csökkenését célzó megfelelő intézkedések lehetnek az elnyelő anyagok használata a munkadarabok „csengésénél” megelőzése érdekében.

A SZERSZÁM HASZNÁLATA

- A szerszám használatát megelőzően ellenőrizze, hogy nem léphet-e veszélyes kölcsönhatásba a közvetlen környezettel (robbanásveszélyes gáz, gyűlékony vagy veszélyes folyadék, ismeretlen csatorna, elektromos huzal vagy kábel, stb.).
- A szerszám sűrített levegővel csatlakoztatását megelőzően ellenőrizze, hogy a kezelőgomb nem ragad-e be kapcsolt állásban, és hogy a beállított vagy összeszerelő szerszámok el lettek távolítva.
- Ellenőrizze, hogy a szerszám gyorscsatlakozóval csatlakozik a hálózathoz, és a biztonsági levegőszelép könnyen elérhető, hogy a szerszám berendezés, eltörése vagy más baleset esetén azonnal el lehessen zárni a levegőt.
- Tartsa távol a kezét, a levegő ruhadarabokat és a hosszú hajat a szerszám forgó alkatrészeitől.
- A szerszám bekapcsolásához eresse fel a biztonsági kábelt. Bizonyosodjon meg arról, hogy a maximális biztonságos működési sebesség nem haladja meg a sarkocsiszoló adatlapján fellületetet sebességtáket. A szerszám bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a vágókorong megfelelően fel van helyezve és meg van szorítva. Kizárálag 20 000 ford./perc feletti névleges sebességű, 50 mm átmérőjű és max 10 mm lyukátmérőjű vágókorongokat használjon. Ne használjon nagyobb átmérőjű vágókorongokat. Ha a vágókorong lyukátmérője nagyobb, akkor a korong használat közben verdesni kezdetet. Ha a levegőellátmérítő, a tömlök és a csatlakozók megfelelő állapotban vannak, azonban a szerszám rendellenesen működik, vigye a szerszámot a legközelebbi hivatalos FACOM szervízközpontba.

KARBANTARTÁS

Az Ön FACOM sarkocsiszolóját minimális karbantartás mellettől hosszú ideig tartó használatra tervezétek. A folyamatosan kielégítő működés a kéziszerszám megfelelő karbantartásától és a rendszeres tisztításától függ.

Kenés

Ha a sűrített levegős rendszer nem rendelkezik kenéssel, akkor minden nyolc óra használat követően juttasson be 1/2 - 1cm³ kenőanyagot a szerszám bemenetén keresztül.



FIGYELEM!



Ne használjon sértült vagy károsodott pneumatikus vezetékeket.



A pneumatikus szerszámok használata közben rezgés keletkezhet. A szerszám rezgése, az ismétlődő mozdulatok és a kényelmetlen testhelyzetek fójdalmat okozhatnak a kezben és a karban.



Nem mozgassa a szerszámot a pneumatikus vezetéknél fogva.



Ügyeljen a kiegysúlyozott és biztos testhelyzetre. A szerszám használata közben ne hajoljon túlságosan előre. Ne használja az eszközöt drogok, alkohol vagy gyógyszer hatására alatt, illetve ha kimerültséget érez.

• A zaj szükségletén növekedésének elkerülése érdekében a sarkocsiszoló működtetését és karbantartását a használói utasításnak megfelelően végezze.

- A fogyonvág/szerszám kiválasztása, karbantartása és cseréje során járjon el a használói utasításnak megfelelően, hogy elkerülje a szerszám felesleges növekedését.
- Hidegebben történő munkavégzés esetén viseljen meleg ruházatot, és tartsa a kezeit melegen és szárazon.
- A rezgesszint szükségletén növekedésének elkerülése érdekében a sarkocsiszoló működtetését és karbantartását a használói utasításnak megfelelően végezze.

- Ne hagyja, hogy a behelyezett szerszám verjen a munkadarabban, mert ez a rezgesszint jelentős növekedésétől jár.

- A fogyonvág/szerszám kiválasztása, karbantartása és cseréje során járjon el a használói utasításnak megfelelően, hogy elkerülje a rezgesszint felesleges növekedését.

- Rugalmasan, de erősen fogja készbe a szerszámot, figyelembe véve az alkalmazni szükséges kézi erőt, mert a rezgés okozta kockázat állásban annál magobb, minél erősebb a fogás.

- A kötőmagyal készített csiszolószerszámokhoz használjon alitáteket, ha rendelkezésre állnak.

- Soha ne irányítsa a levegőt saját magára vagy másokra.

- A csapkódó tömlök súlyos sérülést okozhatnak. Mindig ellenőrizze, hogy ne legyenek sérült vagy laza tömlök és csatlakozók.

- Universális gyorscsatlakozó (köröms csatlakozás) használata esetén minden alkalmazzon zárószereket és biztosítókábeleket, a szerszám-tömlő és a tömlő-tömlő között nem megfelelő csatlakozások elkerülése érdekében.

• Gondoljon rá és ne feleddékben meg róla, hogy a beüzemeléskor és a használat folyamán minden motoros szerszámnál előfordulhatnak hirtelen erős rántások.

• Gyöződjön meg róla, hogy a munkafelület megfelelően stabilan rögzítve van.

• A szerszám elakadása esetén azonnal engedje fel a vezérlőgombot, és kapcsolja le a szerszámot a sűrített levegő rendszerről.

• Használjon a FACOM által ajánlott tartozékokat.

• Az eredeti FACOM alkatrészekkel ellérő alkatrészek használata biztonság csökkenésnek köszönhetően jár, gyengébb a gép teljesítményét, és a garancia megszűnéset vonja magával.

A javításokat csak megfelelő képesítéssel és engedélyekkel rendelkező szakember végezheti. Forduljon a legközelebbi FACOM szerviztelephöz!

Egy lapos csavarhúzó segítségével forgassa el az állítócsavart a sebesség csökkenése/növelése érdekében.



Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS A kéziszerszám nem fémes alkatrészeinek tisztításakor soha ne használjon oldószereteket vagy erős vegyszereket. Ezek a vegyszerek tükrözhetik az alkatrészek muányag részeit. Használjon kimelő szappanos vízbe mártott förlőrongot. Ne engedje, hogy víz jusson a kéziszerszám belsejébe, ne merítse a kéziszerszám egyik alkatrészét sem folyadékba.



FIGYELEM!



Használjon védőfelszereléseket, például védőszemüveget, védőkesztyűt, biztonsági bakancsot valamint fülvédő felszerelést.

A szerszám használata közben órizze meg éberséget, íján itélőképességet és odofigyelést.



A tartók felrakása, leszerelése és beállítása, illetve minden karbantartási művelet megkezdése előtt minden esetben zárja el a sűrített levegő ellátást, és csatlakoztassa le a pneumatikus levegővezetéket a szerszámra.



Egyes anyagokkal való munkavégzéskor a poráratlanomnak való kitesztés veszélyes lehet az egészségre.

Tájékozódjon a megmunkált anyag összetételeiről, és használjon ennek megfelelő biztonsági elemeket. Ha kártékélyei vannak, törekedjen a maximális védelemre.




A SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE

KENÉS




A szerszámhoz mindenkor használjon megfelelő kenőanyagot. A gyártó által javasolt szűrő-szabályozó-kenőanyag folyadék: **FACOM N.580**.

Amennyiben a sűrített levegő rendszerben nincs kenőanyag-adagolás, minden nyolc órányi működést követően juttasson be 1/2 - 1 cm³ kenőanyagot a gép bemeneti csatlakozásán keresztül.



SOHA NE HASZNÁLJA A SAROKCSISZOLÓT A VÉDŐBURKOLAT NÉLKÜL




10 mm

Modell	Sorjázo korong	Motor teljesítmény	Lyukátmérő	Maximális korongvas-tagság	Zajszint					Rezgésszint m/s ²		
					Nyomás - dB(A)	Teljesítmény - dB(A)	Nyomás - dB(C)	k*	k*			
mm	kW	mm	mm	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Modell	Névleges sebesség	Levegőfogyasztás	Használati nyomás	Súly	Méretek
	ford./perc	l/perc	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = mérési bizonytalanság - dB

** k = mérési bizonytalanság - m/s²



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

MI, A FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, SAJÁT FELELŐSSÉGÜNKRE KIJELENTJÜK, HOGY A KÖVETKEZŐ TERMÉK: **V.CA50F - SAROKCSISZOLÓ Ø 50 mm Márka FACOM**

- MEGFELEL A 2006/42/EK „GÉPEK” IRÁNYELV RENDELKEZÉSEINEK

- ÉS MEGFELEL AZ EN ISO 11148-7: 2012 HARMONIZÁLT EURÓPAI SZABVÁNY RENDELKEZÉSEINEK

Alulírott felelős a műszaki adatlap összeállításáért, és a jelen nyilatkozatot a Facom nevében teszi.



Markus Rompel

20.03.2016

Műszaki igazgató



RO



ATENȚIE



SUNT ANEXATE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA. CITIȚI ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A UTILIZA MAȘINA. PĂSTRAȚI CU GRUJĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI. NU LE DISTRUGEȚI. ANGAJATORUL ARE OBLIGAȚIA DE A COMUNICA INFORMAȚIILE DIN ACEST MANUAL ANGAJAȚILOR CARE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ MAȘINĂ. NERESPECTAREA URMĂTOARELOR AVERTISMENTE POATE CAUZA VĂTĂMĂRI CORPORALE.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII

• MAȘINILE DE POLIZAT ECHIPATE CU DISCURI PENTRU DEBAVURARE SAU TĂIERE SUNT CONCEPTE NUMAI PENTRU POLIZAREA ȘI DEBAVURAREA PIESELOR METALICE SAU DIN ALIAJ (ALUMINIU, ALAMĂ, BRONZ etc.) FACOM își DECLINĂ RESPONSABILITATEA ÎN CAZUL ORICĂRUI ALT TIP DE UTILIZARE.

Riscuri reziduale

Chiar dacă se aplică reglementările relevante de siguranță și se folosesc dispozitive de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- deteriorarea auzului;
- riscul de vătămare corporală din cauza particulelor proiectate;
- riscul de arsuri din cauza accesoriilor care devin fierbinți în timpul utilizării;
- riscul de vătămare corporală din cauza utilizării prelungite;
- riscul de praf provenit din substanțe periculoase.

ACEASTĂ MAȘINĂ NU ESTE CONCEPUTĂ PENTRU A FI UTILIZATĂ ÎN MEDIU EXPLOZIV.

Polizorul a fost conceput pentru utilizări profesionale de tâiere și polizare.

NU IL UTILIZAȚI în mediu umed sau în prezența unor lichide sau gaze inflamabile.

Acest polizor este o sculă pneumatică profesională.

NU PERMITEȚI copilor să intre în contact cu scula. Este obligatoriu ca utilizatorii sără experiență care utilizează această sculă să fie supravegheataj.

- Copii mici și persoane cu dizabilități: acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii mici sau persoane cu dizabilități fără a fi supravegheataj.

- Acest produs nu este destinat pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate ori cărora le lipsesc experiența, cunoșntările sau abilitățile necesare, decât dacă sunt supravegheate de o persoană răspunzătoare de siguranță lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs. Utilizarea acestei mașini și a accesoriilor sale trebuie să respecte instrucțiunile din prezentul manual. Utilizarea acestei mașini în alte scopuri ar putea genera riscuri pentru oameni și pentru mediu din imediata apropiere.

- Exploatarea, inspecția și întreținerea acestei mașini trebuie să efectueze respectând toate reglementările (locale, departamentale, federale și naționale) aplicabile mașinilor pneumatici operate/acționate manual.

- Pentru a garanta securitatea, performanțele optime și durata de viață maximă a pieselor, mașina trebuie conectată la o alimentare cu aer comprimat de maximum 6,2 bari (620 kPa) la intrare, print-un furtun cu diametrul interior de 10 mm.

- Depășirea acestei presiuni maxime de utilizare de 6,2 bari ar putea da naștere unor situații periculoase, cum ar fi vîțea excesivă, ruperea elementelor, un cuplu superior sau o forță superioară putând distruge mașina și accesoriile acesteia, sau piesa la care se lăurează.

- Asigurați-vă că toate furtunurile și racordurile sunt dimensionate corect și sunt strânse corespunzător.

- Nu utilizați furtunurile sau conexiunile în scopuri neadecvate.

- Utilizați întotdeauna aer uscat, curat și lubrificat, la o presiune de maximum 6,2 bari. Praful, vaporii corozivi și/sau umiditatea excesivă pot deteriora motorul unei mașini pneumatică.

- Nu lubrificați mașinile cu lichide inflamabile sau volatile precum kerosenul, motorina sau benzina.

- Nu îndepărtați nicio etichetă. Înlocuiți etichetele deteriorate.

- Se recomandă utilizarea unui furtun suspendat.

Conecțarea directă a unui racord rapid la racordul de admisie crește greutatea mașinii și, prin urmare, reduce manevrabilitatea acesteia.

- Mașina pneumatică trebuie să fie echipată și conectată la rețeaua de aer comprimat prin racorduri rapide, pentru a facilita oprirea în caz de pericol.

- La sfârșitul duratei de viață a mașinii, se recomandă demontarea acesteia, degresarea pieselor și separarea lor în funcție de material, astfel încât aceasta din urmă să poată fi reciclate.

- Pentru a evita un număr mare de pericole, citiți și asigurați-vă că ati înțelege instrucțiunile de siguranță înainte de a instala, utiliza, repara și întreține scula și înainte de a schimba accesoriile sau de a lucra în apropierea polizorului. În caz contrar, pot avea loc vătămări corporale grave.

- Numai utilizatorii calificați și instruiți au permisiunea de a instala, regla sau utiliza polizorul.

- Nu modificați acest polizor. Modificările pot reduce eficiența măsurilor de siguranță și pot crește riscurile pentru utilizator.
- Nu aruncați instrucțiunile de siguranță; oferiti-le utilizatorului.
- Nu utilizați polizorul dacă acesta a fost deteriorat.
- Țineți cont de faptul că ruperea piesei de prelucrat, a accesoriilor sau chiar a sculei introduce poate genera proiectile de mare viteză.
- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată.
- Asigurați-vă că produsul abraziv este bine fixat pe polizor.
- Asigurați-vă că apărătoarea se află la locul ei, că este în stare bună și este montată corect. Asigurați-vă că apărătoarea este inspectată în mod regulat.
- Asigurați-vă că flansele, conform specificațiilor producătorului, sunt utilizate și sunt în stare bună (de exemplu, lipsite de crăpături și bavuri) și sunt plane.
- Asigurați-vă că axul și filetul axului nu sunt deteriorate sau uzate.
- Asigurați-vă că scânteile și deșeurile rezultate din utilizare nu generează situații periculoase.
- Evitați contactul cu axul rotativ și cu discul montat, pentru a preveni tăierări măiniilor sau a altor părți ale corpului.
- Utilizați și personalul de întreținere trebuie să fie apti fizic de a utiliza scula din punct de vedere al dimensiunii, greutății și puterii acesteia.
- Mențineți o poziție echilibrată a corpului, cu un sprinj ferm la sol.
- Dacă lucrați deasupra capului, purtați o cască de protecție.
- Dacă timpul de oprire este mai lung de 5 secunde, acesta va fi specificat, și se va face recomandarea de a pună polizorul într-o poziție stabila.
- Când are loc o tăiere, piesa de prelucrat trebuie susținută astfel încât fanta de tăiere să aibă o grosime constantă sau crescătoare pe durata întregii operații.
- Dacă discul se blochează într-o fântă de tăiere, opriți alimentarea sculei și eliberați discul. Înainte de a continua operația, verificați dacă discul este bine fixat și nu este deteriorat.
- Este interzis ca discurile de polizare și discurile de tăiere să fie utilizate pentru polizarea laterală. Polizoarea nu vor fi utilizate la o viteză mai mare decât viteza maximă periferică a produsului abraziv montat.
- Utilizatorul va fi atent să nu se afle nicio persoană în apropiere.
- Scânteile de la polizare pot aprinde hainele și pot provoca arsuri grave. Asigurați-vă că scânteile nu cad pe haine. Purtați îmbrăcăminte ignifugă și păstrați mereu o gălăcată cu apă în apropiere.
- Inspectați produsul abraziv înainte de utilizare. Nu utilizați produse abraze care au căzuat sau este posibil să fi căzut ori care sunt cobiote, crăpate sau prezintă orice alt tip de defecte.
- Asigurați-vă că produsul abraziv este montat și strâns în mod corespunzător înainte de utilizare și acționați polizorul în gol timp de cel puțin 1 minut într-o poziție sigură. Opriti-vă imediat dacă observați vibrații mari sau altă defecte și descoperiți cauzele acestor defecte.
- Nu lăsați capătul axului să atingă fundul orificiilor în cazul cupelor abrazive, conurilor abraze sau cilindrilor abraziivi cu găuri filetate, care se montează în mandrină, verificând dimensiunile acestora și alte date relevante.
- Când produsul abraziv sunt furnizate sau utilizate cu adaptoare sau reductoare, utilizatorul se va asigura că adaptoarul sau reductorul nu intră în contact cu fața flanșei și că forța de prindere face posibilă utilizarea în aşa fel încât produsul abraziv să nu alunecă.
- În cazurile în care sunt furnizate flanșe pentru mai multe tipuri și dimensiuni de produse abraze, montați întotdeauna flanșele corespunzătoare produsului abraziv utilizat.
- Evitați contactul direct cu scula introdusă, atât în timpul utilizării, cât și după utilizare, deoarece poate fi fierbinți sau ascuțită.
- Păstrați și manipulați produsul abraziv cu grijă, respectând instrucțiunile FACOM.
- Alunecarea, împiedicare și cădere sunt cauze frecvente ale vătămărilor corporale la locul de muncă. Aveți grijă la suprafetele alunecoase apărute ca urmare a utilizării sculei, dar și la pericolile de împiedicare din cauza liniei de alimentare cu aer sau a furtunului hidraulic.
- Acționați cu grijă dacă vă aflați în locuri pe care nu le cunoașteți. Pot exista pericole ascunse, cum ar fi cabluri electrice sau alte linii de utilitară.
- Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de gaz etc., care pot genera pericole dacă sunt deteriorate prin utilizarea sculei.
- Utilizați și întrețineți polizorul conform recomandărilor din aceste instrucțiuni, pentru a reduce la minimum emisiile de praf sau fum.



- Direcționați evacuarea astfel încât să tulburăți căt mai puțin praful, dacă vă aflați într-un mediu umplut cu praf.
- Când se generează praf sau fum, prioritatea va fi de a le controla chiar în punctul de emisie.
- Toate funcțiile sau accesoriile integrate pentru colectarea, extragerea sau eliminarea prafului sau fumului din aer trebuie utilizate și întreținute corect, în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Selectați, întrețineți și înlocuiți scula consumabilă/introdusă, conform recomandărilor din instrucțiuni, pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului emisiilor de praf sau fum.
- Lurci cu anumite materiale creează emisii de praf sau fum, producând un mediu cu potențial exploziv.
- Expunerea la niveluri înalte de zgromot poate provoca pierderi permanente sau incapacitante ale auzului, cum ar fi tinnitus (juiu, bâzău sau ūierat în urechi). Prin urmare, este esențial să se efectueze o evaluare a riscurilor și să se implementeze măsuri adecvate pentru controlul acestor riscuri.
- Printre măsurile de control adecvate pentru reducerea riscurilor se pot număra acțiuni cum ar fi folosirea unor materiale de amortizare, pentru a preveni „juiul” pieselor de prelucrat.
- Utilizați și întrețineți polizonul conform recomandărilor din manualul de instrucțiuni, pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de zgromot.
- Selectați, întrețineți și înlocuiți scula consumabilă/introdusă, conform recomandărilor din

UTILIZAREA MAȘINII

- Înainte de a utiliza mașina, asigurați-vă că nu are loc o interacțiune periculoasă cu mediul din imediata apropiere (gaz exploziv, lichid inflamabil sau periculos, canalizare necunoscută, învelișul cablului electric, cablu electric etc.).
- Înainte de a conecta mașina la alimentarea cu aer, verificați ca trăgaciul să nu fie blocat de un obstaș în poziția de funcționare și ca să nu se fi uitat îndepărțarea niciunei scule de reglaj sau montaj.
- Verificați dacă mașina este conectată la rețea printr-un raccord rapid și dacă în apropiere se află un robinet pentru a opri imediat alimentarea cu aer în cazul unui blocaj, ruptură sau alt incident.
- Înțejați mâinile, îmbrăcăminte largă și părul lung la distanță de extremitatea rotativă a mașinii.
- Pentru a porni polizonul, eliberați maneta de siguranță. Asigurați-vă că viteza maximă de funcționare în siguranță nu depășește viteza de pe plăcuța cu date tehnice a polizonului. Înainte de a porni scula, asigurați-vă că discul de tăiere este corect asamblat și bine strâns. Utilizați numai discuri de tăiere cu viteză nominală mai mare de 20.000 rot/min, cu diametrul de 50 mm și cu diametrul orificiului central de maximum 10 mm. Nu utilizați discuri cu diametru mai mare decât valoarea recomandată. Este posibil ca disurile de tăiere cu diametrul orificiului central mai mare să se clătine. Dacă alimentarea cu aer, furtunurile și conexiile sunt în ordine, dar polizonul tot nu funcționează corect, duciți-l la cel mai apropiat centru de service autorizat FACOM.

ÎNTREȚINEREA

Acest polizon FACOM este destinat pentru a funcționa o lungă perioadă de timp cu o întreținere minimă. Funcționarea continuă satisfăcătoare depinde de îngrijirea adecvată a sculei și de curățarea regulată.

Lubrificarea

După fiecare opt ore de utilizare, dacă nu se utilizează un lubrifiant în rețeaua de aer comprimat, injectați 1/2 până la 1 cm³ prin conexiunea de admisie a sculei.

manualul de instrucțiuni, pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de zgromot.

- Când lucrați în condiții de temperatură scăzută, purtați haine care să vă protejeze de frig și mențineți-vă mâinile calde și uscate.
- Utilizați și întrețineți polizonul conform recomandărilor din manualul de instrucțiuni, pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de vibrații.
- Nu permiteți ca scula introdusă să lovească repetat piesa de prelucrat, deoarece acest lucru poate duce la o creștere semnificativă a vibrațiilor.
- Selectați, întrețineți și înlocuiți scula consumabilă/introdusă, conform recomandărilor din manualul de instrucțiuni, pentru a preveni creșterea inutilă a nivelului de vibrații.
- Înțejați scula bine în mâna, dar relaxat, înțând cont de forțele necesare de reacție a mâinii, deoarece, în general, riscul din cauza vibrațiilor crește când forța de prindere este mai mare.
- Utilizați tamponare, dacă sunt furnizate împreună cu produsul abraziv format din pulberi aglomerate.
- Nu îndreptați niciodată aerul către dvs. sau către altă persoană.
- Furtunurile alimentate cu aer și rămasse libere pot provoca râni grave. Verificați întotdeauna să nu existe furtunuri sau cuple deteriorate sau libere.
- Întotdeauna când se utilizează cuple rapide universale (cuple cu gheară), se vor folosi siguranțe de fixare de tip agrafă și cabluri de siguranță pentru furtunuri, pentru a vă proteja împotriva oricăror eventuale probleme cu conexiunile furtun-sculă și furtun-furtun.

• Rețineți că orice mașină cu motor poate efectua mișcări bruse în timpul punerii în funcțiune și pe parcursul utilizării.

- Asigurați-vă că ansamblul pe care se lucrează este bine fixat.
- În cazul unui blocaj, eliberați imediat trâgaciul și deconectați mașina de la rețeaua de aer comprimat.
- Utilizați accesorii recomandate de FACOM.
- Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale FACOM poate determina apariția unor riscuri legate de siguranță și reducerea performanțelor mașinii, și anulează toate garanții.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către depanatori calificați autorizați. Luati legătura cu cel mai apropiat distribuitor FACOM.
- Utilizând o șurubelnită cu vârf plat, rotiți șurubul de reglare pentru a reduce sau mări viteza.



Curățarea

AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice agresive pentru a curăța părțile nemetalice ale sculei. Aceste produse chimice pot slăbi materialele plastice utilizate în aceste părți. Folosiți o cărpă îmbibată doar cu apă și săpun cu pH neutru. Nu permiteți niciodată să intre lichide în sculă. Nu scufundați niciodată vreo parte a sculei într-un lichid.

ATENȚIE

Utilizați echipamente de protecție precum ochelari, mănuși și încălțăminte de protecție, precum și dispozitive de protecție auditivă. În timpul utilizării mașinii, fiți precauți, rațional și atenți.



Întrerupeți întotdeauna alimentarea cu aer comprimat și decuplați furtunul de alimentare înainte de a instala, demonta sau regla orice accesoriu pe mașină, sau înainte de a efectua o lucrare de întreținere la mașină.



În timpul lucrului pe anumite materiale, expunerea la praf poate fi periculoasă pentru sănătate.

Tineți cont de compoziția materialului pe care lucrăți și utilizați elementele de securitate adaptate. Dacă nu sunteți sigur, utilizați maximum de protecție.




PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A MAȘINII

LUBRIFIerea




Utilizați întotdeauna un lubrificator cu aceste mașini. Recomandăm folosirea următorului filtru-regulator-lubrificator: **FACOM N.580**.

La fiecare opt ore de funcționare, dacă nu se utilizează un lubrificator la rețea de aer comprimat, injectați între 1/2 și 1 cm³ prin raccordul de admisie al mașinii..




NU UTILIZAȚI NICIODATĂ POLIZORUL UNGHIALAR FĂRĂ DISPOZITIVUL DE PROTECȚIE



Model	Disc pentru debavurare	Puterea motorului	Diametrul orificiului central	Grosime max. disc	Nivel de zgomot				Nivel de vibrații m/s ²			
					Presiune dB(A)	Putere dB(A)	Presiune dB(C)	k*	k*	k*		
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Model	Viteza nominală	Consum de aer	Presiune de utilizare	Greutate	Dimensiuni	
					rot/min	l/min
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85	Ø 10 mm 3/8 "

* k = incertitudine de măsurare în dB ** k = incertitudine de măsurare în m/s²



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

NOI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE (FRANȚA), DECLARAM PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ PRODUSUL V.CA50F – POLIZOR UNGHIALAR Ø 50 mm marca FACOM

- RESPECTĂ PREVEDERILE DIRECTIVEI 2006/42/CE REFERITOARE LA MAȘINI
- SI RESPECTĂ DISPOZIȚIILE STANDARDULUI EUROPEAN ARMONIZAT EN ISO 11148-7: 2012

Subsemnatul este responsabil pentru redactarea fișei tehnice și face această declarație în numele companiei Facom.

Markus Rompel

20.03.2016

Director tehnic





BG



ВНИМАНИЕ



ТУК Е ПРИЛОЖЕНА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА. ЗАПАЗЕТЕ ГРИЖЛИВО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. НЕ ГИ УНИЩОЖАВАЙТЕ. РАБОТОДАТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДАДЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ТОВА РЪКОВОДСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТАЗИ МАШИНА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ОПИСАНите ПО-ДОЛУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЯ.

ПУСКАНЕ НА МАШИНА В ЕКСПЛОАТИАЦИЯ

- ШЛАЙФАНИТЕ, СНАДБЕНИ С АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОТЛИВКИ ИЛИ ЗА РЯЗАНЕ, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ШЛАЙФАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ МЕТАЛ ИЛИ СПЛАВ (АЛУМИНИЙ, МЕСИНГ, БРОНЗ И др.). ЗА ВСЯКО ДРУГО ИЗПОЛЗВАНЕ ФАСОМ НЕ ПОЕМА ОТВОРНОСТ.

Остъчни рискове

Възможни прилагането на съответната разпоредба за безопасност и внедряването на устройства за безопасност, определени остатъчни рискове не могат да се избегнат. Това са:

- влошаване на слуха;
- риск отteleсно нараняване поради изхвърляни частици;
- риск от изгаряне поради нагряване на принадлежности по време на работа;
- риск от teleсно нараняване поради продължителна употреба;
- риск от прах от опасни вещества.

ТАЗИ МАШИНА НЕ Е ПРЕДВИДЕНА, ЗА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА В ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА.

Тълошлайфът е предназначен за професионално рязане, приложения за шлифоване. НЕ използвайте при мокри условия или при наличието на запалими течности и газове. Този тълошлайф е професионален електрически инструмент.

НЕ използвайте деца да влизат в контакт с инструмента. Когато неопитни оператори използват този инструмент, трябва да бъдат наблюдавани.

- Малки деца и хора с увреждания. Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без надзор.

- Този продукт не е предназначен за употреба от лица (вкл. деца), страдащи от намалени физически, сензорни или умствени способности; липса на опит, знания или умения, освен ако не са наблюдавани от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Деца не трябва да се оставят сами с този продукт.

Използването на тази машина и спомагателното оборудване към нея трябва да отговаря на указанятията в тази инструкция. Използването на машината за други операции би могло да доведе до риск от създаване на опасна ситуация за персонала и близкото обкръжение.

- Тази машина трябва да бъде експлоатирана, контролирана и поддържана съгласно всички нормативни документи (местни, областни, федерални и национални) относно пневматичните машини, държани/командвани ръчно.

• За нуждите на безопасността, за оптимални работни характеристики и максимална продължителност на живот на частите машината трябва да бъде захранвана със състен въздух с максимум 6,2 bar (620 kPa) при влизане, съвпадащ със вътрешен диаметър 10 mm.

• Надвишаването на това работно налягане от посочените максимум 6,2 bar ще доведе до рискове от създаване на опасни ситуации като надвишаване на скоростта, счупване на елементи, по-голям въртящ момент или по-голяма сила, които могат да разрушат машината и нейното допълнително оборудване или машинната част, върху която се извършва работата.

- Уверете се, че всички къвка маркучи и муфи са правилно оразмерени и добре стегнати.

• Използвайте маркучите или конекторите правилно.

• Винаги използвайте сух въздух, чист и смазан, с максимално налягане от 6,2 bar. Прахът, корозивният дим и/или прекалената влажност могат да повредят мотора на една машина с пневматично задвижване.

• Никога не смазвайте машините с горими или летливи течности като керосин, газъл или бензин.

- Не махайте етикетите. Заменяйте всеки повреден етикет.

• Използването на окачена къвка тръба е препоръчително.

Бързо свързване чрез муфа, прикачена директно към приемащата муфа, увеличава теглото на машината и вследствие на това намалява нейната маневреност.

• Пневматичната машина трябва да бъде оборудвана и свързана към мрежата за състен въздух чрез бързи свързвачи муфи за улеснение на нейното спиране в случай на опасност.

• В края на живота на машината е препоръчително тя да се демонтира, да се изчистят частите от смазките и да се разделят в зависимост от използваните материали, за да могат да бъдат рециклирани.

- За различните опасности прочетете и разберете инструкциите за безопасност преди

инсталиране, експлоатация, ремонт, поддръжка, промяна на принадлежности или при работа в близост до тълошлайфа. В противен случай може да възникне сериозно teleсно нараняване.

- Само квалифицирани и обучени оператори трябва да инсталират, регулират и използват тълошлайфа.
- Не модифицирайте тълошлайфа. Модификациите могат да намалят ефективността на мерките за безопасност и да увеличат рисковете за оператора.
- Не изхвърляйте инструкциите за безопасност, дайте ги на оператора.
- Не използвайте тълошлайфа, ако е повреден.
- Имайте предвид, че отказ на работния детайл или принадлежности, или дори на поставения инструмент по време на работа, може да генерира изхвърчане на частици с висока скорост.
- Уверете се, че работният детайл е здраво захванат.
- Уверете се, че абразивният продукт на тълошлайфа е здраво захванат.
- Уверете се, че предизпителят е на мястото си, в добро състояние и правилно монтиран; периодично проверявайте предизпителя.
- Проверете дали се използват фланци и дали са в добро състояние, както е посочено от производителя, т.е. по тях на няма пукнатини и штопве и да са гладки.
- Проверете шпиндела и ребрите на шпиндела за повреда и износване.
- Уверете се, че искрите и отломките в резултат на употребата не представляват опасност.
- Избягайте контакт с въртящия се шпиндел и монтиран диск, за да предотвратите срязване на ръце и други части на тялото.
- Операторите и персоналът по поддръжка трябва да са физически способни да боравят с размерите, масата и мощността на инструмента.
- Поддържайте балансирана позиция на тялото и стъпете здраво с крака.
- За работа в позиция на главата носете предпазна каска.
- При отрязване работният детайл трябва да се придържа така, че разрезът да се запазва при постоянно или увеличаваща се широчина по време на цялата операция.
- Ако абразивният продукт се заклеши в отвора при рязане, изключете тълошлайфа и освободете диска. Преди да продължите работа проверете дали диска все още е правилно обезопасен и дали не е повреден.
- Шлифовъчните дискове и дисковете за рязане не трябва да се използват за странично шлифоване. Тълошлайните машини не трябва да се използват над максималната периферна скорост на абразивния продукт.
- Операторът трябва да се увери, че в близост няма странични наблюдатели.
- Искрите от шлифоването могат да запалит дрехи и да причинят тежки изгаряния. Носете дрехи със забавяне на горенето и дръжте в близост юбка с вода.
- Преди употреба проверете абразивния продукт. Не използвайте абразивни продукти, които (вероятно) са били изпусканни или които имат отчупени парчета, пукнатини или други дефекти.
- Преди употреба се уверете, че абразивните продукти са правилно монтирани и затегнати и пуснете тълошлайфа при скорост без товар за поне 1 минута в безопасно положение; спрете незабавно, ако има значителни вибрации или ако се установят други дефекти, за да откриете причината за тях.
- Не допускайте края на шпиндела да докосва дълъгото на чашки, конуси или куплунги с разбовани отвори, предназначени за монтиране на машини със шпинтели, като проверите размерите им и други приложими данни.
- Когато се използва или предоставят абразивни продукти с редуциращи адаптери или втулки, потребителят трябва да се увери, че адаптерът или втулката не влеза в контакт с повърхността на фланца и че стягащата сила осигурява достатъчно задвижващо въртеливо действие, за да се предотврати пълзгане на абразивния продукт.
- В случаите, когато се доставят фланци за няколко вида и размера абразивни дискове, винаги поставяйте правилните фланци за използване на абразивния диск.
- Избягайте пряк контакт с поставения инструмент по време на и след употреба, тъй като може да се нагорещи или да стане остьр.
- Съхранявайте абразивните продукти и работете с тях внимателно, в съответствие с инструкциите на FACOM.
- Поддържайте свързване и падане са най-честите причини за нараняване на работното място. Внимавайте за хългави повърхности, причинени от употреба на инструмента и също за опасност от сплавяне, причинено от въздушовода или хидравличния марку.
- Работете внимателно в неподозната обстановка. Възможно е да има скрити опасности, като електрически кабели и други комунални мрежи.



- Уверете се, че няма електроизгарящи кабели, тръби за газоподаване и т.н., които могат да създават опасност, ако се повредят от употребата на инструмента.
- Експлоатирайте и обслужвате юлошлифера съгласно препоръките в тези инструкции, за да сведете до минимум емисията от прах и дим.
- Насочете изпускателната тръба така, че да сведете до минимум изпускането на прах в запрашена среда.
- Когато се образуват прах или дим, приоритетът трябва да бъде контролирането им в точката на емисии.
- Всички неделими характеристики и принадлежности за събиране, извлечане и наблюдение на прах и дим във въздуха трябва да се използват и поддържат в съответствие с инструкциите на производителя.
- Изберете, поддържайте и сменяйте консумативите/инструменти за поставяне според препоръките в инструкциите, за да предотвратите излишното увеличаване на прах или дим.
- Работата с определени материали създава емисии от прах и дим, създаващи потенциално експлозивна среда.
- Излагането на високи нива на шум може да причини постоянна загуба на слуха и други проблеми, като шум в ушите (звън, жужене, свистене или бърмъчене в ушите). Поради това от съществено значение е оценка на риска и съществяване на подходящ контрол над тези опасности.
- Подходящи мерки за намаляване на риска може да включват действия като заглушаващи материали, за да се предотврати „дръжченето“ на работните детайли.
- Експлоатирайте и обслужвате юлошлифера съгласно препоръките в книжката с инструкции, за да предотвратите излишно увеличаване на шума.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

- Преди използването на машината се уверете, че няма опасно взаимодействие с обръжаващата среда (експлозивен газ, запалителна или опасна течност, непозната канализация, електрически канал или кабел и т.н.).
- Преди да свържете машината с устройството за подаване на въздух, проверете дали спускът не е блокиран в позиция „акт.“ от никакво препятствие и дали инструмент за регулиране или монтиране не е останал в работна позиция.
- Проверете дали машината е свързана към мрежата чрез бърза муфа и дали клапанът за преглътване на въздух е наблизо, за да се предпазве веднага въздухът в случай на блокиране, скъсване или всяка друга инцидент.
- Държте ръцете, висящи дрехи и дълги коси далече от въртящия се край на машината.
- За да включите инструмента, освободете обезоласяващото лостче. Уверете се, че максималните безопасни обороти при работа не надвишават оборотите, посочени на табелката на инструмента. Преди да включите инструмента се уверете, че режещият диск е слобден и затегнат правилно. Използвайте само режещи дискове с номинални обороти 20 000 об./мин и с диаметър 50 mm, както и диаметър на централния отвор макс 10 mm. Не използвайте по-голям от пропорционалния диаметър на диска. Режещи дискове с централен отвор с по-голям диаметър могат да предизвикат катене. Ако подаването

на въздух, маркучите и конекторите са в изправност, но инструментът все още не функционира правилно, занесете инструмента до най-ближкия утъпномощен сервизен център на FACOM.

- Бъдете предвидливи и не забравяйте, че всяка машина с мотор може да произведе резки удари по време на пускането й в ход и то време на неиното използване.
- Уверете се, че всички предмети в работната зона са неподвижни.
- В случаи на блокиране пуснете незабавно спускът и откажете машината от мрежата за състен въздух.
- Използвайте само препоръчано от FACOM допълнително оборудване.
- Използването на други резервни части, а не оригинални части на FACOM, може да доведе до рис и да наруши безопасността, да влоши работните характеристики на машината и да анулира всички гаранции.

Поправките трябва да бъдат извършвани само от квалифицирани и сторизирани технически лица, извършващи ремонтни дейности. Обърнете се към най-ближкия дистрибутор на FACOM.

С помощта на отвертка за винтове с плоска глава завъртете регулация винт, за да намалите/увеличите скоростта.



ПОДДЪРЖКА

Юлошлифът FACOM е предназначен за работа през продължителен период от време с минимална поддръжка. Непрекъсната задоволителна експлоатация зависи от правилната грижа за инструмента и редовно почистване.

Смазване

На всеки осем часа работа, ако не се използва смазва на вързката за компресиран въздух, инжектирайте 1/2 до 1 см³ през входната вързка на машината.



Не използвайте повредени, разнищени или повредени гъвкави тръби или муфи.



Невибрационните машини могат да избират по време на използването им. Вибрациите, повторящите се движения и неудобното положение на тялото могат да причинят болки в дланите и ръцете.



Спреме да използвате машината в случай на дискомфорт, сърбежи или болки. Консултирайте се с лекар преди повторна употреба на уреда.

Не пренасяйте машината, като държите за гъвкавия маркуч.



Поддържайте уравновесена и стабилна позиция. Не се навеждайте много напред по време на използването на тази машина.

Не използвайте машината под въздействие на наркотици, алкохол, медикаменти или ако сте изморени.



ВНИМАНИЕ

Почистване

ПРЕДУПРЕДЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други агресивни химически вещества за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химически вещества може да отслабят пластмасовия материал, използван в тези части. Използвайте кърпа, напояна само с вода и мек сапун. Никога не допускайте навлизането на течност в инструмента; никога не попадайте която и да е част от инструмента в течност.



Използвайте защитно оборудване като очила, ръкавици, обувки за безопасност, както и за акустична защита.

Останете бдителни и проявявайте здрав разум и внимание по време на използването на машината.



Прекъсвайте винаги захранването със състен въздух и изключвайте гъвкавата захранваща тръба, преди да инсталirate, сложите или слободите всяко допълнително оборудване върху тази машина или да предприемате каквато и да е операция, свързана с поддръжката на машината.



При работа върху някои материали излагането на прахообразни частици от тях може да бъде опасно за здравето.

Запознайте се със структурата на обработвания материал и използвайте адаптирани към него елементи за безопасност. При съмнение използвайте максимална защита.




ПУСКАНЕ НА МАШИНАТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СМАЗВАНЕ




Винаги използвайте смазващо вещество с тези машини. Ние препоръчваме използването на следния филтър, регулиращ смазващото вещество: **FACOM N.580**.

На всеки 8 часа работа, ако не се използва смазващо вещество върху мрежата за състен въздух, да се инжектира $\frac{1}{2}$ до 1 cm^3 чрез муфата за вкарване на машината.



НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЪГЛОВИЯ ИНСТРУМЕНТ С АБРАЗИВЕН ДИСК БЕЗ ПРЕДПАЗИТЕЛ




10 mm

Модел	Абразивен диск за почистване на отливки	Мощност на мотора	Диаметър на централния отвор	Макс. широчина на диска	Ниво на шума					Ниво на вибрация м/сек ²		
					Налягане dB(A)	Мощност dB(A)	Налягане dB(C)	k*	k*	k*	k**	
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Модел	Номинални обороти	Консумация на въздух	Работно налягане	Тегло	Размери				
					rpm	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54					138 x 59 x 85

* k = грешка при измерване в dB

** k = грешка при измерване в m/s²



ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НИЕ, ОТ FACOM S.A.S., УЛ. „ГУСТАВ ЕИФЕЛ“ №6/8 - 91 420 МОРАНЖИ, ФРАНЦИЯ [6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE], ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОЕМАМЕ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ, ЧЕ ПРОДУКТЪТ V.CA50F – ЪГЛОВ ИНСТРУМЕНТ С АБРАЗИВЕН ДИСК Ø 50 mm марка FACOM

- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДИРЕКТИВАТА „МАШИНИ“ 2006/42/ЕО
- ОТГОВАРЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN ISO 11148-7: 2012


Долуподписаният е отговорен за оформянето на техническия файл и съставя тази декларация от името на Facom.

Markus Rompel

20.03.2016

Технически директор





SK



UPOZORNENIE



SÚČAŠŤOU TOHTO NÁVODU SÚ DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE. NEZAHOĎTE HO. ZAMESTNÁVATEĽ JE POVINNÝ INFORMOVAŤ SVOJICH ZAMESTNANOV O POKYNOCH UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODE. V PRÍPADE NEDODRŽANIA NASLEDUJÚCICH UPOZORNENÍ HROZÍ RIZIKO ZRANENIA.

ZAPNUTIE ZARIADENIA

- Brúsky vybavené brúsnym alebo rezným kotúčom sú určené iba na BRÚSENIE a ZAČIŠŤOVANIE HRAN KOVOVÝCH ALEBO ZLATINOVÝCH (HUNÍK, MOSADZ, BRONZ a pod.) OBROBKOV. PRI AKOMKOĽVEK INOM POUŽÍVANÍ SA SPOLOČNOSŤ FACOM VZDÁVA ACEJKOLVEK ZODPOVEDNOSTI.

Zvýškové riziká

Napriek uplatňovaniu príslušných bezpečnostných predpisov a používaniu bezpečnostných zariadení sa niektorým zvýškovým rizikám nedá zabrániť. Sú to:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko poranenia spôsobené lietajúcimi čiastočkami.
- Riziko popálenia v dôsledku zahrátia príslušenstva počas prevádzky na vysokú teplotu.
- Riziko poranenia v dôsledku dlhodobého používania.
- Riziko prachu z nebezpečných látok.

TOTO ZARIADENIE SA NESMIE POUŽÍVAŤ VO VÝBUŠNOM PROSTREDI.

Brúška je určená pre profesionálne rezanie a brúsenie.

NEPOUŽÍVAJTE brúšku za mokra ani v prítomnosti horľavých látok alebo plynov.

Táto brúška je profesionálny elektrický nástroj.

Nedovoľte deťom, aby prišli do kontaktu s nástrojom. Ak nástraj používajú neskúsené osoby, vyžadujte sa dohľad.

- Malé deti a nevládne osoby. Tento prístroj nie je určený pre používanie malými deťmi a nevládnymi osobami bez dozoru.

- Tento výrobok nie je určený na používanie osobami [vrátane deťí] so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúsenosti a znalostí bez dozoru osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Nenechávajte deti osamote s týmto výrobkom.

Toto zariadenie a jeho príslušenstvo sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Pri používaní tohto zariadenia na iné účely by mohlo hrozíť riziko nebezpečného ohrozenia prítomných osôb a životného prostredia.

• Toto zariadenie sa musí vždy používať, kontrolovať a udržiavať v súlade so všetkými predpismi [miestnymi, regionálnymi, federálnymi a národnými], ktoré platia pre rúčne ováľované / v ruke držané pneumatické zariadenia.

• Z bezpečnostných dôvodov a kvôli zabezpečeniu výkonnosti a zachovaniu maximálnej životosť súčiastok sa toto zariadenie musí napájať maximálnym vstupným stlačeným vzduchom 6,2 bara (620 kPa) pomocou hadice s vnútorným priemerom 10 mm.

• Pri používaní vyššieho ako uvedeného maximálneho prevádzkového tlaku 6,2 bara hrozí riziko vzniku nebezpečných situácií, ako napríklad nadmerná rýchlosť, prasknutie časťí, vysoký krútiaci moment alebo výška sily, ktoré môžu poškodiť zariadenie a jeho príslušenstvo alebo diel, na ktorom sa daný úkon vykonáva.

• Dabajte na to, aby boli všetky hadice a prípojky správne dimenzované a dobre utiahnuté.

• Hadice a prípojky používajte len určeným spôsobom.

• Vždy používajte suchý, čistý a naolejovaný vzduch s maximálnym tlakom 6,2 bara. Prach, koroziivé dymy a/alebo nadmerná tlakovosť môžu poškodiť motor pneumatického zariadenia.

• Zariadenie nikdy nemôže horľavými ani prchavými kvapalinami, ako napríklad kerozin, motorová nafta alebo benzín.

• Neodstraňujte žiadnen štitok. Vymeňte akýkoľvek poškodený štitok.

• Odporúča sa používať zavesenú hadicu.

Rýchlospojka pripojená priamo na vstupnú prípojku zvyšuje hmotnosť zariadenia a teda zhoršuje manipuláciu s ním.

• Pneumatické zariadenia musia byť vybavené a pripojené na rozvod stlačeného vzduchu pomocou rýchlospojky, aby sa zjednodušilo ich vypnutie v prípade nebezpečenstva.

• Na konci životosť zariadenia sa odporúča rozmontovať zariadenie, odmästif súčiastky a rozdeliť ich podľa materiálov, aby sa tieto materiály mohli recyklovať.

• Pred inštalačiou, používaním, opravou, údržbou, výmenou príslušenstva alebo pracou v blízkosti brúšky si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite, že im rozumiete. V opačnom prípade môže dôjsť k väčšiemu zraneniu.

• Brúsku smú zostavovať, nosiť a používať len kvalifikovaná a výskolené osoby.

• Túto brúsku neupravujte. Úpravy môžu znížiť účinnosť bezpečnostných opatrení a zvýšiť riziká pre používateľa.

• Bezpečnostné pokyny nevyhodzujte, ale poskytnite ich používateľovi.

• Brúšku nepoužívajte, ak je poškodená.

• Majte na pamäti, že zlyhanie obrovku alebo príslušenstva, či dokonca samotného vloženého nástroja, môže spôsobiť ich vystrelenie vysokou rýchlosťou.

• Dabajte na to, aby obrovok bol pevne uchytelený.

• Dabajte na bezpečné upnutie brúsnego produktu do brúsky.

• Dabajte na to, aby kryt bol na svojom mieste, v dobrém stave a správne upevnený a zabezpečte jeho pravidelnú kontrolu.

• Skontrolujte, či sa prírubu, ak sú specifikované výrobcom, používajú a sú v dobrom stave, napríklad bez trhlin a rozstrakanych koncov, a či sú v rovine.

• Skontrolujte, či hriadeľ alebo závit hriadeľa nie sú poškodené alebo opotrebované.

• Zabezpečte, aby iskry a drobné čiastočky vznikajúce pri používaní nástroja nevytvárali nebezpečenstvo.

• Vyhnite sa kontaktu s rotujúcim hriadeľom a upevneným kotúčom, aby ste si neporezali ruky a iné časti tela.

• Používateľia a pracovníci údržby musia byť fyzicky schopní zvládať veľkosť, hmotnosť a sílu tohto nástroja.

• Zachovávajte vyravnánu polohu tela a bezpečný postoj.

• Pri práci nad hlavou nosite ochrannú prilbu.

• Pri rezaní má obrovok byť uchytelený tak, aby šírka otvoru počas činnosti zostávala rovnaká alebo sa zväčšovala.

• Ak sa brúsky produkt zasekne v reznom otvore, vypnite brúšku a uvolnite kotúč. Pred pokračovaním skontrolujte, či je kotúč naďalej správne zaistený a nie je poškodený.

• Brúšne kotúče a rezacie kotúče sa nesmú používať na bežné brúsenie. Brúšky sa nesmú používať s prekročením maximálnej obvodovej rýchlosťi brúsnych produktov. Používateľ musí skontrolovať, či sa v blízkosti nenachádzajú iné osoby.

• Iskry z brúsenia môžu zapaliť odev a spôsobiť ťažké popáleniny. Dabajte na to, aby iskry nepadali na obléčenie. Noste nehorľavé oblečenie a majte v blízkosti vetrovody.

• Pred používaním skontrolujte brúšny produkt. Nepoužívajte abrazívne produkty, ktoré (možno) spadli, alebo ktoré sú odštepené, prasknuté alebo inak poškodené.

• Pred používaním skontrolujte, či je brúšny produkt správne upevnený a utiahnutý a spusťte brúšku bez zaraženia v bezpečnej polohe aspoň 1 minútu; okamžite zastavte, ak zistíte značné vibrácie alebo iné chyby a zistíte príčinu týchto chyb.

• Zobraťte dotykú konca hriadeľa sa spodnou časťou otvoru predmetov v tvaru pohára, kužela alebo zátky s otvormi so závitom, ktoré sa majú uprieť na hriadeľ zariadenia, skontrolovaním ich rozmerov iných príslušných údajov.

• Ak sa brúšne produkty dodávajú alebo používajú s redukčnými adaptérmi alebo priedehodkami, používateľ musí zabezpečiť, že adaptér alebo priedehodka sa nedostanú do kontaktu s predného stranou prírubu a že síla uchytienia je dostatočná na zabránenie premykaniu brúsného produktu.

• Ak sa prírubu dodávajú pre niekoľko typov alebo veľkostí brúsnego materiálu, vždy nasadte správnu prírubu pre používaný brúšny materiál.

• Zabráňte priamemu kontaktu s vloženým nástrojom počas použitia a po použíti, pretože môže byť horľavý alebo ostrý.

• Brúšny produkt skladujte a pracujte s ním opatne v súlade s pokynmi spoločnosti FACOM.

• Pošmyknutia, zakopnutia a pády sú hlavnými príčinami zranení na pracovisku. Dávajte pozor na klzky povrchy v dôsledku používania nástroja o tiež na nebezpečenstvo zakopnutia spôsobené vzduchovým vedením alebo hydraulickou hadicou.

• V neznámyom prostredí postupujte opatne. Môžu existovať skryté nebezpečenstvá, napríklad elektrické vedenie alebo iné inžinierske siete.

• Zabezpečte, aby sa v oblasti práce s nástrojom nenachádzali žiadne elektrické káble, plynové potrubia atď., ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo pri poškodení nástrojom.

• Brúšku používajte a udržiavajte v súlade s týmito pokynmi, aby sa minimalizovali emisie prachu alebo dymu.



- Výfuk namierite tak, aby sa v prašnom prostredí minimalizovalo výrievanie prachu.
- Ak vzniká prach alebo výpar, prioritou je kontrolovať ich v mieste emisií.
- Všetky integrované funkcie alebo príslušenstvo na zber, odšívanie alebo poláčanie prachu alebo výparov po vzdchu sa majú správne používať a udržiavať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Spotrebne materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa odporúčaní v pokynoch, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe prachu alebo výparov.
- Pri práci s učiťími materiálmi vznikajú emisie prachu a výparov, ktoré môžu spôsobiť potenciálne výbušné.
- Výstavenie vysokým hladinám hluku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu a iné problémy, napríklad tinnitus (zvonenie), bzučanie, písanie alebo hučanie v ušiach). Preto je nevyhnutné posúdiť riziká a prijať primerané opatrenia na ich kontrolu.
- Primerané opatrenia na zníženie rizika môžu zahŕňať napríklad tlmiace materiály na zabránenie „zvoneniu“ obrobkov.
- Brúško používajte a udržiavajte v súlade s návodom, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe hluku.
- Spotrebne materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa

odporúčaní v návode, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe hluku.

- Pri práci v chladnom prostredí nosť teplé oblečenie a udržiavať ruky teplé a suché.
- Brúško používajte a udržiavajte v súlade s návodom, aby sa zabránilo nadmernému vibraciám.
- Nedovoľte, aby vložený nástraj kmital na obrobku, pretože to môže spôsobiť značné zvýšenie vibrácií.
- Spotrebne materiály a vkladané nástroje vyberajte, udržiavajte a vymieňajte podľa odporúčaní v návode, aby sa zabránilo nadmernému vibraciám.
- Držte nástroj ľahko, ale pevne, s ohľadom na požadované sily reakcie rúk, pretože riziko vyplývajúce z vibrácií je všeobecne väčšie v prípade silnejšieho úchopu.
- Použite podložky, ak sú poskytované s lepeným brúsnym produkтом.
- Nikdy nemierite vzdch na seba ani na nikoho iného.
- Šľahajúce hadice môžu spôsobiť vážne zranenie. Vždy skontrolujte poškodené alebo uvoľnené hadice a armatúry.
- V prípade použitia univerzálnych otváracích spojok (zubová spojka) je nutné nainštalovalať poistný kolík a použiť zvádzacie bezpečnostné káble na ochranu pred možným zlyhaním spoja medzi hadicou a nástrojom alebo medzi dvomi hadicami.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

- Pred použitím zariadenia skontrolujte, či sa zariadenie nenachádza v nebezpečnom prostredí (výbušný plyn, horľavá alebo nebezpečná kvapalina, kálovod alebo elektrický kábel a pod.).
- Pred pripojením zariadenia na prívod vzduchu skontrolujte, či spĺň zariadenia nie je niečim zablokovaná v polohе Zapnúť a či sa na zariadení nenachádza nejaký nastavovací alebo montážny nástroj.
- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené na rozvod rýchlospojkou a či je odpojovací vzduchový ventil v blízkosti, aby bolo možné v prípade zablokovania, prasknutia alebo pri okomolkev inom probléme vzduch okamžite odpojiť.
- Dabajte na to, aby ste mali ruky, široké odevy a dlhé vlasy v dostatočnej vzdialnosti od otáčacieho mechanizmu zariadenia.
- Nástroj zapnite uvoľnením poistnej pásky. Dávajte pozor, aby maximálne prevádzkové otáčky neprekrôčili hodnotu bezpečných otáčok uvedenú na továrenskom štítku na fréze. Pred zapnutím nástraja sa uistite, že rezný kotúč je správne zostavený a riadne utiahnutý. Používajte iba rezacie kotúče dimenzované nad 20 000 ot./min a s priemerom 50 mm a priemerom stredového otvoru max. 10 mm. Nepoužívajte kotúče s väčším priemerom ako odporúčaným. Rezacie kotúče s väčším priemerom otvoru môžu začať kmitať.

ÚDRŽBA

Brúška FACOM bola navrhnutá na dlhodobú prevádzku s minimálnou údržbou. Neprehrižávať uspokojivá prevádzka závisí od vhodnej starostlivosti o nástroj a pravidelného čistenia.

Mazanie

Každých osiem hodín prevádzky, ak sa mazivo nepoužíva v sieti stlačeného vzduchu, vstreknite 1/2 až 1 cm³ cez vstupné pripojenie zariadenia.

Ak je v poriadku prívod vzduchu, hadice a prípojky, ale nástraj stále nepracuje správne, zaneste ho do najbližšieho autorizovaného servisu spoločnosti FACOM.

- Je potrebné mať na pamäti a nezabúdať, že pri okomolkev motorizovanom zariadení môže pri zapínaní a počas používania dôjsť k náhlom nárazom.
- Skontrolujte, či je predmet, na ktorom sa úkon vykonáva, správne znehybený.
- V prípade zablokovania okamžite uvoľnite spŕšu a zariadenie odpojte od prívodu sústredenia vzduchu.
- Používajte príslušenstvo odporúčané spoločnosťou FACOM.
- Pri používaní iných ako originálnych náhradných dielov spoločnosti FACOM môže hrozit riziko vzniku nebezpečnej situácie, môže sa znižiť výkonnosť a ruší sa okáolkvek záruka.

Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní a oprávnení oprávňení. Obráťte sa na najbližšieho distribútoru výrobkov FACOM.

Pomocou plochého skrutkovača otáčaním nastavovacej skrutky znižujte/zvyšujte rýchlosť.



Čistenie

VÝSTRAHA: Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie nekovových častí nástroja. Tieto chemikálie môžu oslabiť plastové materiály, ktoré sa používajú v týchto dieloch. Použite len handričku namočenú v jemnom mydlovom roztoku. Nedovoľte, aby do nástroja vnikla kvapalina, a žiadnu časť nástroja nikdy neponárajte do kvapaliny.

! UPOZORNENIE



Nepoužívajte poškodené, rozstukané ani zničené hadice alebo prípojky.



Pri používaní pneumatických zariadení môžu vznikať vibrácie. Vibrácie, opakovane pohyby a nepohodlné polohy môžu spôsobiť bolesť v rukách a ramenách.



Zariadenie nepoužívajte v prípade nepohodlia, šípania alebo bolesti. Pred opäťovným použitím nástroja sa poraďte s lekárom.



Pri prenášaní zariadenie nedržte za hadicu.



Dabajte na to, aby ste mali výváženú a stabilnú polohu. Počas používania tohto zariadenia sa veľmi nenakláňajte dopredu.

Zariadenie nepoužívajte, ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov alebo ak ste unavení.



Používajte ochranné prostriedky, ako napríklad okuliare, rukavice, bezpečnostnú obuv, ako aj akustickú ochranu.

Počas používania zariadenia buďte obozretní, opatrni a pozorní.



Pred montovaním, odmontovaním alebo úpravou príslušenstva na zariadenie alebo pred akomolkev údržbou na zariadení vždy vypnite prívod stlačeného vzduchu a odpojte napájaciu hadicu.



Pri práci s niektorými materiálmi môže byť výstavie sa prachu nebezpečné pre zdravie.

Oboznámite sa so zložením opracovávaného materiálu a používajte vhodné bezpečnostné prostriedky. V prípade pochybností použite maximálne počet ochranných prostriedkov.




ZAPNUTIE ZARIADENIA

MAZANIE





Pri tomto zariadení používajte vždy jedno mazadlo. Odporúča sa používať nasledujúci filter-regulátor-mazadlo: **FACOM N.580**.

V prípade, že sa v rozvode stlačeného vzduchu nepoužíva mazadlo, každých osem hodín prevádzky vstreknite $\frac{1}{2}$ až 1 cm^3 oleja cez vstupný prípojku zariadenia.



NIKY NEPOUŽÍVAJTE UHLOVÚ FRÉZU BEZ OCHRANNÉHO KRYTU




Model	Brúsný kotúč	Výkon motora	Priemer stredovo- ľeho otvoru	Max. šírka kotúča	Hladina hluku					Množstvo vibrácií m/s ²	
					Tlak dB(A)	Výkon dB(A)	Tlak dB(C)	k*	k*		
mm	kW	mm	mm	mm							k**
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7, 1,02

Model	Menovité otáčky rpm	Spotreba vzduchu l/min	Prevádzkový tlak bar	Hmotnosť kg	Rozmery mm	
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54	138	x 59 x 85

* k = neistota merania v dB

** k = neistota merania v m/s²



ES VYHLÁSENIE O ZHODE

MY, SPOLOČNOSŤ FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCÚZSKO, NA NAŠU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ VYHLASUJEME, ŽE VÝROBOK **V.CA50F - UHLOVÁ FRÉZA Ø 50 mm** Značka **FACOM**

- JE V SÚLADE S USTANOVENIAMI **SMERNICE O „STROJOCH“ (2006/42/ES)**,

- AKO AJ V SÚLADE S USTANOVENIAMI HARMONIZOVANEJ EURÓPSKEJ NORMY **EN ISO 11148-7: 2012**

Podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie súboru technickej dokumentácie a uskutočňuje toto vyhlásenie v mene spoločnosti Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Technický riaditeľ





RU



ВНИМАНИЕ



ДАЛЕЕ ПРИВЕДЕНА ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ. СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ ИХ. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВИТЬ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ОПЕРАЦИИ НА ДАННОЙ УСТАНОВКЕ, ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМИРОВАНИЯ.

ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Шлифовальные станки, оснащенные абразивными кругами для зачистки или отрезными абразивными кругами, предназначены исключительно для шлифования и зачистки металлических деталей или деталей из сплавов (алюминия, латуни, бронзы и т. д.). FASCOM не несет никакой ответственности в случае использования не по назначению.

Осточные риски

Несмотря на применение соответствующих правил техники безопасности и внедрение защитных устройств, нельзя избежать некоторых остаточных рисков. К ним относятся:

- нарушение слуха,
- опасность получения телесных повреждений из-за отскакивающих частиц,
- риск получения ожогов от приспособлений, нагревающихся во время работы,
- опасность получения телесных повреждений из-за длительного использования,
- опасность от пыли вредных веществ.

ДАННАЯ УСТАНОВКА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ.

Дрель предназначена для профессионального использования при операциях резки, шлифовки. Не используйте во влажных условиях или при наличии легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данная дрель - это профессиональный электроинструмент.

Не разрешайте детям играть с инструментом. Необходимо контролировать работу с инструментом неопытных операторов.

• Дети позднего возраста и недородные люди. Данный инструмент не предназначен для использования без контроля детьми позднего возраста и недородными людьми.

• Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с отсутствием опыта, знаний или навыков, если только они не контролируются лицом, отвечающим за их безопасность. Нельзя оставлять детей одних с инструментом.

Использование данной установки и принадлежностей должно строго соответствовать инструкциям данного руководства. Использование данной установки не по назначению может стать причиной возникновения опасной для персонала и окружающей среды ситуации.

• Эксплуатация, проверка и обслуживание данной установки должны соответствовать всем нормативам (местным, департаментским, федеральным и национальным), применимым к пневматическим машинам с ручным управлением.

• Для обеспечения безопасности, оптимальных рабочих характеристик и максимального срока службы деталей данную установку необходимо подключать с системе подачи сжатого воздуха с максимальным входным давлением 6,2 бар (620 кПа) с помощью шланга с внутренним диаметром 10 мм.

• Превышение указанного максимального рабочего давления в 6,2 бар может стать причиной возникновения таких опасных ситуаций, как чрезмерная скорость, излом элементов, повышенные момент и сила, что может привести к повреждению установки и соответствующих принадлежностей или обрабатываемой детали.

• Убедитесь, что все шланги и соединители правильно подобраны по размеру и тщательно затянуты.

• Избегайте неверного обращения со шлангами либо патрубками.

• Обязательно использовать сухой чистый воздух с содержанием смазки с максимальным давлением 6,2 бар. Пыль, коррозионные газы и/или чрезмерная влажность могут повредить двигатель пневматической установки.

• Запрещено смазывать установку легковоспламеняющимися или летучими жидкостями (керосином, газолином или бензином).

• Запрещено удалять этикетку. Заменять любые поврежденные этикетки.

• Рекомендуется использование подвесного шланга. Быстроизъемный соединитель, подключаемый непосредственно к воздушозаборнику, увеличивает вес установки и, следовательно, снижает ее маневренность.

• Пневматическая установка должна быть оснащена и подключена к системе подачи сжатого воздуха с помощью быстроразъемных соединителей для обеспечения быстрого останова в случае опасности.

• В конце срока службы рекомендуется выполнить разборку установки, удалить смазку с деталей и рассортировать их по типам материала для их переработки.

• Перед установкой, работой, обслуживанием, заменой приспособлений на дрели или работе возле нее прочитайте и разберитесь в инструкциях по технике безопасности в отношении

многочисленных опасностей. Несоблюдение этого может привести к серьезным телесным повреждениям.

- Только квалифицированные и подготовленные операторы должны устанавливать, регулировать или использовать дрель.
- Не вносите изменения в дрель. Изменения могут понизить эффективность мер безопасности и увеличить риски для оператора.
- Не откладывайте в сторону инструкции по технике безопасности, передайте их оператору.
- Не используйте поврежденную дрель.
- Отдавайте себе полный отчет в том, что поломка обрабатываемого изделия или приспособлений, или даже самого установленного инструмента может привести к возникновению пятачков с высокой скоростью осколков.
- Убедитесь в надежной фиксации обрабатываемого изделия.
- Выполните безопасное крепление абразивного изделия к дрели.
- Убедитесь, что предохранительное приспособление на месте, в хорошем состоянии и правильно установлено; обеспечьте его регулярную проверку.
- Проверьте, чтобы в соответствии с указаниями изготовителя использовались фланцы и чтобы они были в хорошем состоянии, т.е. без трещин и заусенец и ровные.
- Проверьте, чтобы шпиндель и резба шпинделя не были повреждены или изношены.
- Убедитесь, что возникающие при работе искры и осколки не создают угрозу.
- Для предотвращения пореза рук или других частей тела избегайте контакта с вращающимся шпинделем и установленным кругом.
- Операторы и обслуживающий технический персонал должны быть физически способны управляться с объемом, весом и электропитанием инструмента.
- Сохраняйте равновесие тела и устойчивое положение ног.
- Для работы, выполняемой на высоте, носите защитную каску.
- После завершения резки обрабатываемое изделие поддерживается таким образом, чтобы во время всей операции сохранилась прорезь: при постоянной или увеличивающейся ширине.
- При застравлении абразивного изделия в прорези отключите дрель и освободите круг. Перед продолжением работы проверьте, чтобы круг был правильно закреплен и не был поврежден.
- Шлифовальные и отрезные круги не используются для боковой шлифовки. Дрель не используется выше максимальной окружной скорости абразивного изделия.
- Оператор должен следить за тем, чтобы поблизости не было посторонних.
- Искры от шлифовки могут воспламенить одежду и вызвать серьезные ожоги. Обеспечьте, чтобы искры не попадали на одежду. Носят пожароустойчивую одежду и держите возле себя ведро с водой.
- Перед применением проверьте абразивное изделие. Не используйте абразивные изделия, которые (возможно) падали или имеют сколы, трещины или другие дефекты.
- Перед работой убедитесь, что абразивное изделие установлено и закреплено правильно, и в течение не менее 1 минуты прогоните дрель на скорости в режиме холостого хода в безопасном положении; немедленно остановите при обнаружении чрезмерной вибрации или других дефектов и найдите причину этих неисправностей.
- Не давайте концу шпинделя касаться дна отверстия колпачков, конусов или пробок с резьбовыми отверстиями, предназначенных для установки на шпинделях станков, контролируя их размеры и другие соответствующие данные.
- Если абразивные изделия поставляются или используются с поинкающими адаптерами или втулками, пользователь обеспечивает, чтобы адаптер или втулка не контактировали с лицевой поверхностью фланца и чтобы усилие зажима обеспечивало достаточное вращательное приводное действие для предотвращения соскальзывания абразивного изделия.
- В случаях, если фланцы поставляются для нескольких типов или размеров абразивных изделий, всегда устанавливайте для используемого абразива соответствующие фланцы.
- Во время работы и после нее избегайте прямого контакта с установленным инструментом, т.к. он может быть горячим или острым.
- Осторожно храните абразивное изделие и обращайтесь с ним в соответствии с инструкциями компании FASCOM.
- Скользжение, скотching и падение - основные причины травм на рабочем месте. Не забывайте о скользких поверхностях вследствие использования инструмента, а также об опасности скользания из-за воздухопровода или гидравлических шлангов.
- В незнакомой среде действуйте осторожно. Здесь могут быть скрыты опасности, например электрические и другие линии питания.
- Убедитесь в отсутствии электрических кабелей, газовых труб и др., которые в случае их повреждения во время применения инструмента могут служить причиной опасности.



- Чтобы свести к минимуму выделение пыли или дыма, эксплуатируйте дрель и выполняйте ее техобслуживание в соответствии с рекомендациями в данных инструкциях.
- Направляйте выпускное отверстие так, чтобы минимизировать поднятие пыли в запыленной среде.
- В местах образования пыли или дыма приоритетным является их контроль в точке выделения.
- Все нестыкованные детали или приспособления для сбора, удаления или устранения возникших в воздухе пыли или дыма должны применяться и обслуживаться надлежащим образом в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Чтобы предотвратить излишнее увеличение пыли или дыма, выбирайте, заменяйте используемое/установленное приспособление и выполняйте его техобслуживание согласно рекомендациям в инструкциях.
- При работе с некоторыми материалами выделяются пыль и дым, которые приводят к потенциально взрывоопасной среде.
- Воздействие высокими уровнями шума может привести к постоянной потере слуха, лишающей трудоспособности, и другим проблемам, таким как тиннитус (звон, гул, свист или жужжание в ушах). Поэтому имеют важное значение оценка риска и осуществление надлежащих контрольных мер для этих рисков.
- Надлежащие контрольные меры для уменьшения риска могут включать, например, звукоизолирующие материалы для предотвращения «звучания» обрабатываемых изделий.
- Чтобы предотвратить излишнее увеличение шума, эксплуатируйте дрель и выполняйте ее техобслуживание в соответствии с рекомендациями в инструкциях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ

- Перед эксплуатацией установки убедитесь в отсутствии опасного взаимодействия со смежными средами (взрывоопасными газами, легковоспламеняющимися или опасными жидкостями, неизвестной канализационной системой, электроизоляцией или электрокабелями и пр.).
- Перед подключением установки к системе подвода воздуха убедитесь, что собачка не заблокирована в положении запуска каким-либо посторонним предметом и что ни один из инструментов для выполнения регулировки или монтажа не оставлен в соответствующем положении.
- Убедитесь, что установка подключена к системе быстроразъемным соединителем, а клапан перекрытия воздуха расположен поблизости для немедленного перекрытия воздуха в случае блокировки, излома или другого происшествия.
- Не приближайте руки, свободные края одежды и длинные волосы к подвижной стороне установки.
- Для включения инструмента освободите рычаг предохранителя. Убедитесь, что максимальная безопасная скорость вращения диска инструмента не превышает скорость, указанную на фирменной табличке. Перед включением инструмента убедитесь, что отрезной круг правильно установлен и надлежащим образом затянут. Используйте только отрезные круги с номинальной скоростью выше 20 000 об/мин, с диаметром 50 мм и с диаметром центрального отверстия макс.10 мм. Не используйте диски большего диаметра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваша дрель от компании FACOM разработана для эксплуатации в течение длительного периода времени при минимальном техническом обслуживании. Непрерывная удовлетворительная работа зависит от должного ухода за инструментом и его регулярной очистки.

Смазка

Через каждые восемь часов работы, если не используется лубрикатор на пневматической системе, через входной патрубок инструмента введите 1/2 - 1 см³ смазки.



ВНИМАНИЕ

- Запрещено использовать поврежденные, изношенные ли разрушенные шланги и соединители.
- Пневматические установки могут вибрировать во время эксплуатации. Вибрации, однообразные движения или неудобные положения могут вызвать болевые ощущения в области кистей и рук.
- Прекратить использование установки при возникновении ощущений дискомфорта, покалывания или боли. Проконсультироваться в врача перед дальнейшим использованием установки.
- Запрещено перемещать установку с помощью шланга.
- Сохранять удобное устойчивое положение. Не наклоняться слишком сильно вперед при использовании данной установки. Запрещено использовать установку, находясь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, после приема лекарственных препаратов или в случае усталости.

- Чтобы предотвратить излишнее увеличение шума, выбирайте, заменяйте используемое/установленное приспособление и выполняйте его техобслуживание согласно рекомендациям в инструкциях.
- При работе в холодных условиях носите теплую одежду и сохраняйте руки теплыми и сухими.
- Чтобы предотвратить излишнее увеличение уровня вибрации, эксплуатируйте дрель и выполняйте ее техобслуживание в соответствии с рекомендациями в инструкциях.
- Не позволяйте, чтобы установленный инструмент стучал по обрабатываемому изделию, т.к. это может привести к значительному увеличению вибрации.
- Чтобы предотвратить излишнее увеличение уровня вибрации, выбирайте, заменяйте используемое/установленное приспособление и выполняйте его техобслуживание согласно рекомендациям в инструкциях.
- Держите инструмент легким, но надежным захватом, учитывая необходимую силу сжатия руки, поскольку возникающий от вибрации риск обычно выше, если усилие захвата сильнее.
- Используйте промокательную бумагу, когда она предусмотрена как прослойка абразивного изделия.
- Никогда не направляйте поток воздуха на себя или других людей.
- Провисающие шланги могут привести к тяжелым повреждениям. Всегда проверяйте шланги и арматуру на предмет их повреждения или ослабления.
- Если используются универсальные соединения при изгибе (зубчатые муфты), для защиты от возможного нарушения при соединении шланга к инструменту и шланга к шлангу устанавливаются фиксаторы и используются контрольочные тросы для проверки провисания.

В режущих дисках большего диаметра может возникнуть биение. Если подача воздуха, шланги и патрубки в рабочем состоянии, но инструмент все же работает плохо, отнесите ее в ближайший авторизованный сервисный центр FACOM.

- Иметь в виду и не забывать, что любая приводная установка чувствительна к режим движений во время запуска и эксплуатации.
- Убедиться, что конструкция, на которой выполняется работа, надежно зафиксирована.
- В случае блокировки немедленно отпустить собачку и отключить установку от системы подачи сжатого воздуха.
- Использовать рекомендованные FACOM принадлежности.
- Использование запасных деталей, отличных от оригинальных деталей FACOM, может стать причиной нарушения условий безопасности, снижения рабочих характеристик установки и отмены гарантии.

Все ремонтные работы должны выполняться исключительно квалифицированными и авторизованными специалистами по ремонту. Свяжитесь с ближайшим дистрибутором FACOM.

Для уменьшения/увеличения скорости поверните регулировочный винт с помощью отвертки с прямым шлицем.



Очистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать растворители или другие агрессивные химические вещества для очистки неметаллических деталей инструмента. Эти химические препараты могут размягчать пластик, используемый в этих деталях. Используйте ветошь, смоченную только водой с мягким мылом. Не допускайте попадания любой жидкости внутрь инструмента и не погружайте любую деталь инструмента в жидкость.

Использовать такие средства защиты, как очки, перчатки, защитная обувь, а также средства защиты органов слуха.

Во время использования установки не терять бдительность, следить за хорошим самочувствием и концентрацией внимания.

Обязательно отключать систему подачи сжатого воздуха и соответствующий шланг перед монтажом, демонтажом или регулировкой любых принадлежностей на установке, а также перед выполнением любых операций по обслуживанию.

При обработке некоторых материалов нахождение в запыленной зоне может быть опасным для здоровья.

Ознакомьтесь с составом обрабатываемого материала и используйте соответствующие средства защиты. В случае сомнений используйте максимальное количество средств защиты.






ВВОД УСТАНОВКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СМАЗКА




Для данных установок использование смазочного устройства является обязательным. Рекомендуем использовать следующий фильтр-регулятор смазочное устройство: FACOM N.580.

Если смазочное устройство для системы подачи сжатого воздуха используется, то через каждые 8 часов работы необходимо выполнять впрыск от 1/2 до 1 см³ масла в воздухозаборник установки.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛОВЫМ РЕЗАКОМ БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА




Модель	Абразивный круг для зачистки	Мощность двигателя	Диаметр центрального отверстия	Макс. ширина круга	Уровень шума				Уровень вибрации м/с ²			
					Давление дБ(A)	Мощность дБ(A)	Давление дБ(C)	k*	k*	k**		
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Модель	Номинальная скорость	Расход воздуха	Рабочее давление	Вес	Размеры	
					об./мин.	л/мин.
V.CA50F	20000	113	6,2	0,54		138 x 59 x 85

* k = погрешность измерения в дБ

** k = погрешность измерения в м/с²



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

мы, компания FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91420 MORANGIS, ФРАНЦИЯ, с полной ответственностью заявляем, что изделие V.CA50F - УГЛОВОЙ РЕЗАК Ø 50 мм марки FACOM

- соответствует положениям ДИРЕКТИВЫ «О МАШИННОМ ОБОРУДОВАНИИ» 2006/42/CE
- и соответствует положениям ГАРМОНИЗИРОВАННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАРТА EN ISO 11148-7: 2012

Нижеподписавшийся отвечает за составление технического файла и заявляет об этом от имени компании Facom.

20.03.2016

Директор по техническому проектированию



**NO****ADVARSEL**

INNEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN.
DET ER ARBEIDSGIVERS ANSVAR Å PÅSE AT DENNE BRUKSANVISNINGEN ER FORSTÅTT OG TILGJENGELIG FOR BRUKEREN.
DERSOM FØLGENDE ADVARSLER IKKE OPPHOLDERES KAN DET OPPSTÅ SKADE.

SETTE IGANG MED MASKINEN

- SLIPERE SOM HAR PUSSE- ELLER SKJÆRESKIVER SKAL KUN BRUKES TIL SLIPING OG AVKAPPING AV METALL ELLER LEGERINGSDELE (ALUMINIUM, MESSING, BRONSE OSV.). FACOM ER IKKE ANSVARLIG HVIS MASKINEN BRUKES TIL ET ANNEN FORMÅL.

Restrisikoer

Til trost for at den relevante sikkerhetsforskriften følges og sikkerhetsanretninger brukes, kan enkelte restrisikoer ikke unngås. Disse er:

- Hørselstrop.
- Risiko for personskader på grunn av flyvende partikler.
- Risiko for forbrenning på grunn av tilbehør som blir varmt under bruk.
- Risiko for personskader på grunn av langvarig bruk.
- Risiko for stov fra farlige stoffer.

DENNE MASKINEN ER IKKE TILSTENKT BRUK I EKSPLOSIVE OMGIVELSER.

Slipemaskinen er ment for profesjonelt kute- og slipearbeid.

Den MÅ IKKE brukes i våte omgivelser eller i nærheten av antennelige væsker eller gasser.

Denne slipemaskinen er et profesjonelt elektroverktøy.

Born MÅ IKKE komme i kontakt med verktøyet. Det kreves tilsyn når uerfarne personer bruker dette verktøyet.

- Små barn og funksjonshemmede. Dette verktøyet er ikke ment brukt av barn eller funksjonshemmede personer uten iltsyn.
- Dette produktet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, manglende erfaring, kunnskap eller evner med mindre de får tilsyn fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må aldri bli etterlatt alene med dette produktet.

Denne maskinen og dens tilbehør må brukes i samsvar med disse instruksjonene. Bruk av maskinen til etvert annet formål kan utgjøre en risiko for mennesker og miljø.

- Maskinen må alltid brukes, kontrolleres og vedlikeholdes i samsvar med alle (lokale, statlige, føderale og nasjonale) forskrifter som kan gjelde for håndholdte/hånddrevne pneumatisk maskiner.

• Av sikkerhetsensyn, og med tanke på best mulig ytelse og levetid, bør denne maskinen brukes ved maksimalt 90 psi (6,2 bar / 620 kPa) lufttrykk ved inntaket, med 10 mm (3/8") innvendig diameter på luftinntaksslangen.

- Dersom det maksimale trykket på 6,2 bar overstiges kan det føre til risiko, som f.eks. for høy hastighet, ødelagte deler, høyere dreiningmoment eller styrke, som kan ødelegge maskinen og dens tilbehør eller arbeidsstykket.

- Sørg for at alle slanger og armaturer har riktig størrelse og at disse er godt festet.
- Ikke overbelast slanger eller koblinger.

• Bruk alltid ren, tørr og smurt luft ved et maksimalt lufttrykk på 90 psi Støv, etsende damp og / eller uvanlig høy fuktighet kan ødelegge motoren til en luftmaskin.

- Ikke smør maskinen med brannfarlige eller flyktige væsker som f.eks. flydrivstoff, diesel eller olje.

• Ikke fjern merkelapper. Bytt ut enhver ødelagt merkelapp.

- Det anbefales å bruke en fleksibel tilkoblingslunge. En kobling festet direkte til luftinntaket gjør verktøyet vanskeligere å håndtere og mindre manøvrerbart.

• Denne pneumatisk maskinen skal kobles til og brukes via et lufttrykksnett utstyrt med hurtigkoblinger, som er enkle å koble fra i en faresituasjon.

- Når verktøyet skal avhenges anbefales det at maskinen demonteres, avfettes og at delene sorteres etter materialtype, slik at de kan resirkuleres.

• For å unngå mange risikoer må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene før du installerer, bruker, reparerer, vedlikeholder, skifte tilbehør på eller arbeider nær slipemaskinen.

Manglende etterlevelse av instruksjonene kan føre til alvorlig personskade.

- Kun kvalifiserte og oppplærte brukere kan installere, justere eller bruke slipemaskinen.

• Denne slipemaskinen må ikke endres. Endringer kan redusere effektiviteten av sikkerhetsstille-kene og øke risikoene for brukeren.

- Ikke kast sikkerhetsinstruksjonene, men gi dem til brukeren.

• Slipemaskinen må ikke brukes hvis den har blitt skadet.

• Vær ekstra forsiktig hvis arbeidsstykket, tilbehøret eller selve bitens går i stykker da det kan skape prosjektiler som slinges utover med høy hastighet.

- Forsikre deg om at arbeidsstykket er godt festet.

- Sørg for at slipeproduktet er godt festet til slipemaskinen.
- Sørg for at dekselet er på plass, i god stand og riktig montert. Sørg for at dekselet kontrolleres regelmessig.
- Sjekk at flensene, etter anvisning fra produsenten, brukes og er i god stand, dvs. fri for sprekker og ru kanter, og at de er jevne.
- Sjekk at spindelen og spindelgjengerne ikke er skadet eller slitt.
- Sørg for at gnister og avfall fra slipearbeidet ikke skaper risiko.
- Unngå kontakt med den roterende spindelen og den monterte skiven for å unngå å kutte hender og andre kropsdelar.
- Brukere og vedlikeholdspersonale må være fysisk i stand til å håndtere verktøyets sterrele, vekt og kraft.
- Stå i en trygg og sikker stilling med fotene sikert plassert.
- Bruk en hjelm hvis du utfører arbeid over hodet.
- Når arbeidsstykket kuttet av, må det støttes slik at sprekken har samme eller økende bredde under hele kuttarbeidet.
- Hvis det slipende produktet blokkeres i en skjæresprekk, må du slå av slipemaskinen og frigjøre skiven. Sjekk at skiven fortsatt er sikert festet og ikke har fått skade før du fortsetter arbeidet.
- Slipeskiver og kutteskiver må ikke brukes for sidesliping. Slipemaskiner må ikke brukes over den maksimale periferihastigheten til et slipende produkt.
- Brukeren må sørge for at det ikke er andre personer i nærheten.
- Slipemaskin kan antenne klar og forårsake alvorlige forbrenninger. Sørg for at gnister ikke lander på klar. Bruk brannhemmende klar og ha en botte med vann i nærheten.
- Kontroller det slipende produktet før bruk. Ikke bruk slipende produkter som (muligens) kan ha falt ned eller som har hakk, sprekker eller på annen måte mangelfullle.
- Sørg for at det slipende produktet er riktig montert og strammet til bruk, og kjør slipemaskinen på tomgang i minst 1 minutt i en sikker posisjon. Stopp straks hvis det oppstår vesentlige vibrasjoner eller hvis det oppdages andre feil, og finn årsaken til disse feilene.
- Unngå at spindelenden berører bunnen av huller i kopper, kjeuler eller plugger med gjengede hull, som er ment å monteres på maskinspindler, ved å sjekke deres størrelser og annen relevant data.
- I tilfeller der slipende produkter medfølger eller brukes med reduksjonsadaptrere eller bøssinger, må brukeren forsikre seg om at adaptoren eller bøssingen ikke kommer i kontakt med flensene, og at klemstrykene gir tilstrekkelig rotasjonseffekt for å hindre det slipende produktet i å gli.
- I tilfeller der det medfølger flenser for flere typer eller størrelser av slipeprodukter, må du alltid bruke den riktige flensen som passer til slipeproduktet.
- Unngå direkte kontakt med verktøyet under og etter bruk da det kan være varmt eller skapt.
- Det slipende produktet må lagres og håndteres forsiktig i samsvar med FACOMs instruksjoner.
- Skjeling, snubbling og fall er hovedårsakene til skader på arbeidsplassen. Var oppmerksom på at overflater kan være glatte på grunn av bruken av verktøyet. Pass på å ikke snuble i luftlinjen eller den hydrauliske slangen.
- Vær forsiktig i uvante omgivelser. Det kan finnes skjulte risikoer, som f.eks. strømedledninger eller andre rør.
- Sørg for at det ikke er noe elektriske ledninger, gassledninger osv. som kan utgjøre en fare hvis de skades av verktøyet.
- Bruk og vedlikehold slipemaskinen som anbefalt i disse instruksjonene for å skape minst mulig støv og gassutslipp.
- Hold maskinen slik at eksosen skaper minst mulig støv i støvete omgivelser.
- Det støv eller gass dannes, må det prioritieres å kontrollere dem på utslippsstedet.
- Alle integrerte funksjoner eller tilbehør for å samle opp, trekke ut eller fjerne luftbåren støv eller gass, må brukes riktig og vedlikeholdes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Velg, vedlikehold og skift ut forbruksdelen/bitens som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig økning av støv eller gass.
- Arbeid med visse materialer skaper utslipps av støv og gasser som potensielt kan føre til eksplosive omgivelser.



- Høyt støy nivå kan føre til varig, hemmende hørelast og andre problemer som f.eks. øresus (ringing, summing, plystring eller nynning i ørene). Derfor er det vesentlig å vurdere risikoen og gjennomføre hensiktsmessige kontroller.
- Hensiktsmessige kontroller for å redusere risikoen kan inkludere tiltak som å dempe materialer for å hindre arbeidsstykken i å «ringe».
- Bruk og vedlikehold slipemaskinen som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig økning i støy nivået.
- Velg, vedlikehold og skift ut forbruksdelen/bitsen som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig økning i støy nivået.
- Bruk varme klær når du arbeider under kalde forhold, og hold hendene varme og tørre.
- Bruk og vedlikehold slipemaskinen som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig økning i vibrasjonsnivået.
- Du må ikke å løsne maskinen på arbeidsstykket da dette sannsynligvis vil føre til en vesentlig økning i vibrasjonene.

BRUK AV MASKINEN

- Før du bruker maskinen skal du kontrollere at det ikke lurer farer i omgivelsene (eksplosive gasser, brennbare eller farlige væsker, skjulte rør, elektriske ledninger eller kabler osv.).
 - Før du kobler maskinen til luftinntaket skal du kontrollere at utløseren ikke er blokkert i på-posisjon av hindring, og at ingen justering er aktiv, eller noe tilbehør festet på verktøyet.
 - Kontroller at maskinen er koblet til nettverket med en hurtigkobling og at en luftbryterventil finnes i nærheten for å bryte luftstrømmen umiddelbart hvis noe blir sittende fast, ødelagt eller det oppstår et problem.
 - Hold hender, løse klær og langt hår unna maskinens roterende deler.
 - Slipp sikkerhetsklemmen for å skru maskinen på.
- Påse at den høyeste sikre driftshastigheten ikke overgår hastigheten som står skrevet på vinkelstippen. For verktøyet slås på, må du forsikre deg om at kutteskiven er riktig montert og korrekt tilstremmet. Bruk kutteskiver beregnet på 20 000 RPM med en diameter på 50 mm og midtre hulldiameter på kun maks. 10 mm. Ikke overskrid den anbefalte skivediametren. Dersom du bruker større hulldiameter enn anbefalt kan skiven begynne å slingre. Hvis lufttilførsel, slanger og koblinger er i orden og verktøyet likevel ikke fungerer som det skal må du ta med deg verktøyet til nærmeste FACOM-godkjente servicesenter.

VEDLIKEHOLD

Slipemaskinen fra FACOM er beregnet på drift over lang tid med svært lite vedlikehold. Det er viktig å ta godt vare på verktøyet og rengjøre det regelmessig for at det skal fungere tilfredsstillende i lang tid.

Smøring

Efter øtte timer bruk, hvis det ikke brukes en smøring på det komprimerte luftnettet, sprøy 1/2 til 1cm³ gjennom maskinens inngangskobling.

- Velg, vedlikehold og skift ut forbruksdelen/bitsen som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig økning i vibrasjonsnivået.
- Hold verktøyet med et lett, men sikert grep. Ta hensyn til at verktøyet kan vibrere og at vibrasjonene vanligvis er større jo sterke grepet er.
- Bruk trekkpapir der det følger med det bundne slipeproduktet.
- Du må aldri dirigere luften mot deg selv eller andre.
- Fleksible slanger kan forårsake alvorlig skade. Du må alltid kontrollere maskinen for skadete eller løse slanger og deler.
- Når det brukes universelle svingkoblinger (klokoblinger), må løsepinner installeres og en sikkerhetspirakkabel brukes for å sikre mot mulig koblingsfeil mellom slange/verktøy eller mellom slange/slange.

- Var på vakt og oppmerksom på plutselige endringer i bevegelse ved oppstart og drift av alle strømdrevne maskiner.
 - Sørg for å feste gjenstanden det arbeides med.
 - Ved blokkering må startbryteren slippes opp og maskinen kobles fra nettet for komprimert luft.
 - Bruk tilbehør anbefalt av FACOM
 - Bruk av andre reservedeler enn opprinnelige deler fra FACOM kan føre til sikkerhetsrisiko, nedsatt maskintøyelse og økt vedlikehold, samt bortfall av alle garantier.
- Reparasjoner skal kun utføres av autorisert og opplært personale. Kontakt ditt nærmeste autoriserte serviceverksted for FACOM.
- Bruk en flathodet skrutrekker til å skru justeringsskruen for å redusere/øke hastigheten.



Rengjøring

ADVARSEL: Det må aldri brukes løsemidler eller andre aggressive kjemikalier for å rengjøre de ikke-metalliske delene av verktøyet. Slike kjemikalier kan svekke plastmaterialene som disse delene er laget av. Bruk en klat dynket kun med vann og mild såpe. Aldri la væske trenge inn i verktøyet, aldri dypp noen del av verktøyet i en væske.



ADVARSEL

- Ikke benytt ødelagte, fryssete eller skadde luftslanger eller koblinger.
- Denne pneumatisk maskinen kan vibrere under bruk. Vibrasjoner, gjentatte bevegelser eller ubehagelige stillinger kan skade hendene og armene dine. Avslutt bruken dersom håndteringen blir ubehagelig, om du får en prikkende følelse eller føler smerte. Oppsök lege før du bruker maskinen på nytt.
- Ikke løft maskinen etter slangen.
- Innst en stabil og stødig kroppsholdning. Ikke strekk deg for langt når du bruker denne maskinen.
- Ikke bruk maskinen under påvirkning av narkotika, alkohol, medisiner eller når du er sliten.



Bruk beskyttelsesutstyr som vernebriller, hanske, vernesko samt øreklokker.

Vær forsiktig, bruk sunn fornuft og vær oppmerksom når du bruker maskinen.



Luftinntaket skal alltid skrues av, og du skal koble fra luftslangen før du installerer, fjerner eller tilpasser utstyr på denne maskinen, eller før du gjør vedlikeholdsarbeid på den.



Enkelte materialer kan avgje støv under sliping, og dette støvet kan være helseskadelig. Skaff deg tilstrekkelig informasjon om innholdet i materialet du arbeider med, og bruk tilpasset verneutstyr. Hvis du er i tvil skal du bruke så mye verneutstyr som mulig.




VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

SMØRING




Denne maskinen skal brukes sammen med en luftsmører. Vi anbefaler at du bruker følgende Filter- Smøring- Reguleringsenhet: FACOM N.580.

Hver 8. driftstime, og i de tilfeller hvor det ikke brukes smøring på trykkluftsystemet, skal det injiseres 1/2 til 1cm³ gjennom maskinens innløpstilkobling.



VINKELSLIPEREN SKAL ALDRI BENYTTESEN UTEN BESKYTTELSEDEKSLET




Modell	Kappeskive	Effekt	Diameter midtre hull	Maks. bredde skive	Støy nivå					Vibrasjoner m/s ²		
					Trykk dB(A)	Effekt dB(A)	Trykk dB(C)	k*	k*			
mm	kW	mm	mm	mm							k**	
V.CA50F	Ø 50	0,3	max. 10	max. 3	81	3	92	3	130	3	1,7	1,02

Modell	Nominelt turtall	Luftforbruk	Arbeidstrykk	Vekt	Dimensjoner
	rpm	l/min	bar	kg	mm
V.CA50F	20 000	113	6,2	0,54	138 x 59 x 85

* k = måleusikkerhet i dB

** k = måleusikkerhet i m/s²



EF-SAMSVARERKLÆRING

VI, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE ERKLÆRER PÅ EGET ANSVAR AT FØLGENDE PRODUKTET V.CA50F - FACOM VINKELSLIPER Ø 50 mm

- ER I SAMSVAR MED MASKINDIREKTIVET 2006/42/EF
- OG ER I SAMSVAR MED BESTEMMELSENE I DEN HARMONISERTE EUROPEISKE STANDARDEN EN 11148-7: 2012

Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av det tekniske dokumentet og foretar denne erklæringen på vegne av Facom.

Markus Rompel

20.03.2016
Sjefingeniør





SERVICE

Faites entretenir votre outil électrique par une personne qualifiée utilisant seulement des pièces d'origine. Ceci garantira la sécurité de votre outil électrique.

Pour toute information concernant les détails des pièces de rechange et les schémas référez-vous à www.2helpu.com

SERVICE

Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

For spare parts details and diagrams please refer to www.2helpu.com

Pièces Détachées / Spare Parts / Ersatzteile / Onderdelen / Recambios / Ricambi / Peças / Części Zamienne / Reservedele / Ανταλλακτικά / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Náhradní Díly / Tartalék Alkatrészek / Piese De Schimb / Резервни Части / Náhradné Diely / Запасные Части



www.2helpu.com





NOTA





BELGIQUE LUXEMBOURG	Stanley Black&Decker BVBA Divisie Facom Egide Walschaerstraat 16 2800 Mechelen Tel 0032 15 47 39 30 www.facom.be	NETHERLANDS	Stanley Black&Decker Netherlands BV Facom Netherlands Postbus 83 6120 AB Born Nederland Tel 0800 236 236 2 www.facom.nl
DANMARK FINLAND ISLAND NORGE SVERIGE	FACOM Nordic Flöjelbergsgatan 1c SE-431 35 Mölndal, Sweden Box 94, SE-431 22 Mölndal, Sweden Tel. +45 7020 1510 Tel. +46 (0)31 68 60 60 Tel. +47 22 90 99 10 Tel. +358 (0)10 400 4333 Facom-Nordic@sbdinc.com	ASIA	The Stanleyworks(Shanghai) Co.. Ltd 8/F,Lujiazui Fund Tower No.101. Zhulin Road PuDong District Shanghai, 20122.China Tel: 8621-6162 1858 Fax: 8621-5080 5101
DEUTSCHLAND	STANLEY BLACK & DECKER Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40 65510 Idstein Tel.: +49 (0) 6126 21 2922 Fax +49 (0) 6126 21 21114 verkaufde.facom@sbdinc.com www.facom.com	SUISSE	Stanley Works Europe GmbH In der Luberzen 42 CH - 8902 Urdorf Tel: 00 41 44 755 60 70 Fax: 00 41 44 755 70 67
ESPAÑA	STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA S.L.U Parque de Negocios "Mas Blau" - Edificio Muntadas - C/Berguedá 1, Of. A6 - 08820 - El Prat de Llobregat - Barcelona - M +34 93 479 74 00 F +34 93 479 74 47 facomherramientas@sbdinc.com	ÖSTERREICH	STANLEY BLACK & DECKER Austria GmbH Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien Tel.: +43 (0) 1 66116-0 Fax.: +43 (0) 1 66116-613 verkaufat.sbd@sbdinc.com www.facom.at
PORUGAL	BLACK & DECKER Limited SARL – Sucursal em Portugal Quinta da Fonte - Edifício Q55 D. Diniz, Rua dos Malhões, 2 e 2A - Piso 2 Esquerdo 2770 - 071 Paço de Arcos - Portugal Tel.: +351 214 667 500 Fax: +351 214 667 580 facomherramientas@sbdinc.com	UNITED KINGDOM EIRE	Stanley Black & Decker UK Limited 3 Europa Court Sheffield Business Park Sheffield, S9 1XE Tél. +44 1142 917266 Fax +44 1142 917131 www.facom.com
ITALIA	SWK UTENSILERIE S.R.L. Sede Operativa : Via Volta 3 21020 MONVALLE (VA) - ITALIA Tel. 0332 790326 Fax: 0332 790307	Česká Rep. Slovakia	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Türkova 5b 149 00 Praha 4 - Chodov Tel.: +420 261 009 780 Fax. +420 261 009 784
LATIN AMERICA	FACOM S.L.A. 9786 Premier Parkway Miramar, Florida 33025 USA Tel: +1 954 624 1110 Fax: +1 954 624 1152	POLSKA	Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa Tel: +48 22 46 42 700 Fax: +48 22 46 42 701
France et internationale			
FACOM S.A.S 6/8 rue Gustave Eiffel 91420 MORANGIS CEDEX - France Tel: 01 64 54 45 45 Fax: 01 69 09 60 93 www.facom.com			
En France, pour tous renseignements techniques sur l'outillage à main, téléphonez au : 01 64 54 45 14			

NU-VCA50F_0616

www.facom.com