


Utilisation - Use - Gebrauch - Gebruik - Utilización - Uso - Utilização

Sposób użycia - Anvendelse - Xapaktrpiotiká - Návod k použití



FR Réglage au couple souhaité

- Insérer le bouchon **b** et introduire une clé à l'arrière de la clé.
- Sur un appareil de contrôle, régler cette clé au couple souhaité. Vérifier pour augmenter le couple, dévisser pour le diminuer.
- Retirer la clé mère et reviser le bouchon **b**.

Serrage

- A • Placer votre clé perpendiculairement à l'axe de serrage.
- B • Placer la main au milieu de la poignée.
- C • Tirer progressivement et perpendiculairement à la clé.
- D • Au déclenchement «Clic» stopper immédiatement votre effort.

Conseils

- L'unité de mesure normalisée est le Newton mètre, symbole «Nm».
- 1 mètre-kilo = 9,81 N.m (environ 10 N.m). 1 ft/lb = 1,35 N.m.
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 mètre-kilo (environ 100 g/m). 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 141,8 in/lb. 1 N.m = 8,863 in/lb.
- Ne jamais dépasser le couple maximum de votre clé, en particulier en cas de déblocage et/ou de serrage angulaire.

Maintenance de la précision

- Il est conseillé de faire vérifier votre clé périodiquement (environ tous les ans ou plus souvent pour une utilisation intensive) et, en cas de chute, sur un appareil de contrôle, ou par le laboratoire de métrologie FACOM.

Vérification de la précision et mise à jour des documents

- Le laboratoire de métrologie FACOM établit sur demande des pré-rigoles avec certificat d'étalonnage 1 point ou des attestations de remise en conformité.

Attestation de remise en conformité :

Contrôle et réglage approximativement à 20, 60 et 100% de la capacité de clé, dans les tolérances de la norme ISO 6789.

Cette attestation ne peut être utilisée en lieu et place du certificat d'étalonnage ISO 6789.

Certificat d'étalonnage 1 point :

Réglage au couple désiré et vérification de la répétabilité.

Établissement d'un certificat d'étalonnage 1 point ISO 6789 daté et numéroté.

Pour de plus amples informations : Consultez votre distributeur.

Entretien

- Utiliser un chiffon sec pour nettoyer votre clé, n'utiliser pas solvant ni détergent.
- Ne pas démonter votre clé.

“Clic” = STOP

EN Setting the required torque

- Unscrew plug **b** and insert an allen key at the back of the wrench.
- Adjust to the required torque with a testing device. Tighten to increase the force, untighten to decrease.
- Remove the allen key and screw plug **b** back on.

Tightening

- A • Hold the torque wrench at right angles to the tightening axis
- B • Place your hand in the middle of the handle
- C • Pull progressively and right angles to the torque wrench
- D • When the wrench **clics**, stop pulling immediately!

Hints

- The standard unit of measurement is the Newton-metre, symbol "Nm".
- 1 mètre-kilo = 9,81 N.m (about 10 N.m). 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 mètre-kilo (about 100 g/m). 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 141,8 in/lb. 1 N.m = 8,863 in/lb.
- Never exceed the maximum torque of your wrench, taking special care when freeing tight nuts and during angular tightening.

Maintenance of the precision

- We advise you to have your torque wrench checked regularly on a test rig by the FACOM metrological laboratory (about once a year, or more often for intensive use or if dropped).

Checking tool accuracy and updating of documents

- The FACOM metrology laboratory will perform tool tests with 1-point calibration certificate or issue recalibration certificates upon request.

Recalibration certificate:

Torque testing and adjustment at approximately 20, 60 and 100% of wrench capacity, within ISO 6789 tolerances.

This certificate cannot be used in lieu of the ISO 6789 calibration certificate.

1-point calibration certificate:

Adjustment to the desired torque setting and checking of repeatability.

Issuing of a numbered and dated 1-point ISO 6789 calibration certificate

For further information : ask your dealer.

Maintenance

- Clean your torque wrench with a dry cloth. Do not use any solvent or detergent.
- Never dismantle.

DE Einstellen des gewünschten Drehmoments

- Den Steckschlüssel **b** abschrauben und einen Steckschlüssel hinten am Schlüssel einführen.
- Gegenwiderstand Drehmoment mit Hilfe eines Kontrollgerätes einstellen. Dremont entblättern → zuschrauben.
- Dremont vorziehen → zurückschrauben
- Den Steckschlüssel abschrauben und Steckschlüssel **b** wieder anschrauben.

Anziehen

- A • Schlüssel senkrecht zur Spannungsachse setzen.
- B • Schlüssel in der Griffmitte halten.
- C • Schlüssel langsam senkrecht ziehen.
- D • Beim ersten Klicken sofort anziehen zu ziehen.

Hinweise

- Die Standardeinheit ist das Newton-Meter, Symbol "Nm".
- Die Meßfeinheitheit ist das Newton-Meter, Symbol "Nm".
- 1 Kilogramm-Meter = 9,81 N.m (ungefähr 10 N.m) 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 Kilogramm-Meter (ca. 100 g/m) 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.
- Überschreiten Sie niemals den maximalen Drehmoment des Steckschlüssels, vorab bei Lösen oder Anziehen unter Winkel.

Empfehlungen

- De genormeerde eenheid voor aanschaakkoppen is de Newton meter, **Nm**:
- De meetfout is het Newton-Meter, **Nm**.
- 1 kilogrammeter = 9,81 N.m (ongeveer 10 N.m) 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 kilogrammeter (ongeveer 100 g/m) 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.

Wartung

- Wij bevelen om de sleutel regelmatig te controleren (ongeveer elk jaar of vaker bij intensief gebruik). Als de sleutel is gevallen, verdient het controlering deze opnieuw teijken en bestempelen, of op te sturen naar ons voor servicecentrum.

Überprüfung der Genauigkeit und Abstimmung der Unterlegscheiben

- Das FACOM-Mechanik führt auf Anfrage Vorstellungen mit 1-Punkt-Kalibrierzertifikat oder Beschreibungen über die Wiederherstellung der Schleiferei durch.

Bezeichnung über die Wiederherstellung der Schleiferei:

Kontrolle und Einstellung ungefähr bei 20, 60 und 100 % der Kapazität des Schlüssels in den Toleranzen der Norm ISO 6789.

Diese Bezeichnung darf nicht anstelle des Kalibrierzertifikats nach ISO 6789 verwendet werden.

1-Punkt-Kalibrierzertifikat:

Einstellung auf das gewünschte Drehmoment und Überprüfung der Wiederholbarkeit.

Erstellung eines datierten und nummerierten 1-Punkts-Kalibrierzertifikats nach ISO 6789.

Ihr Händler steht Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung.

Wartung

- Gebrauchen Sie nur ein trockenes Tuch zur Reinigung Ihres Schlüssels und niemals Lösungsmittel und Reinigungsmittel.
- Der Schlüssel nicht auseinandernehmen.

NL Afstelling van het gewenste koppel

- Druk steekbout **b** los en schroef steekslot achter de sleutel in.
- Installeer op het gewenste koppel a.m.v. een controleapparaat.
- Dremont ontdekken → schroeven.
- Dremont voorziegen → terugschroeven
- De steekslot afbreken en steekbout **b** weer schroeven.

Vestzetten

- A • Zet de sluitbout recht op de horizontale as van de bout of moer.
- B • Houdt de handgreep in het midden vast.
- C • Trek geleidelijk aan beetje aan op de steekbout.
- D • Stop onmiddellijk met trekken bij het horen van de **clic**.

Aanbevelingen

- De genormeerde eenheid voor aanschaakkoppen is de Newton meter, **Nm**:
- De meetfout is het Newton-Meter, **Nm**.
- 1 kilogrammeter = 9,81 N.m (ongeveer 10 N.m) 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 kilogrammeter (ongeveer 100 g/m) 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.

Consejos

- La unidad de medida normalizada es el Newton metro, símbolo "**Nm**".
- La medida de error es el Newton metro, símbolo "**Nm**".
- 1 metro-kilo = 9,81 N.m (aproximadamente 10 N.m) 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 metro-kilo (aproximadamente 100 g/m) 1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.

Indicaciones

- Se consiglia la llave perpendicolarmente al eje de apriete.
- B • Colocar la mano en el medio de la empuñadura.
- C • Tirar progresivamente y perpendicularmente a la llave.
- D • Al disparar un "Clic", detener de inmediato el esfuerzo.

Mantenimiento de la precisión

- Si decide hacer verificar la llave periódicamente (una vez o más a menudo si se utiliza intensamente), y en caso de caída, hacerlo con un aparato de control o en el laboratorio de metrología FACOM.

Verificación de la precisión y actualización de los documentos

- El laboratorio de metrología FACOM establece a pedido prerrequisitos con certificado de calibración 1 punto o certificados de puesta en conformidad.

Certificado de puesta en conformidad:

Control y regla aproximadamente a 20, 60 y 100% de la capacidad de la llave, en las tolerancias de la norma ISO 6789.

Este certificado no se puede utilizar en lugar del certificado de calibración ISO 6789.

Certificado de calibración 1 punto:

Regla al por deseo y verificación de la repetibilidad.

Extensión de un certificado de calibración 1 punto ISO 6789 con fecha y número.

Para informaciones más amplias : consultar con su distribuidor.

Mantenimiento

- Utilizar una toalla seca para limpiar la llave, evitando solventes ni detergentes.
- No desmontar la llave.

ES Reglaje al par deseado

- Desarrollar el tapón **b** e introducir una llave macho detrás de la llave.
- Regalar al par deseado con un aparato de control. Apriete para aumentar el par o apriete para disminuir.
- Quite la llave macho y volver a ensanchar el tapón **b**.

Apriete

- A • Colocar la llave perpendicular al eje de apriete.
- B • Colocar la mano en el medio de la empuñadura.
- C • Tirar progresivamente y perpendicularmente a la llave.
- D • Al disparar el "Clic", interrumpir inmediatamente la fuerza.

Serraggio

- A • Mettere la chiave a perpendicolarmente all'asse di serraggio.
- B • Mettere la mano al centro dell'impugnatura.
- C • Tirare progressivamente e perpendicularmente alla chiave.
- D • Alle scatti del "click" interrompere immediatamente lo sforzo.

Consegli

- L'unità di misura normalizzata è il Newton-metro, simbolo "**Nm**".
- Il metro-kilo = 9,81 N.m (circa 10 N.m)
- 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 metro-kilo (circa 100 g/m)
1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.
- Jamais dépasser le par maximum de la llave, en particulier en cas de déblocage ou serrage angulaire.

Mantenimiento de la precisión

- Si consiglia hacer verificar la llave periódicamente (una vez o más a menudo si se utiliza intensamente) y, en caso de caída, hacerlo con un aparato de control o en el laboratorio de metrología FACOM.

Verificación de la precisión y actualización de los documentos

- Recomenda una verificación periódica de la llave (todas las veces o más frecuentemente cuando se use de forma prolongada) y, en caso de caída, su control o en el laboratorio de metrología FACOM.

Certificación de la precisión y actualización del documento

- El laboratorio de metrología FACOM establece a pedido prerrequisitos con certificado de calibración 1 punto o certificados de puesta en conformidad.

Certificación de puesta en conformidad:

Control y regla aproximadamente a 20, 60 y 100% de la capacidad de la llave, en las tolerancias de la norma ISO 6789.

Este certificado no puede utilizarse en sustitución del certificado de calibración ISO 6789.

Certificado de calibración 1 punto:

Regla al por deseo y verificación de la repetibilidad.

Extensión de un certificado de calibración 1 punto ISO 6789 datado y numerado.

Para mayores informaciones consulte el vestro distribuidor.

Mantenimiento

- Usar uno solo tramo accionar por pulir la llave, evitando solventes ni detergentes.
- No smontar la llave.

Monteria

- Limpe a chave com um pano seco, não solventes nem detergente.

- Não smontar a chave.

Para mais informações contacte o seu distribuidor.

PO Regulação do binário pretendido

- Despertar o tampão **b** e introduzir uma chave macho dentro da parte traseira da chave.
- Com um aparelho de controlo, regular a chave com a binária pretendida. Apertar para aumentar a binária e despertar para diminuir.
- Retirar a chave macho e apertar novamente o tampão **b**.

Aperto

- A • Colocar a chave perpendicular ao eixo de aperto.
- B • Colocar a mão no meio da poignée.
- C • Tirar progressivamente e perpendicularmente à chave.
- D • Às duas saídas de "click" interromper imediatamente o aperto.

Conselhos

- A unidade padrão de medição é o Newton-metro, símbolo "**Nm**".
- metro-kilo = 9,81 N.m (aproximadamente 10 N.m)
- 1 ft/lb = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m. 1 in/cz = 0,00705 N.m.
1 N.m = 0,102 metro-kilo (aproximadamente 100 g/m)
1 N.m = 0,738 ft/lb.
1 N.m = 8,863 in/lb.
- Nunca ultrapassar o binário máximo da chave, tendo cuidado especial ao despertar porcas e apertos durante o aperto angular.

Mantenimiento de la precisión

- Recomenda una verificación periódica de la llave (todas las veces o más frecuentemente cuando se use de forma prolongada) y, en caso de caída, su control o en el laboratorio de metrología FACOM.

Verificación de la precisión y actualización del documento

- El laboratorio de metrología FACOM establece a pedido prerrequisitos con certificado de calibración 1 punto o certificados de puesta en conformidad.

Certificación de la precisión y actualización del documento

- Control y regla aproximadamente a 20, 60 y 100% de la capacidad de la llave, en las tolerancias de la norma ISO 6789.

Certificado de calibración 1 punto:

Regla al por deseo y verificación de la repetibilidad.

Extensión de un certificado de calibración 1 punto ISO 6789 datado y numerado:

Este certificado no puede utilizarse en sustitución del certificado de calibración ISO 6789.

Certificado de calibración 1 punto:

Regulación de la copia deseada e verificación de la repetibilidad.

Revisión de un certificado de tornillo 1 punto ISO 6789 datado y numerado:

Para más información consulte a su distribuidor.

Mantenimiento


- Use un paño seco para limpiar la llave, evitando solventes ni detergentes.

Monteria

- Limpie a chave com um pano seco, não solventes nem detergente.

Para mais informações contacte o seu distribuidor.

Toehöören - Accesories - Zubehör
Eşlemejmevi - Akcesoria - Príslušenství



Caractéristiques - Spécifications - Kvantitativ - Specificaciones - Características - Characteristics - Spezifikationen - Spezifikationer - خصائص - 特性 - 特性 - 特性

ISO 6789 Precision des clés / Force wrench precision / Schloss-Schlüsselgenauigkeit / Torsionsgenauigkeit von der Schlüssel / Precision de los llaves / Precisione di chiavi / Precision momentočného klíče

	Num	min	max	
R.648-10	2 → 10	± 1%	1/4"	
R.648-25	5 → 25	± 1%	1/4"	
1.648-50	10 → 50	± 1%	3/8"	
S.648-10	20 → 100	± 1%	1/2"	

Nastawianie wybranego momentu

- 1 • Odskrećaj nakrętkę **b** wprawodzi klucz trzpieniowy do otwór rożce klucza.
- 2 • Za pomocą aparatu kontrolnego ustwórz klucz na żądzony moment. Aby zwiększyć moment, należy dokręcić śrubę regulacyjną, aby zmniejszyć moment, należy odskreć śrubę.
- 3 • Zdejmij klucz trzpieniowy i dokręć nakrętkę.

Dokrecanie

- A • Umieść klucz prostopadły do osi dokrecania.
- B • Polozjij klucza mitti på håndtaket.
- C • Ciegnij klucz stopniowo, w kierunku prostopadłym.
- D • Stop med det samme, når hæret er **4488**.

Porady

- Den standardiserede måleenhed er newton meter med symbolet **N.m**:
- 1 meter klø. = 9,81 N.m (ca. 10 N.m) 1 libl. = 1,35 N.m
1 in/lb = 0,1128 N.m 1 In Oz = 0,00705 N.m
1 N.m = 0,102 kløper (ca.100 g/m) 1 N.m = 0,738 lb/in
1 N.m = 8,863 lb/in 1 N = 141,8 In Oz
- Niene råge rigtig præcirkulært, maksimale momentet Wazsego kløcka, zwłaszcza w przypadku dokreczenia katowego
- Negleg minkmomentum måldrig overstiger, især ved frigørelse og vinkelholdsplanding.

Utrzymywanie dokładności

- Zeleca się okresowe wykonywanie przeglądów klucza (raz do roku lub częściej w przypadku intensywnego użyczenia), a w razie upadku, do momentu naprawy klucza lub w laboratorium metrologicznym firmy FACOM.

Kontrola dokładności i aktualizacja dokumentów

- Laboratorium metrologiczne FACOM przygotowuje na zamówienie regulacje wstępne z certyfikatem kalibracji 1 punktu lub atestem zgodności.

Atest zgodności:

- Kontrola i regulacja do kontroliera neglem jevene millenumen (en gang om året eller oftere ved høyre brug). Benyt et kontroleapparat, eller få installering kontroller på FACOM's metrologilaboratorium, hvis neglen er faldet.

Kontroll av præcision og opdatering af dokumenter

- FACOM's metrologilaboratorium udører efter ammending forinstillinger med 1 punkt kalibreringsbevis eller opgraderingsbevis.

Oppgraderingsbevis:

- Kontroll og oppgradering tilstand 20, 60 og 100% av neglens kapasitet i henhold til ISO 6789 standards toleranse.

Atestu nie można używać zamiast certyfikatu kalibracji ISO 6789.

Dette veris ikke tilladt at anvendes i stedet for ISO 6789 kalibreringsbeviset.

1 punkt kalibreringsbevis:

Indstilling til ønsket moment og kontroll af repebarheden.

Udarbejdelse af et 1 punkt ISO 6789 kalibreringsbevis med dato og nummer.


Dokładniejsze informacje uzyskać Państwo u swojego dystrybutora.

Konservacja

- Do czyszczenia klucza należy używać suchej szmatki, nie używać rozpuszczalników ani detergentów.
- Nie należy rozmontowywać klucza. • Klucz powinien być czysty i odpowiednio przechowywany.

Vedligeholdelse

- Brug en tor klud til at rengøre neglen. Brug hverken oprensningmidler eller rengøringsmidler.
- Skil ikke neglen ad.



DK Indstilling til ønsket moment

- 1 • Tag drakset **b**, og sat en indstilleknop ind bagpå neglen.
- 2 • Indstil neglen til det ønskede moment med et kontrollapparat. Skru fest for at øge momentet, og løsn for et fornidskåf knopnet.
- 3 • Tag indstilleknopen ud, og skru drakset **b** igen.

Tilspænding

- A • Anbring neglen vendt på tilspændingsdelen.
- B • Anbring handen mitti på håndtaket.
- C • Træk gradvist og vinkelret på neglen.
- D • Stop med det samme, når hæret er **4488**.

Grodar

- Den standardiserede måleenhed er newton meter med symbolet **N.m**.

1 meter klø. = 9,81 N.m (ca. 10 N.m)

1 libl. = 1,35 N.m

1 in/lb = 0,1128 N.m

1 N = 0,102 kløper (ca.100 g/m)

1 N = 0,738 lb/in

1 N = 8,863 lb/in

1 N = 141,8 In Oz

1 N.m = 0,00705 N.m

1 lib/or = 0,00705 N.m

1 N = 0,738 lb/in

1 N.m = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m

1 N.m = 0,738 lb/in

1 N = 141,8 in Oz

1 N = 1,35 N.m

1 In Oz = 0,00705 N.m